

**«ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
В ФИЗИЧЕСКОМ ПРАКТИКУМЕ»**

$$X = 54,3 \pm 0,2 \text{ см} \quad \alpha = 0,7$$

Доверительная вероятность...

Доверительный интервал...

Погрешность...

$$gT^2 = 4\pi^2 \frac{L}{\tau^2}$$

$$g = 4\pi^2 N^2 \frac{L}{\tau^2}$$

Измерения L и T , сделанные при помощи приборов, называются **прямыми измерениями.**

Ускорение свободного падения g рассчитывается по **рабочей формуле** и называется **косвенным измерением.**

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЯМЫХ РАВНОТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Равноточными называются измерения, выполненные в одинаковых условиях

Пусть x_1, x_2, \dots, x_n – результаты *n* прямых равноточных измерений величины X , находящиеся в окрестности истинного значения x_0 (если таковое существует) на числовой оси.

Погрешности прямых измерений, в зависимости от причин, их вызывающих, делятся на

- случайные,

- систематические,

- промахи.

} Учесть

Удалить измерение

3,45 3,47 3,42 3,40 ~~3,05~~ 3,47 3,43

Учёт случайных ошибок

$$1) \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \qquad 2) \quad \Delta x_{\alpha}^2 = t_{\alpha n}^2 \cdot \left[\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2 \right]$$

Случайная погрешность $\Delta x_{\alpha} = t_{\alpha n} \cdot S_x$, $S_x = \left[\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$

S_x - средняя квадратичная погрешность

$$n \uparrow \Rightarrow S_x \downarrow \Rightarrow \Delta x_{\alpha} \downarrow$$

$t_{\alpha n}$ - коэффициент Стьюдента

α - доверительная вероятность

$$\alpha \uparrow \Rightarrow t_{\alpha n} \uparrow (\Delta x_{\alpha} \uparrow)$$

$$\alpha = P(\bar{x} - \Delta x_{\alpha} \leq x_0 \leq \bar{x} + \Delta x_{\alpha})$$

Таблица коэффициентов Стьюдента

<i>n</i>	α									
	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	0,99
2	0,16	0,33	0,51	0,73	1,00	1,38	2,0	3,1	6,3	63,7
3	0,14	0,29	0,45	0,62	0,82	1,06	1,3	1,9	2,9	9,9
4	0,14	0,28	0,42	0,58	0,77	0,98	1,3	1,6	2,4	5,8
5	0,13	0,27	0,41	0,57	0,74	0,94	1,2	1,5	2,1	4,6
6	0,13	0,27	0,41	0,56	0,73	0,92	1,2	1,5	2,0	4,0
7	0,13	0,27	0,40	0,55	0,72	0,90	1,1	1,4	1,9	3,7
8	0,13	0,26	0,40	0,55	0,71	0,90	1,1	1,4	1,9	3,5
9	0,13	0,26	0,40	0,54	0,71	0,89	1,1	1,4	1,9	3,4
10	0,13	0,26	0,40	0,54	0,70	0,88	1,1	1,4	1,8	3,3
...										
40	0,13	0,26	0,39	0,53	0,68	0,85	1,1	1,3	1,7	2,7

$n = 5, \quad \alpha = 0,7 \Rightarrow t_{\alpha n} = 1,2$

Источники систематических ошибок

- несовершенство методики измерений;

*Улучшить
метод...*

- особенности объекта исследования (по форме, неоднородности и т.п.);

*Учесть
особенности...*

- ограниченность точности приборов.



*Определить систематическую (приборную)
погрешность.*

$$\Delta x_{\text{пр}}$$



Определение систематических ошибок

3) $\Delta x_{\text{пр}}$

1. Берут цену деления или 0,5 цены деления шкалы прибора (секундомер, линейка, нониус...)

Электроизмерительные приборы

предел измерения...

цена деления...

класс точности...

2. *Ошибки электроизмерительных приборов (максимальная абсолютная приборная погрешность)* определяют по классу точности прибора, который указан на лицевой части прибора в

виде отдельного числа:

0.2; 0.5; 1.0; 2.0 и т. д.

Пример: миллиамперметр

Предел измерения - 150 мА

Число делений шкалы - 30

Класс точности - 2.0.

Цена деления $150 : 30 = 5$ мА

Максимальная абсолютная погрешность
(приборная погрешность):



$$\Delta x_{\text{пр}} = \frac{(\text{Предел измерения}) \times (\text{класс точности})}{100} = \frac{150 \cdot 2}{100} = 3 \text{ мА}$$

Определение погрешности прямых равноточных измерений.

$$4) \quad \Delta x = \sqrt{\Delta x_{\alpha}^2 + \Delta x_{\text{пр}}^2}$$

При расчетах погрешностей вычисления производят, сохраняя не более двух значащих цифр. Более точные вычисления не имеют смысла, так как в окончательном результате в погрешности сохраняется только одна значащая цифра.

Если одна из погрешностей превышает другую более чем в 3 раза, меньшей погрешностью можно пренебречь.

$$\Delta x = \sqrt{\Delta x_{\alpha}^2 + \Delta x_{\text{пр}}^2} = \sqrt{0,1^2 + 0,5^2} = \sqrt{0,26} \approx 0,51$$

$$x = 54,3 \pm 0,5$$

Измерительный прибор –
линейка...

№ измерения	L_i , см	$ L_i - \bar{L} $, см	$(L_i - \bar{L})^2$, см ²
1	99,8	0,2	$4 \cdot 10^{-2}$
2	100,1	0,1	$1 \cdot 10^{-2}$
3	100,2	0,2	$4 \cdot 10^{-2}$
4	99,9	0,1	$1 \cdot 10^{-2}$
5	100,1	0,1	$1 \cdot 10^{-2}$

$$\bar{L} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 L_i = 100 + \frac{1}{5}(-0,2 + 0,1 + 0,2 - 0,1 + 0,1) = 100,02 \approx 100,0$$

$$\sum_{i=1}^5 (L_i - \bar{L})^2 = 11 \cdot 10^{-2}$$

$$\Delta L_{\alpha}^2 = t_{\alpha n}^2 \left[\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\bar{L} - L_i)^2 \right] = 1,2^2 \left[\frac{1}{5 \cdot 4} 11 \cdot 10^{-2} \right] \approx 79 \cdot 10^{-4}$$

$$\Delta L_{\text{пр}} = 0,15 \cdot 10^{-4} \Rightarrow \Delta L_{\text{пр}}^2 = 2,25 \cdot 10^{-8}$$

$$\Delta L = \sqrt{\Delta L_{\alpha}^2 + \Delta L_{\text{пр}}^2} = \sqrt{79 \cdot 10^{-8} + 25 \cdot 10^{-8}} = 0,10$$

Запись результатов прямых равноточных измерений

$$L = (100,0 \pm 0,1) \quad \alpha = 0,7$$

$$T = (2,0 \pm 0,2) \text{ с} \quad \alpha > 0,7$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ КОСВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ

$$y = f(z_1, z_2, \dots, z_j, \dots, z_m) \quad \Delta y = ?$$

$$\delta y = \frac{\Delta y}{y} = \sqrt{\sum_{j=1}^m \left(\frac{\partial \ln y}{\partial z_j} \cdot \Delta z_j \right)^2}$$

$$\Delta y = y \cdot \delta y.$$

$$g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2}$$

$$\delta g = \sqrt{\sum_{j=1}^2 \left(\frac{\partial \ln g}{\partial z_j} \cdot \Delta z_j \right)^2} = \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L} \right)^2 + \left(\frac{2\Delta T}{T} \right)^2}$$

Формула
относительной
погрешности
косвенного
измерения

$$g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2}$$

$$\delta g = \sqrt{\sum_{j=1}^2 \left(\frac{\partial \ln g}{\partial z_j} \cdot \Delta z_j \right)^2} = \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L} \right)^2 + \left(\frac{2\Delta T}{T} \right)^2}$$

$$\ln g = \ln 4\pi^2 + \ln L - 2\ln T$$

$$\frac{\partial \ln g}{\partial L} = \frac{1}{L}$$

$$\frac{\partial \ln g}{\partial T} = -\frac{2}{T}$$

Формула
относительной
погрешности
косвенного
измерения

Во всех работах учебной лаборатории относительная погрешность косвенного измерения не бывает меньше 1%, для предварительной записи результата косвенного измерения достаточно использовать не более трех значащих цифр.

Пример записи:

$$g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2} = 4 \cdot 3,14^2 \cdot \frac{100 \cdot 10^{-2}}{1,96^2} = 10,3 \cdot 10^{-2}$$

$$\delta g = \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta T}{T}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0,1}{100}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0,2}{2}\right)^2} =$$

$$= \sqrt{10^{-6} + 4 \cdot 10^{-2}} = 0,20 = 20\%$$

$$\Delta g = g \cdot \delta g = 10,3 \cdot 0,2 = 2,06 = 2 \cdot 10^{-2}$$

Число значащих цифр в окончательной записи результатов прямых и косвенных измерений определяется абсолютной погрешностью.

$$g = 10,3 \cdot 10^{-2} \Rightarrow g = c(10 \pm 2) \cdot 10^{-2} \quad \alpha = 0,7$$

ВТОРАЯ МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

...Когда невозможно осуществить серию равноточных измерений.

Суть второй методики: Для каждого значения прямого измерения вычисляется собственное значение косвенного измерения.

$$1) \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

$$2) \quad \Delta y_{\alpha}^2 = t_{\alpha n}^2 \left[\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\bar{y} - y_i)^2 \right]$$

$$3) \quad \Delta y = \sqrt{\Delta y_{\alpha}^2 + \Delta y_{\text{пр}}^2}$$

Систематическую (приборную) погрешность косвенного измерения определяют **по формулам погрешностей**, используя результаты **«наилучшего»** опыта, для которого результат оказался **ближе всего к среднему значению косвенного измерения**