

Наработка

Пусть в момент $t=0$ элемент начинает работу, а в момент $t=T$ происходит отказ.



T – случайная величина


Вероятность безотказной работы

$$P(t) = P(T > t)$$

Вероятность отказа

$$Q(t) = P(T \leq t),$$

$$Q(t) = 1 - P(t)$$



Вероятность безотказной работы $P(t)$ и
вероятность отказа $Q(t)$.

Свойства

1. $P(0) = 1$.
2. $P(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow \infty$

Вероятность безотказной работы по статистическим данным об отказах оценивается выражением

$$\bar{P}(t) = (N_0 - n(t)) / N_0$$

$n(t)$ – число отказавших изделий

Если хотим найти функцию $P(t)$ для всех значений $t \leq t_0$, то в процессе испытаний необходимо отмечать моменты возникновения отказов.

Отношение

$$P_N(t) = \frac{N - n(t)}{N}$$

называется эмпирической функцией надежности.

С ростом N эта функция равномерно приближается к функции $P(t)$, и для больших N имеет место соотношение

$$P_N(t) = \frac{N - n(t)}{N} \approx P(t)$$

Вероятность отказа

Интегральный закон распределения случайной величины T в теории надежности называют вероятностью отказа и обозначают $Q(t)$.

$$Q(t) = P(T \leq t)$$

$$Q(t) + P(t) = 1$$

Функция плотности вероятности времени безотказной работы характеризует плотность, с которой распределено значение случайной величины в окрестности данной точки

$$q(t) = \frac{dQ(t)}{dt} = \frac{d(1-P(t))}{dt} = -\frac{dP(t)}{dt}.$$

Плотность распределения $q(t)$ является дифференциальной формой закона распределения времени безотказной работы (наработки до отказа) T . Плотность $q(t)$ является неотрицательной функцией, причем

$$\int_0^{\infty} q(t) dt = 1.$$

Вероятность безотказной работы и вероятность отказа связаны с частотой отказа $q(t)$ соотношениями

$$P(t) = 1 - \int_0^t q(x) dx = \int_t^{\infty} q(x) dx;$$

$$Q(t) = \int_0^t q(x) dx.$$

Интенсивность отказов

Одной из наиболее распространенных количественных характеристик надежности является *интенсивность отказов*, которую обозначают буквой λ .

Условную вероятность отказа объекта в течение наработки $(t, t + dt)$ в предположении его безотказной работы до момента t обычно выражают где величиной $\lambda(t)$ называется *интенсивностью отказов*.

Таким образом, при использовании $\lambda(t)$ рассматриваются лишь остающиеся работоспособными к моменту t объекты, а отказавшие исключаются из рассмотрения.

$$\lambda(t) = \frac{q(t)}{p(t)} = -\frac{dp(t)}{p(t)}, \quad (6)$$

Решение уравнения (6) при начальном условии $p(0)=1$ дает для функции надежности формулу

$$p(t) = e^{-\int_0^t \lambda(x) dx} = \exp\left[-\int_0^t \lambda(x) dx\right]. \quad (7)$$

При $\lambda = const$ формула (7) существенно упрощается:

$$p(t) = \exp(-\lambda t). \quad (8)$$

Вероятность безотказной работы в течение наработки (t_1, t_2) объекта, который был работоспособным к началу этого интервала,

$$p(t_1, t_2) = \frac{p(t_2)}{p(t_1)} = \frac{\exp\left[-\int_0^{t_2} \lambda(x) dx\right]}{\exp\left[-\int_0^{t_1} \lambda(x) dx\right]} = \exp\left[-\int_{t_1}^{t_2} \lambda(x) dx\right]. \quad (9)$$

При $\lambda = const$ вероятность безотказной работы в течение наработки (t_1, t_2) не зависит от возраста объекта:

$$p(t_1, t_2) = p(t') = \exp(-\lambda t'), \quad (10)$$

где $t' = t_2 - t_1$.

При $\lambda t' \ll 1$ обычно полагают:

$$\exp(-\lambda t') \approx 1 - \lambda t'.$$

Статистически интенсивность отказов определяется как отношение числа отказавших элементов в единицу времени к среднему числу элементов, продолжающих исправно работать.

$$\lambda(t) = \frac{\Delta n}{N_{cp}(\Delta t) \Delta t}, \quad (11)$$

где Δn - число элементов, отказавших за время Δt

$$N_{\text{ср}} = \frac{N_{i-1} + N_i}{2} \quad (12)$$

N_{i-1} - число исправно работающих элементов в начале интервала,

N_i - число исправно работающих элементов в конце интервала времени Δt .

Интенсивность отказов λ показывает, какая часть элементов выходит из строя в единицу времени (обычно в час), другими словами, λ показывает, сколько отказов следует ожидать в единицу времени.

Согласно установившимся в теории надежности представлениям кривая имеет вид, показанный на рис.2.





Рис.2. Типичная кривая интенсивности отказов.



Среднее время безотказной работы

Часто при расчетах пользуются характеристикой $T_{\text{ср}}$, которая представляет собой *математическое ожидание непрерывной неотрицательной случайной величины T – времени безотказной работы (наработки на отказ) и называется средним временем безотказной работы (средней наработкой на отказ)*.

Согласно определению математического ожидания непрерывной случайной величины

$$\begin{aligned} T_{\text{ср}} = M[T] &= \int_0^{\infty} tq(t)dt = \int_0^{\infty} t \frac{dQ(t)}{dt} dt = \\ &= - \int_0^{\infty} t \frac{dP(t)}{dt} dt. \end{aligned}$$

Интегрируя по частям, получаем:

$$T_{\text{ср}} = -tP(t) \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} P(t) dt.$$

Первое слагаемое в этом равенстве

$$-tP(t) \Big|_0^{\infty} = -t[1 - Q(t)] \Big|_0^{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} t[1 - Q(t)] = 0.$$

Это можно пояснить следующими рассуждениями.

Вероятность отказа становится равной 1 уже при конечном (но достаточно большом) времени работы, следовательно, выражение $[1 - Q(t)] = 0$ уже при конечном t .

Таким образом, среднее время безотказной работы

$$T_{\text{ср}} = \int_0^{\infty} P(t) dt.$$

При $\lambda = \text{const}$ имеем

$$T_{\text{ср}} = \int_0^{\infty} \exp(-\lambda t) dt = \frac{1}{\lambda}. \quad (15)$$

Статистически (на основании испытаний) среднее время безотказной работы можно оценить следующим образом


$$T_{\text{ср}} \approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N t_k, \quad (16)$$

где N – число однотипных элементов, над которыми проводятся испытания; t_k - время безотказной работы k -го элемента.

Нормальное распределение (Гаусса)

$$f(t) = \frac{1}{b \sqrt{2\pi}} \exp\left\{ -\frac{(t-a)^2}{2b^2} \right\},$$

Параметр b характеризует форму кривой $f(t)$, т. е. рассеивание случайной величины T . Кривая ПРО $f(t)$ тем выше и острее, чем меньше b





Усеченное нормальное распределение

$$\bar{f} = c f(t)$$


$$f(t) = \frac{1}{S \sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(t - T_0)^2}{2S^2}\right\};$$

$$c = \frac{1}{\int_{t_1}^{t_2} f(t) dt},$$





Экспоненциальное распределение



$$T_0 = \int_0^{\infty} P(t) dt = 1/\lambda, \quad D = D\{t\} = \int_0^{\infty} (t - T_0)^2 f(t) dt = 1/\lambda^2.$$

Экспоненциальное распределение

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

Экспоненциальное распределение описывает наработку до отказа объектов, у которых отсутствует период приработки, а назначенный ресурс установлен до окончания периода нормальной эксплуатации.

Эти объекты можно отнести к «не стареющим».

Круг таких объектов широк: сложные технические системы с множеством компонентов, средства вычислительной техники и системы автоматического регулирования и т. п.


Экспоненциальное распределение широко применяется для оценки надежности энергетических объектов.

Логарифмически нормальное распределение

При логарифмически нормальном распределении нормально распределенным является логарифм ($\lg t$) случайной величины T , а не сама эта величина.

Логарифмически нормальное распределение во многом более точно, чем нормальное описывает наработку до отказа тех объектов, у которых отказ возникает вследствие усталости, например, подшипников качения, электронных ламп и пр.


$$f(t) = \frac{1}{\sigma t \sqrt{2\pi}} e^{-(\ln t - \mu)^2 / (2\sigma^2)}$$



Гамма-распределение

$$f(t) = \frac{a^\beta \cdot t^{\beta-1}}{\Gamma(\beta)} \exp(-at),$$

Гамма-распределение наиболее хорошо описывает распределение суммы независимых случайных величин, каждая из которых распределена по экспоненциальному закону



Распределение Вейбулла



$$f(t) = \lambda_0 k t^{k-1} e^{-\lambda_0 t^k}$$

$$\lambda(t) = \lambda_0 k t^{k-1}$$