# **Технология точения древесины на токарном станке**





1. Черновое точение это...


А – срезание слоя древесины косой стамеской

Б – срезание слоя древесины полукруглой стамеской (рейером)

В – обработка заготовки на глубину 2-3мм

Подумай!!!

Правильно



2. Чистовое точение, это...


А – срезание слоя древесины косой стамеской

Б – срезание слоя древесины полукруглой стамеской

В – обработка заготовки на глубину 1-1,5мм

Правильно

Подумай!!!



3. Точение на токарном станке выполняют...

А – столярными стамесками

Б – специальными резцами – токарными стамесками

В – ножами

Подумай!!!

Правильно



4. На токарном станке короткие заготовки крепят при помощи...


А – патрона


Б – трезубца


В – планшайбы

Правильно

Подумай!!!







5. На токарном станке длинные заготовки крепят при помощи...


А – трезубца


Б – планшайбы


В – патрона

Правильно

Подумай!!!








6. Как улучшить поверхность детали?


А – зачистить щлифовальной шкуркой


Б – обработать мелкозернистым напильником

Подумай!!!

В – обработать абразивным бруском










- 7. Как устанавливают подручник?
- А перед включением токарного станка, закрепляют его на расстоянии 2-3мм от поверхности заготовки
  - Б при включенном станке, методом подбора расстояния между подручником и заготовкой
  - В в процессе работы по мере увеличения расстояния между подручником и заготовкой

Правильно

Подумай!!!







#### 8. Размеры вытачиваемой детали контролируют


А - кронциркулем, штангенциркулем


Б – линейкой, угольником


Правильно

В – шаблоном, рулеткой

Подумай!!!







9. Подручник устанавливают таким образом, чтобы его верхняя опорная поверхность была на...


А – 5-6мм выше уровня линии центров танка


Б – 2-3мм выше уровня линии центров станка

В – на уровне линии центров станка

Подумай!!!

Правильно





10. На чистовую обработку следует оставлять...

А – 10-15мм по диаметру

Б – 3-4мм по диаметру

Подумай!!!

В – 1-2мм по диаметру

Правильно



11. Точение внутренних поверхностей детали осуществляют при помощи...

А - крючковой и ложечной стамески

Б – прямой и косой

Правильно

В – желобчатой и фасонной

Подумай!!!

