

# ПРОСТАНОВКА РАЗМЕРОВ НА ЧЕРТЕЖЕ ДЕТАЛИ

1. Размеры проставляются только действительные, в мм, над размерной линией. Вертикальный проверяем поворотом по часовой стрелке.

2. Один размер проставляется один раз.

3. Знаки формы поверхности -  $\text{Ø}$ , R,  $\square$

4. Размеры, относящиеся к разрезу проставляются со стороны разреза, вида - со стороны вида.

5. В цепочке размеров один свободный – высчитывается.

6. Минимальное расстояние от контура детали до размерной линии, между параллельными линиями 10 мм.

7. Меньший размер ближе к контуру, больший – дальше (не перечёркиваются).







