Один из базовых принципов управления качеством - принятие решений на основе фактов.

Оптимальный вариант - моделирование производственных и управленческих процессов с использованием математической статистики. Современные статистические методы довольно сложны для восприятия и требуют углубленной математической подготовки всех участников процесса.


К 1979 году Союз японских ученых и инженеров (JUSE) собрал воедино семь простых в использовании и наглядных методов (инструментов) анализа процессов.

Использование этих инструментов позволяет эффективно управлять качеством, в т.ч. решать задачи квалиметрического анализа

Семь инструментов качества

- 1. Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы)
- 2. Контрольный листок
- 3. Контрольные карты Шухарта
- 4. Гистограмма
- 5. Анализ (диаграмма) Парето
- 6. Диаграммы разброса (корреляции)
- 7. Стратификация (расслаивание)

1. Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы)



Каору Исикава (Kaoru Ishikava) (1915—1990) — выдающийся японский специалист в области качества. Деятельность Исикавы неотделима от истории управления качеством в Японии. В 1939 г. закончил Токийский университет по курсу прикладной химии. В 1949 г. занялся методами управления качеством и помог многим японским фирмам занять ведущие позиции

К. Исикава — автор японского варианта комплексного управления качеством, наиболее характерными его чертами являются: всеобщее участие работников в управлении качеством; введение регулярных внутренних проверок функционирования системы качества; непрерывное обучение кадров; широкое внедрение статистических методов контроля.



По инициативе Исикавы в Японии, начиная с 1962 г., начали развиваться кружки по контролю качества. Он ввел в мировую практику новый оригинальный графический метод анализа причинно-следственных связей. получивших название диаграммы Исикавы («скелет рыбы», Fishbone Diagram), которая вошла в состав семи простых инструментов Сегодня практически контроля качества. области невозможно найти такие аналитической деятельности по решению проблем качества, где бы не применялась диаграмма Исикавы.



1. Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы)

Диаграмма Исикавы – вариант реализации дерева свойств [

объекта или процесса



Используется как аналитический инструмент для отбора факторов и нацеливания на наиболее важные, приводящие к конкретному результату причины, поддающиеся управлению, когда требуется исследовать и изобразить все возможные причины определенных проблем или условий


1. Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы)

Диаграмма типа «6М» рассматривает компоненты качества:

Человек (Man) Машина (Machine) Материал (Matherial)

Метод (Method) Контроль (измерение) (Measurement)

Среда (Media)




Применительно к решаемой задаче квалиметрического анализа, для компоненты "человек" необходимо определить факторы, связанные с удобством и безопасностью выполнения операций; для компоненты "машина" - взаимоотношения элементов конструкции анализируемого изделия между собой, связанные с выполнением данной операции; для компоненты "метод" - факторы, связанные с производительностью и точностью выполняемой операции; для компоненты "материал" - факторы, связанные с отсутствием изменений свойств материалов изделия в процессе выполнения данной операции; для компоненты "контроль" - факторы, связанные с достоверным распознаванием ошибки процесса выполнения операции; для компоненты "среда" - факторы, связанные с воздействием среды на изделие и изделия на среду. УрФУ

Кафедра Технологии Сварочного Производства

Квалиметрия

Семь инструментов качества

1. Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы)



2. Контрольные листки

Контрольный листок - бланк для первичного сбора информации:

- фрегистрация контролируемых параметров
- фоблегчение сбора данных
- фавтоматическое упорядочивания данных

Требования:

- простота фиксации результатов наблюдений
- фнаглядность полученных результатов
- полнота данных.

Контрольный листок — это бумажный бланк, на котором **заранее** напечатаны контролируемые параметры, с тем, чтобы можно было легко и точно записать данные измерений.

Контрольный листок служит средством сбора и упорядочения первичных данных. Он используется для получения ответа на вопрос: как часто встречается изучаемое событие?

2. Контрольные листки

Наименование Документа		Контрольный листок по видам дефектов		
Предприятие: XXX Изделие Цех: Операци			Кол-во Деталей	
Участок:	Контролер:	9		
Типы дефектов	Данные кон	троля	ИТОГО	
Деформации	11111 11111 11111	uu um um um um uu mu n	47	
Царапины	11111 11111 11111 1	un um um um um u	42	
Трещины	11111 11111 11111 1	IIII IIII	24	
Раковины	11111 11111 11111	UU UU HII HII II	38	
Пятна	11111 11111 11111	uur uun nuu muu muu uun uun uu	53	
Разрыв	11111 11		7	
Прочие	11111 11111 11		12	
итого			0	

специальный вид диаграммы, впервые предложенный У. Шухартом в 1925 году

Общий подход к построению контрольных карт:

- □извлекаются выборки определенного размера из произведенной на предприятии продукции и измеряются характеристики качества
- □строятся кривые, соответствующие измеренным характеристикам и оценивается их близость к заданным плановым спецификациям
- □если на полученных кривых отчетливо присутствует тренд или выборочные характеристики попадают вне заданных границы допуска, то процесс объявляется вышедшим из-под контроля и оператор должен предпринять меры, чтобы обнаружить причины, вызвавшие нарушение качества

Контрольные карты - **основной инструмент статистического управления качеством.** КК применяют для сравнения получаемой по выборкам информации о текущем состоянии процесса с контрольными границами, представляющими пределы собственной изменчивости (разброса) процесса.

КК используют для оценки того, находятся производственный процесс, процесс обслуживания или административного управления в статистически управляемом состоянии.

Первоначально КК были разработаны для применения в промышленном производстве. В настоящее время их широко используют в сфере обслуживания и других областях. Их также применяют как в высших уровнях управления, так и непосредственно на рабочих местах (ГОСТ Р 50779.40-96 (ИСО 7870-93) «СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. КОНТРОЛЬНЫЕ КАРТЫ. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО И ВВЕДЕНИЕ»)

ГОСТ Р 50779.41-96 (ИСО 7873-93) Статистические методы. Контрольные карты для арифметического среднего с предупреждающими границами

ИСО 7966-93 Приемочные контрольные карты


ИСО 8258-91 Контрольные карты Шухарта

Уолтер Эндрю Шухарт (Walter A Shewhart)
У.Э. Шухарт родился в Нью Кэнтоне, шт.
Иллинойс в 1891 году. Окончил Университет
Иллинойса. Позднее получил докторскую степень по физике в Калифорнийском Университете (1917).

Шухарт разработал своеобразную триаду первоочередных мер по настройке системы управления качеством на предприятии:

выработать специфические, математически обоснованные требования к изготовлению каждой части изделия

согласиться с неизбежностью "дефектов«; в техническом задании должно оговариваться максимальное число невынужденных ошибок совокупное количество "дефектов" в готовом изделии должно изначально закладываться в технологию производства




«Триада Шухарта" должна была минимизировать затраты при поточном производстве. Его разработки предоставили всем менеджерам возможность экономно расходовать наличные ресурсы в производстве, где выпускаемая продукция отвечала допустимым нормам отклонения от стандартов

Контрольная карта Шухарта для контороля погрешности с применением ОК

0	бъект		Вода			
Определяемый компонент Методика анализа			Содержание Zn			
			Цинк			
E	диница измерения		мг*дмЗ	мг*дм3 20.09.2005 - 25.04.2006		
	ериод заполнения ко	итрольной карты				
			V			
Аттестованное значение ОК			0.02 ± 1%	0.02 ± 1%		
K	онтрольная карта:					
	Пределы предупр	еждения		0.0014		
	Пределы действи:		0.0021	=60		
Номер кон- троль- ного изме- рения	Результат контрольного измерения	Результат контрольной процедуры при контроле точности	Выводы о несоответствии результата контрольной процедувы предстам действия или предупреждения	Результаты интерпритации данных контрольных карт, требующие корректирующих действий с целью обеспечения стабильности процедуры процедуры аналита рабочих проб		
1	0.0196	-0.0005				
2	0.0192	-0.0009				
3	0.0195	-0.0006				
4	0.0194	-0.0006	3=			
5	0.0195	-0.0005				
6	0.0197	-0.0003	K =			
7	0.0208	0.0009				
8	0.0203	0.0004				
9	0.0189	-0.0011				
10	0.0184	-0.0016	Вие пределя предупреж-я			
-11	0.0196	-0,0004				
12	0.0189	-0.0011				
- 13	0.0219	9,0019	Вне предела предупреж-я			
14	0.0196	-0.0004				
15	0.0186	-0.0015	Вие пределя предупреж-я	2 из 3 точек вые пределов предупреждения		
16	0.021	0.001	4			
17	0.021	0.001				
18	0.0192	-0.0009	3			
19	0.0202	0.0003				
20	0.0206	0.0006	ii =			





Контрольные карты по количественным признакам

Как правило, сдвоенные карты, одна из которых изображает изменение среднего значения процесса, а вторая - разброса процесса

Разброс может вычисляться или на основе размаха процесса R (разницы между наибольшим и наименьшим значением), или на основе среднеквадратического отклонения процесса S.

В настоящее время обычно используются x-S карты, x-R карты используются реже

Контрольные карты по качественным признакам

Карта для доли дефектных изделий (р - карта)

Применяется при переменном объеме выборки

Карта для числа дефектных изделий (np - карта)

Применяется при постоянном объеме выборки

Карта для числа дефектов в выборке (с - карта)

Карта для числа дефектов на одно изделие (u - карта)


4. Гистограммы

Столбчатая диаграмма, отображающая зависимость частоты попадания параметров качества изделия или процесса в определенный интервал их значений



5. Анализ Парето

Правило Парето - "универсальный" принцип, который применим во множестве ситуаций, особенно в решении проблем качества. Принцип Парето применим к любой группе причин, вызывающих то или иное последствие, причем когда большая часть последствий вызвана малым количеством причин. Анализ Парето ранжирует отдельные области по значимости или важности и призывает выявить и в первую очередь устранить те причины, которые вызывают наибольшее количество проблем (несоответствий)



«20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата

Парето, Вильфредо (1848-1923) — итальянский инженер, экономист и социолог. Один из основоположников теории элит.

По мысли Парето, общество имеет пирамидальную структуру, на вершине которой находится элита — социальный слой, руководящий и направляющий жизнь всего общества. Залог успешного развития — своевременная ротация (обновление) элиты.

Он разработал теории названные его именем: статистическое Парето-распределение и Парето-оптимум, находящие широкое применение в области народного хозяйства и также в других научных дисциплинах



6. Диаграммы разброса (корреляции)

Диаграмма разброса - инструмент, позволяющий определить вид и тесноту связи между парами соответствующих переменных. Эти две переменные могут относиться к:

- 🔱 характеристике качества и влияющему на нее фактору
- 🔱 двум различным характеристикам качества
- двум факторам, влияющим на одну характеристику качества

При наличии корреляционной зависимости между двумя факторами значительно облегчается контроль процесса с технологической, временной и экономической точек зрения.

Диаграмма разброса в процессе контроля качества используется также для выявления причинно-следственных связей показателей качества и влияющих факторов.

Применяется в производстве и на различных стадиях жизненного цикла продукции для выяснения зависимости между показателями качества и основными факторами производства. Японский союз ученых и инженеров в 1979 г. включил диаграмму разброса в состав семи методов контроля качества


УрФУ

6. Диаграммы разброса (корреляции)




Зона приемки / отгрузки

6. Диаграммы разброса (корреляции)



а) Номенклатура не сгруппирована



б) Номенклатура разбита на АВС-группы

7. Стратификация (расслаивание)

В основном, стратификация - процесс сортировки данных согласно некоторым критериям или переменным, результаты которого часто показываются в виде диаграмм и графиков

Мы можем классифицировать массив данных в различные группы (или категории) с общими характеристиками, называемыми переменной стратификации. Важно установить, которые переменные будут использоваться для сортировки.

Стратификация - основа для других инструментов, таких как анализ Парето или диаграммы рассеивания. Такое сочетание инструментов делает их более мощными.


Производят расслоение данных, то есть группируют их в зависимости от определенных условий и производят обработку каждой группы в отдельности.

Например:

- расслоение по исполнителям по работающим, по полу, по стажу работы и т.д.
- расслоение по машинам и оборудованию по новому и старому оборудованию, по марке оборудования, по конструкции и т.д.
- расслоение по материалу по месту производства, по фирме-производителю, по партии, по качеству сырья и т.д.
- расслоение по способу производства по температуре, по технологическому приему, по месту производства работ

При расслоении данных следует стремиться к тому, чтобы различие внутри группы было как можно меньше, а различие между группами – как можно больше.

7. Стратификация (расслаивание)



- 1. Диаграмма родственных связей (affinity diagram)
- 2. Диаграмма взаимоотношений (связей) (interrelationship diagram)
- 3. Древовидная диаграмма (tree diagram)
- **4. Линейная (стрелочная) диаграмма** (arrow diagram)
- 5. Матричная диаграмма (matrix diagram)
- 6. Матрица приоритетов (matrix data analysis)
- 7. Диаграмма процесса осуществления программы (Process Decision Program Chart PDPC)

Семь новых инструментов качества

1. Диаграмма родственных связей (affinity diagram)

Инструмент, позволяющий выявить основное путём объединения устных данных (голосов потребителя) Иногда называют КЈ–методом (Джиро Кавакита)

Диаграмма афинности – средство уменьшения количества объектов в совокупности путем адекватных обобщений.

Таблица «голоса» потребителя (VOCT— Voice of the customer table) — инструмент, специально разработанный для уточнения исходной необработанной и плохо организованной вербальной информации, ее конкретизации и представления в более удобной для дальнейшей работы форме

Применяется, когда имеется большое число идей, точек зрения и информации, которые необходимо сгруппировать для выяснения их взаимоотношений. Часто используется вслед за мозговой атакой для того, чтобы соотнести те идеи, которые были высказаны

УрФУ

1. Диаграмма родственных связей (affinity diagram)


QFD (Quality Function Deployment) – Структурирование функции качества – до предела формализованная процедура идентификации требований потребителя и последующего их перевода в технические характеристики продукции или услуги, состоящая в последовательном заполнении серии логически связанных таблиц и бинарных матриц, привлекающая для совместной работы над единым проектом и в единой команде специалистов самых различных подразделений организации

1. Диаграмма родственных связей (affinity diagram)

Процедура создания:

- 1. Определить предмет или тему, которая станет основой для сбора данных.
- 2. Собрать данные, которые группа выскажет во время «мозговой атаки» (голоса потребителя). Важно, чтобы эти данные были собраны беспорядочно. Каждый «голос» может регистрироваться на карточке участником
- 3. Сгруппировать родственные данные вместе по направлениям различных уровней

1. Диаграмма родственных связей (affinity diagram)




Квалиметрия

Семь новых инструментов качества

№ п/п	Kyp c	"Голос" потребителя	Требования потребителей (предварительно)	Требования потребителей (этап 1)	Приме чание
1	2	В расписании не нравятся занятия, заканчивающиеся в 19 часов, так как не удается посмотреть футбол.	занятия не должны заканчиваться в 19.00	Учиться до 19 часов	
2	2	Лекции многие считаю вообще не нужными, так как на них тупо зачитывается непонятный материал.	давать понятный материал на лекциях.	давать материал в простой форме	
		Лекции многие считаю вообще не нужными, так как на них тупо зачитывается непонятный материал.	материал не просто зачитывать на лекциях	пояснять лекционный материал на интересных примерах	
		Занятия английского не выдерживают никакой критики. Скучно и ничему не учат.	занятия не должны быть скучными	давать больше интересной информации на занятиях	
		Занятия английского не выдерживают никакой критики. Скучно и ничему не учат.	на занятиях должны давать новые знания	давать новые знания	
		Мало книг в библиотеках (некоторых по одному экземпляру)	достаточное количество книг в библиотеках	достаточное количество книг в библиотеках	
		В столовых всегда играет убогая музыка	хорошая музыка в столовых	учитывать мнение студентов при выборе музыки в столовых	
		Кипяток в столовых какой – то уж очень кипяченый	давать не крутой кипяток в столовых	оптимальная температура воды в столовых	
		два выходных	наличие двух выходных	5- ти дневная учебная неделя	
		первая смена	учиться в первую смену	учиться в первую смену	
3	2	два выходных	наличие двух выходных	5- ти дневная учебная неделя	
		первая смена	учиться в первую смену	учиться в первую смену	
4	2	не учиться по субботам	не учиться по субботам	5- ти дневная учебная неделя	
5		пары в первую смену	учиться в первую смену	учиться в первую смену	
	2	чтобы не было очереди в столовую	не должно быть очереди в столовую	отсутствие очередей в столовых	
		чтобы не было очереди в библиотеку	не должно быть очереди в библиотеку	отсутствие очередей в библиотеках	
		чтобы не было пар в субботу	не учиться по субботам	5- ти дневная учебная неделя	
6		чтобы лекции были интересные	читать интересные лекции	информация в доступной форме (лекции)	
		чтобы лекции были интересные чтобы пары были в первую смену	читать интересные лекции учиться в первую смену	практические примеры на лекциях	
	2			умение преподавателя интересно давать материал	
				учиться в первую смену	
		чтобы в аудиториях было тепло	теплые аудитории	постоянная комфортная температура в аудиториях	

Семь новых инструментов качества

1. Диаграмма родственных связей (affinity diagram)



2. Диаграмма взаимоотношений (связей) (interrelationship diagram)

Диаграмма связей (граф взаимозависимости) позволяет выявить логические связи между основной идеей, проблемой или различными данными. В ее основе лежит примерно тот же подход, что и при построении диаграммы сродства.

Берётся центральная идея, вопрос или проблема и определяются звенья, которые связывают отдельные факторы, имеющие отношение к вопросу или проблеме.


Диаграмма связей является главным образом логическим инструментом, противопоставленным диаграмме сродства, которая сама по себе творческая.

2. Диаграмма взаимоотношений (связей) (interrelationship diagram)

Ситуации применения диаграммы:

- 1. Тема (предмет) настолько сложна, что связи между различными идеями не могут быть установлены при помощи обычного обсуждения
 - 2. Временная последовательность, согласно которой делаются шаги, является решающей
 - 3. Есть подозрение, что проблема, затронутая в вопросе, является исключительно симптомом более фундаментальной незатронутой проблемы

2. Диаграмма взаимоотношений (связей) (interrelationship diagram)



3. Древовидная диаграмма (tree diagram)

Древовидная (систематическая диаграмма) обеспечивает путь разрешения существенной проблемы или удовлетворения нужд потребителей, представленных на различных уровнях

Древовидная диаграмма может быть рассмотрена как продолжение диаграммы связей

Случаи применения:

- 1. Когда неясно сформированные пожелания потребителя преобразуются в пожелания на управляемом уровне
- 2. Когда необходимо исследовать все возможные части, касающиеся проблемы
- 3. Когда краткосрочные цели должны быть достигнуты раньше результатов всей работы, т.е. на этапе проектирования

Семь новых инструментов качества

3. Древовидная диаграмма (tree diagram) Орфография Времена Хорошее знание грамматики Словообразование Новые правила Максимально глубокое Звуки Правильное изучение произношение английского Интонация языка Большой лексический запас Свободное Знание разговорных владение выражений Языковая практика

УрФУ Кафедра Технологии Сварочного Производства


4. Линейная (стрелочная) диаграмма (arrow diagram)

Позволяет спланировать оптимальные сроки выполнения всех работ для скорейшей реализации цели Особенно широко применяется при разработке различных проектов и планировании производства

Традиционным методом такого планирования является метод, использующий стрелочную диаграмму либо в виде так называемой диаграммы Ганта (Gantt), либо в виде сетевого графа

Квалиметрия

Семь новых инструментов качества



5. Матричная диаграмма (matrix diagram)

Позволяет выявить логические связи между основной идеей, проблемой или различными данными.

Служит для организации огромного объема данных так, что логические связи между различными элементами могут быть графически проиллюстрированы

Целью является изображение контура связей и корреляций между задачами, функциями и характеристиками с выделением их относительной важности

Такие матричные диаграммы называют матрицами связей. Они показывают наличие и тесноту связей компонентов, например А и В. Связь между компонентами изображается с помощью специальных символов, характеризующих степень ее тесноты

5. Матричная диаграмма (matrix diagram)

	S2											
A	В											
	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₄	b ₅						
a_1	0											
a_2						•						
a ₃			•									
a ₄						0						
a ₅		0										
a ₆												

 a_1 , a_2 ... a_i и b_1 , b_2 ... b_j – компоненты объектов A и B, теснота связей: ● - сильные, ■ - средние, ○ - слабые.

Семь новых инструментов качества

5. Матричная диаграмма (matrix diagram)

											Co	отовый	телефо	н NOKI	A 6210	k					
					Технические характеристики (как)																
					Дисплей		й	Сигналы вызова		зова	Функции памяти			Батарея		t .	Передатчи к		Встроенный модем		
Номер ряда	Требования клиента (что)		Важность	Количество строк дисплея	Количество уровней индикации	Анимационная графика	Количество уровней громкости	Количество мелодий (установленных)	Количество мелодий (собственных)	Количество номеров на карте SIM	Количество номеров в памяти аппарата	Копичество голосовых меток	Память на текстовые сообщения	Работа в режиме ожидания	Работа в режиме разговора	Емкость батареи	Максимальная мощность передатчика	Коэффициент усиления антенны	Скорость передачи данных	Скорость загрузки данных	
			номер колонки		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Удобный дисплей Удобство вызова Расширенны е функции памяти аппарата Расширенны е возможности аппарата	Удобство представления информации	4	•		•							0							
2			Индикаторы уровня сигнала и заряда батареи	4	0	•														D	
3	Я		Многострочный графический дисплей	5	•	0	•								0	0					
4	эксплуатация		Регулировка громкости звонка	3				•													
5			Обширный выбор мелодий звонка	4					•	•											
6	зние и		Записная книга	5	0						•		•	0					30		
7	нров		Органайзер	4	0							•		0		0			33		
8	кцион		Память на текстовые сообщения	3						0				•							
9	е фун		Голосовой набор	3									•								
10	отодо		Должен долго работать в режиме разговора/ожидания	5											•	•	•	0	0		
11	X		Хороший прием	5											0	0		•	•		
12			Работа в нескольких диапазонах связи	4																	
13			Расширенные возможности беспроводной связи	3							0	0								•	•

Кафедра Технологии Сварочного Производства

Семь новых инструментов качества


6. Матрица приоритетов (matrix data analysis)

Для обработки большого количества числовых данных, полученных при построении матричных диаграмм, с целью выявления приоритетных данных

Этот инструмент эквивалентен статистическому методу «Анализ важнейших компонент» (principal component analysis), одному из основных методов анализа многовариантных данных

Он применяется в основном в тех случаях, когда необходимо представить численные данные из матричных диаграмм в более наглядном виде

6. Матрица приоритетов (matrix data analysis)




7. Диаграмма процесса осуществления программы (Process Decision Program Chart – PDPC)

Инструмент для оценки сроков и целесообразности проведения работ по выполнению программы в соответствии со стрелочной диаграммой с целью их корректировки в ходе выполнения. PDPC - отражает последовательность действий при переходе от постановки задачи к её решению.


- 1. Когда разрабатывается новая программа достижения результата. PDPC обеспечивает возможность предварительного планирования и отслеживания последовательности действий, анализируя проблемы, которые могут возникнуть в ходе выполнения работы.
- 2. Когда возможны "катастрофы" при планировании процесса. PDPC помогает избежать "планирования катастроф", высвечивая последовательность действий; в результате тщательного анализа этих действий нежелательный исход прогнозируется, что позволяет заранее осуществить соответствующие корректировки.


7. Диаграмма процесса осуществления программы (Process Decision Program Chart – PDPC)



7. Диаграмма процесса осуществления программы (Process

Decision Program Chart – PDPC)





УрФУ Кафедра Технологии Сварочного Производства

Семь новых инструментов качества

	Определение возможностей	Анализ процесса	Разработка оптимальных решений	Внедрение	Анализ результатов
Днаграмма сродства		•			
Диаграмма связей		•			
Древовидная диаграмма		•	•		
Матричная диаграмма		•			
Анализ матричных данных		•			•
Стрелочная диаграмма			•		
PDPC				•	

УрФУ

QFD – это систематизированный путь развертывания нужд и пожеланий потребителя через развертывание функций и операций деятельности компании по обеспечению такого качества продукта, которое бы гарантировало получение конечного результата, соответствующего ожиданиям потребителя.

QFD помогает сосредоточить внимание на важнейших характеристиках продуктов или услуг с точки зрения отдельного клиента, сегмента рынка, компании, или технологии развития. Результатами применения QFD являются понятные схемы и матрицы, которые могут быть повторно использованы

Первый ключевой элемент – уточнение требований потребителя.

Эти требования необходимо перевести на уровень дерева потребительской удовлетворенности, когда эти требования потребителя могут быть поставлены в прямую взаимосвязь с общими характеристиками продукта, т.е. могут быть измерены.

Насколько успешно будет решена эта задача, зависит от понимания производителем в первую очередь двух проблем:

- 1. что требует потребитель от продукта;
- 2. как продукт будет использоваться потребителем

Второй ключевой элемент - это перевод требований потребителя в общие характеристики продукта (параметры качества продукта).

Необходимо ответить на вопрос «Как сделать?», иначе говоря, как воплотить в жизнь перечень пожеланий потребителя («Что сделать?»).

Благодаря этому процессу преобразования «*что*» в *«как» возможно* успешное обеспечение достижения поставленной цели. При этом необходимо так выбирать компоненты «*как*», *чтобы большинство из них было бы измеряемыми*.

Третий ключевой элемент – это выявление тесноты (силы) связи между соответствующими компонентами «что» и «как».

Теснота связи зависит от того, насколько существенный вклад вносит та или иная характеристика продукта («*как»*) в удовлетворение конкретного пожелания потребителя («*что»*).

Четвертым ключевым элементом в развертывании функции качества является выбор цели, т.е. выбор таких значений параметров качества создаваемого продукта, которые по мнению производителя, не только будут соответствовать ожиданиям потребителя, но и обеспечат конкурентоспособность создаваемого продукта в планируемом секторе рынка.

Пятым ключевым элементом является установление (по результатам опроса потребителей) рейтинга важности компонента «что» и на основе этих данных определение рейтинга важности соответствующих компоненту «как».

Для того, чтобы провести это преобразование, необходимо присвоить символам, характеризующим связи, соответствующий вес. Присвоение символам веса «9 – 3 – 1» дает ощутимое различие между важными компонентами рассматриваемых связей.

Для каждой колонки (для каждого «как») оценка потребителя (важности компонента «что») умножается на вес, соответствующий степени связи «как» с «что» и результат выставляется в конце колонки, показывая важность той или иной характеристики

Рассмотренные выше пять ключевых элементов Развертывания Функции Качества являются основой, от которых в большой степени зависят прочность и долговечность того Дома Качества, построенного производителем в виде конечного продукта, которым может воспользоваться будущий его потребитель.

Содержание большинства комнат Дома Качества составляют рассмотренные нами выше ключевые элементы Развертывания Функций Качества.

1. Первый блок – потребительские требования.

Представляются в форме описания ожидаемых выгод, которые покупатель может получить от продукта, на основании описанного выше изучения потребностей и желаний пользователей.

- Проводится группировка по принципу «сродства»
- 🔲 Присваивается общее название для каждой группы
- Строится дерево потребительской удовлетворенности

Первый блок – потребительские требования.

- Представляются в форме описания ожидаемых выгод, которые покупатель может получить от продукта, на основании описанного выше изучения потребностей и желаний пользователей.
- Проводится группировка по принципу «сродства»
- Присваивается общее название для каждой группы
- Строится дерево потребительской удовлетворенности

Пристройка – ранжирование. Результаты рейтинга компонент дерева удовлетворенности и их *важность для потребителя сводится в таблице.* **Надстройка – инженерные характеристики.**

Признаки конструкции. Потребности покупателей переводятся на язык измеримых требований к конструкции. Эти требования измеряются в физических единицах и становятся целью дальнейших НИОКР, но еще не являются решением технической проблемы. Их роль показана в верхней части

Технические параметры продукта - это результаты измерения конкретных характеристик (нижняя часть) конкурирующего продукта в тех же физических величинах, которые выше были использованы для описания признаков проектируемого продукта.

Урфу

Кафедра Технологии Сварочного Производства

Второй блок – вычисление зависимостей потребительских требований и инженерных характеристик. Строится матрица связей. Удовлетворение тех или иных потребностей пользователя связано с определенными характерными признаками конструкции продукта


Крыша – взаимосвязи инженерных характеристик

Подвал – оценка технической конкуренции

Веранда – оценка продукции конкурентов

УрФУ





- продукта и таким образом приводит к концепции выполнимой конструкции или определению продукта.
- **Второй «Дом».** На этой стадии характерные признаки продукта связываются с конструктивными решениями, которые обеспечивают их получение. Характерные свойства конструкции помещают на левой стороне схемы, а решения помещают в верхней части. Поэтому второй «Дом» является полезным инструментом на стадии детального изучения и стадии разработки процесса создания нового продукта.
- **Третий «Дом».** Конструктивные решения третьего «Дома» связываются с технологическими операциями (здесь координируется маркетинг, НИОКР, производство и поставка). При этом конструктивные решения помещаются на левой стороне, а технологические операции размещаются в верхней части «Дома».
- **Четвертый «Дом»** связывает операции процесса с требованиями к производству и тем самым завершает цикл проектирования продукта.