### Практическая работа № 9

Чтение чертежей изделий со сварными швами. Описание шва по рисунку

Преподаватель А.И.Слатина

### Цели занятия:

Обучающая: Формирование способности и готовности использовать теоретические знания для чтения и обозначения сварных соединений на чертежах по ГОСТу.


Развивающая: Способствовать развитию технического мышления, познавательных интересов.

Воспитывающая: Стимулировать потребность в развитии интереса к производственной деятельности, технических способностей через изучение нового материала.


## Обозначение швов сварных соединений

• «С» стыковое соединение.


• «У» — угловое соединение.




«Т» —
тавровое
соединение.



• «Н» — нахлесточное соединение.



#### Виды сварных соединений



- 1 Стыковое (C) a,б,е,ж,з,м
- 2 Угловое (У)- в
- 3 Тавровое (Т)-и,к
- 4 Нахлесточное (Н)-г,д

### Виды сварки:

ГОСТ 5264-80 - ручная дуговая сварка; ГОСТ 11533-75 - автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом;

**ГОСТ 14771-76** - дуговая сварка в защитном газе;

ГОСТ 15878-79 - контактная сварка;

**ГОСТ 14776-79** - дуговая сварка. Соединения сварные точечные;

**ГОСТ 8713-79** - сварка под флюсом.

Соединения сварные;

15164-78 - электрошлаковая сварка;

**14806-80** - дуговая сварка в защитном газе плавящимся электродом.

## Изображение швов сварных соединений на чертежах

<u>Шов условно</u> изображают:

•сплошной основной линией, если шов видимый


 штриховой линией, если шов невидимый.





- Видимую одиночную сварную точку, независимо от способа сварки, условно изображают знаком «+», который выполняют сплошными линиями.
- Невидимые одиночные точки не изображают


<u>Изображение видимых одиночных</u> <u>сварных точек</u>



На изображение сварного шва или одиночной сварной точки указывает односторонняя тонкая стрелка.


Это упрощенное обозначение швов сварных соединений







### Условное обозначение швов сварных соединений на чертежах




- Обозначение стандарта на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений.
  - 2 Буквенно-цифровое обозначение шва.
- Условное обозначение способа сварки по стандарту на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений.
  - 4 Знак ⊾ и размер катета.
- 5. Для прерывистого шва- размер длины провариемого участка знак / (для цепного шва) или Z (для шахматного шва) и размер шага.
  - 6 Вспомогательные знаки:

На полке линии-выноски тонкой односторонней стрелки размещаются условные обозначения шва сварного соединения. Их размещают над полкой, если шов расположен с лицевой стороны изделия, или под полкой, когда шов расположен с оборотной стороны изделия.


Условное обозначение включает в себя вспомогательные знаки, приведенные в таблице.

N° знака	j	2	3	4
Знак	/	Z	0	بد
N° знака	5	6	7	8
Знак	7	0		]


№ 1 —для прерывистого шва с цепным расположением провариваемых участков с указанием длины участка L и шага t.




№2 — для прерывистого шва с шахматным расположением провариваемых участков с указанием размеров L и t.




№ 3 — если требуется снять выпуклость (усилие шва) с указанием (или без указания) шероховатости обработанной поверхности шва.



# Примеры условных обозначений швов сварных соединений




# ГОСТ15164-78-У2-ШЭ-№22



### Контрольные вопросы


1. Сварное соединение, представленное на рисунке обозначается буквой:

- •a) «C»;
- •б) «Т»;
- ●B) «H».



2. Сварное соединение, представленное на рисунке обозначается буквой:

- a) «У»;
- б) «T»;
- в) «H».



3. Согласно стандарту шов сварного соединения, представленного на рисунке, имеет условное обозначение:

- a) «C2»;
- •б) «СЗ»;
- •в) «С15»





4. Условное обозначение шва сварного соединения «Н1» соответствует представленному рисунку под номером.


a)1;

б)2;

**B)3** 








5. Сварное соединение, представленное на рисунке обозначается буквой:

- а) «У»;
- б) «T»;
- в) «H».



### ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ КРИТЕРИИ ОЦЕНОК


6-5 правильных ответов – 5 (отлично)

4 правильных ответов – 4 (хорошо)


3 правильных ответов -3 (удовлетворительно)

Менее 3-х правильных ответов - 2 (неудовлетворительно)


### ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ к заданию №1



Сварной шов выполнен дуговой сваркой в защитных газах плавящимся электродом, соединение нахлесточное без подготовки кромок, одностороннее, высота катета 5 мм., по незамкнутому контуру.



2. Сварной шов выполнен ручной дуговой сваркой, соединение стыковое с односторонней разделкой кромок, двухсторонний, со снятием выпуклости (усилия шва) с обеих сторон с требуемой шероховатостью поверхности (с лицевой стороны Rz20, с обратной стороны Rz80), при монтаже изделия.



3. Сварной шов выполнен контактной точечной сваркой, диаметр сварной точки 5 мм.

### ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ к заданию №2


1.Выполните шов стыкового соединения со скосом одной кромки (С9), двусторонний, со снятием выпуклости (усилия шва), с лицевой стороны, с требуемой шероховатостью обработанной поверхности (Ra12,5), выполненный ручной дуговой сваркой по незамкнутой линии, при монтаже изделия.

Материал свариваемых частей сталь Ст-3пс ГОСТ380-79.


2. Выполните нахлесточное соединение (Н1), осуществляемое контактной точечной сваркой, в трех сварных точках, расчетный диаметр точки – 10мм.

Материал свариваемых частей сталь Ст-3пс ГОСТ380-79.

3.Выполните угловое соединение, двухсторонний с двумя скосами одной кромки (У8), высота катета — 6мм., шов прерывистый с шахматным расположением провариваемых участков (L=50 мм., t=100 мм.), по незамкнутой линии, ручной дуговой сваркой. Материал свариваемых частей сталь Ст-3пс ГОСТ380-79.



### Рефлексия



На уроке было неинтересно.



Я ничего не понял и с нетерпением ждал конца урока.

Я все понял. Урок понравился.

# СПАСИБО 3A ВНИМАНИЕ