



Нарушители трудовой и производственной дисциплины за 11 неделю 2018г.

• Не применение СИЗ


- С начало года нанесено рисок 136, удалено всего с начало года 0 работников
- За 11 неделю нанесено 24 рисок на электронный пропуска следующим работникам:
- Сибилев Дмитрий Александрович монтажник ООО «Энергоинновация»;
- Иванченко Денис Сергеевич монтажник ООО «Лесавик»;
- Валивач Александр Александрович монтажник ООО «Мерлеон-Строй»;
- Молчанов Александр Владимирович монтажник ООО «Сибсервис-плюс»;
- Турдалиев Искандер Аскарович монтажник ООО «Кварц Энергоремонт»;
- Шидербаев Алмас Кабдылхамитович монтажник ООО «Энергоинновация»;
- Куделя Андрей Васильевич монтажник ООО «Кварц Энергоремонт»;
- Бравлик Валерий Алексеевич мастер ООО «Лесавик»;
- Абдраисов Серик Кабылдинович монтажник ООО «Мерлион Строй»;
- Кентпаев Дидар Жаныбекович монтажник ООО «Мерлион Строй»;
- Валеев Эдуард Фаилович мастер ООО «Мерлион Строй»;
- Амангельды Олжас Сайранович монтажник ООО «мерлион Строй»;
- Новокшанов Анатолий Петрович водитель ООО «СИЛА»;
- Ефремов Игорь Валерьевич монтажник ООО «Энергоинновация»;
- Атрошкин Сергей Викторович монтажник лесов ООО «Сибсервис-плюс»;
- Коновалов Александр Павлович монтажник ООО «Красноярский котельный завод»;
- Алмаев Виктор Викторович мастер ООО «Энергосервис»;
- Магамедов Назим Небиевич мастер ООО «СмоленскВентФасад»;
- Начарова Татьяна Алексеевна изолировщик Филиал «КАТЭКэнергозащита» ОАО «Фирма Энергозащита»;
- Картузов Денис Владимирович монтажник ООО «Кварц Энергоремонт»;
- Куделя Алексей Васильевич монтажник ООО «Кварц Энергоремонт»;
- Ермаков Максим Андреевич монтажник ООО «Красноярский котельный завод»;
- Маркушин Григорий Анатольевич монтажник лесов ООО «СмоленскВентФасад».
- Кудаев Дмитрий Победович монтажник лесов ООО «СмоленскВентФасад».

• Нарушение трудовой дисциплины

- Всего с начала 2018 г. проведено алкотестирований 14300, выявлено 13.
- За 11 нед. проведено алкотестирований 1522, выявлено 3.
- 13.03.2018г. в 11 часов 05 минут в здании ИЛК филиала Берёзовская ГРЭС ПАО «Юнипро» контролерами команды №20 КФ ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России был задержан работник ООО "Мерлеон Строй" который находился в здании ИЛК филиала Берёзовская ГРЭС без производственной необходимости не имея разрешения на нахождение на основном производстве и электронного пропуска через КПП№2. Работник ООО «Мерлион Строй» привлечен к дисциплинарной ответственности
- 12.03.2018г. в 21 час 30 минут на КПП №15, контролерами команды №20 КФ ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России был задержан работник Подрядчика ООО «Мерлеон-Строй» в алкогольном опьянении, данный работник с площадки удален.
- 17.03.2018г. в 21 час 20 минут на КПП №15, контролерами команды №20 КФ ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России были задержаны работники Подрядчика ООО «АпексМедиаГрупп» которые находились в алкогольном опьянении, работники с площадки удалены.
- 13.03.2018г. около 00 часов 30 минут в КО отм. +54.000 ряд Г ось 16-17 работники ООО «Энергоинновация» по предварительному сговору, совершили хищение электроинструмента и отрезных дисков, принадлежащих организации ООО «КвацЭнергоремонт», данные работники с площадки удалены.




Диаграмма несоответствий по результатам инспекций по ГК





Допуск персонала площадки в ячейку 3-го энергоблока проводится только после проверки укомплектованности СИЗ.

Диаграмма несоответствий по результатам инспекций СОТТБ, СОТиПК и подрядных организаций на УПТ







Рабочая зона не закрыта-83; отсутствие наблюдающих – 48; не применение стандартных СИЗ-48; порядок и чистота -49, меры безопасности при проведении ПРР – 63.

Результаты Score Card за 11 нед. по подрядным организациям, работающих на площадке PBP 3-го энергоблока

				Www.		11 неделя		Lette	NEO:							147	ого:	
Подрядчик			СОТиПК ПАО "Юнипро"		СОТТБ		Технологи		ИТОГО: UTG+СОТиПК+СОТТБ +Технологи		АО "Институт Оргэнергострой"		Подрядчики		итого		ОТТБ	
		кол-во инспекций	Оценка	кол-во инспекций	Оценка	Кол-во инспекций	Оценка	кол-во инспекци й	Оценка	кол-во инспек ций	Оценка	кол-во инспекци й	Оценка	кол-во инспекци й	Общая оценка	кол- во инспе кций	Общая оценка	
Красноярский котельный завод	2	5	86%	38	86%	8	97%	51	89%	36	85%	25	86%	112	87%	43	86%	
ГИС Энерго	0	0	0%	2	81%	3	100%	5	94%	0	0%	11	93%	16	93%	2	81%	
КАТЭКэнергозащита	1	0	0%	9	86%	0	0%	9	86%	10	84%	12	94%	31	90%	9	86%	
Строительная путевая компания	0	0	0%	1	67%	2	100%	3	86%	0	0%	0	0%	3	86%	1	67%	
Сибэкс-кран	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	83%	3	96%	5	92%	0	0%	
Сиб ПСК	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3	100%	3	100%	0	0%	
Мерлеон строй	1	2	83%	24	76%	3	80%	29	78%	72	90%	56	92%	157	90%	26	77%	
КварцЭнергоремонт	4	1	83%	20	79%	5	93%	26	83%	33	85%	18	94%	77	88%	21	80%	
Энергосервис	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4	85%	5	96%	9	93%	0	0%	
Энергоинновация	3	10	79%	106	81%	28	96%	144	86%	80	87%	91	85%	315	86%	116	81%	
Смоленск Вент Фасад	0	9	73%	18	76%	0	0%	27	74%	27	85%	21	89%	75	85%	27	74%	
Сибсервис-Плюс	1	1	83%	15	81%	2	100%	18	83%	29	84%	24	96%	71	90%	16	81%	
котэс	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3	100%	3	100%	0	0%	
Стройрегион	0	2	77%	0	0%	1	100%	3	82%	0	0%	6	97%	9	93%	2	77%	
КАТЭКэнергоремонт	0	2	67%	0	0%	3	100%	5	89%	3	84%	3	95%	11	91%	2	67%	
ЛЕСАВИК	0	1	83%	15	86%	0	0%	16	86%	21	85%	34	96%	71	93%	16	86%	
Общая оценка	12	33	79%	248	81%	55	96%	336	85%	317	87%	315	92%	968	88%	281	81%	



Допуск организации ООО «СмоленскВентФасад» с 13.03.2018 по 18.03.2018 года, будет производится только после проверки рабочего места с предоставлением инспекционного листа координатору ГК филиала «Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг»

Диаграмма несоответствий по результатам инспекций на УПТ







Диаграмма несоответствий по результатам инспекций СОТТБ, СОТиПК и подрядных организаций на УПТ





Результаты Score Card за 11 нед. по подрядным организациям, работающим на УПТ

		8		111		11 неделя	2			4		2			
Подрядчик		СОТиПК ПАО "Юнипро"		СОТТБ		Технологи		ИТОГО: UTG+COTиПК+COTT Б+Технологи		Подрядчики		итого		ИТОГО: UTG+COTиПК+ COTTБ	
		кол-во инспекц ий	Оценка	кол-во инспек ций	Оценка	кол-во инспекций	Оценка	кол-во инспекци й	Оценка	кол-во инспекци й	Оценка	кол-во инспекци й	Общая оценка	кол- во инспе кций	Общая оценка
Гидромонтаж	0	0	0%	6	84%	0	0%	6	84%	11	93%	17	91%	6	84%
Апекс Медиа Групп	1	2	81%	37	84%	9	98%	48	86%	13	92%	61	88%	39	83%
TEXHOTEPPA	0	0	0%	7	86%	2	74%	9	83%	10	98%	19	92%	7	86%
КАТЭКэнергозащита	0	1	75%	12	81%	2	88%	15	81%	16	91%	31	87%	13	81%
Нолекон-монтаж	0	0	0%	7	82%	0	0%	7	82%	7	100%	14	95%	7	82%
Смоленск Вент Фасад	0	0	0%	11	85%	0	0%	11	85%	22	91%	33	89%	11	85%
Промстройресурс	0	0	0%	4	85%	0	0%	4	85%	4	96%	8	93%	4	85%
Позитивная динамика	0	0	0%	5	83%	0	0%	5	83%	11	93%	16	90%	5	83%
ОМС-центр	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10	99%	10	99%	0	0%
Стройрегион	0	0	0%	3	88%	0	0%	3	88%	1	100%	4	91%	3	88%
КАТЭ Кэнергоремонт	0	0	0%	2	80%	0	0%	2	80%	3	96%	5	93%	2	80%
Новые технологии в строительстве	0	0	0%	5	83%	0	0%	5	83%	4	98%	9	93%	5	83%
РусАльпСтрой	0	0	0%	1	90%	0	0%	1	90%	0	0%	1	90%	1	90%
Общая оценка	1	3	79%	100	84%	13	94%	116	85%	112	95%	228	91%	103	83%



•ООО «Строительная путевая компания» - 67%- ГК

- •Отсутствует периодичность проведения тестирования на электроинструменте;
- •На УШМ отсутствует защитное устройство;
- •Поврежден корпус перфоратора.
- Филиал «КАТЭКэнергоремонт» ООО «КВАРЦ Групп» 67% -УПТ
- •Не применение средств защиты от падения с высоты;
- •Рабочая зоне не закрыта/ не защищена;
- •Отсутствуют меры защиты от падения предметов с высоты.

-ΰОО «Стройрегион» УПТ- 87%;

-Филиал «КАТЭКэнергозащита» ОАО «Фирма Энергозащита» ГК – 88%.



Для проработки с персоналом:



Выдержка из акта расследования инцидента произошедшего 05.03.2018г. в КО 3-го энергоблока, ряды Д–Е, ось 19, отм. 20.000 м. – падение металлического предмета Lost Time Injury (LTI) – несчастный случай с потерей трудоспособности.

0	Непосредствен	Корневые	Моновния и
Описание инцидента	ные причины	причины	мероприятия
монтажниками ООО «ЛЕСАВИК» Сергомановым М.В. и Логиновым Ю.А. произошло падение металлического предмета с выше расположенных отметок на Сергоманова М.В. На машине скорой помощи ЛПФО Сергоманова М.В. доставили в травматологические отделение Шарыповской Городской больницы. 06.03.2018 после проведения	1.Ответственный исполнитель работ выполнял работу, не входящую в его непосредственны е обязанности, не осуществлял непрерывный контроль за членами бригады. 2.Наличие незакрепленных предметов на выше расположенных отметках. 3. Неконтролируемо е перемещение упавшего металлического предмета размером 100×53×60.	причины 1.Формальное и некачественное проведение оценки рисков на рабочем месте. 2.Не проведение предупредительных мероприятий, снижающих риск получения травмы от падения предметов с вышерасположенных отметок (установка улавливающих сеток, защитных козырьков). 3.Отсутствие систематизирова нных мероприятий по безопасному	1.Остановить все работы в Котельном отделении ячейке 3-го энергоблока. Организовать уборку отметок от строительных и производственных отходов в целях исключения рисков падения с высоты незакрепленных предметов. 2.Провести разъяснительную работу с ответственными руководителями работ и специалистами ОТиТБ о недопустимости привлечения ответственных исполнителей работ на работы не входящие в его непосредственные обязанности. Провести выборочный опрос ответственных исполнителей работ на тему: «Обязанности ответственного исполнителя работ по наряду – допуску». 3.Для обеспечения безопасности работников от возможного падения материалов и предметов производства на ниже лежащие отметки, руководителям работ по нарядамдопускам совместно со специалистами по охране труда при проведении осмотра рабочих мест проводить предварительную оценку рисков возможного падения материалов и предметов производства на ниже лежащие отметки (установка защитных экранов и козырьков, улавливающих сеток) с записью в наряде - допуске. 4.Повторно разослать подрядным организациям положение «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. О проведении оценки рисков до начала выполнения работ по нарядам-допускам». Провести инструктаж на тему: «Оценка рисков до начала выполнения работы» и провести инструктаж на тему: «Оценка рисков до начала выполнения работы». 5.Организовать проведение повторного обучения и тренингов ответственных руководителей работ по нарядам-допускам и специалистам по охране труда на тему: «Предотвращение падения предметов с высоты». 6.Обеспечить контроль со стороны руководителей работ по нарядам-допускам совместно со специалистами по охране труда с участием координаторов ОТ, ТБ и ПБ ООО «Энергоинновация» и филиала «Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг» за чистотой
диагностических мероприятий,	4.Отсутствие улавливающей	удалению незакрепленных	рабочих мест по окончании смены при выявлении замечаний, наряд-допуск не прикрывается до их устранения.
установлен диагноз: Ушибы мягких тканей спины, грудной клетки. Гематомы. Согласно медицинскому заключению от	мероприятий обеспечивающих	отметок расположенных	7. Разработать график проведения совместных плановых проверок в формате ООО «Энергоинновация» и филиал «Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг» по выявлению потенциально опасных мест с наличием риска падения незакрепленных предметов с отметок, расположенных на высоте. 8. Запретить ответственным исполнителям работ по нарядам принимать непосредственное участие в работе, если её выполнение требует наблюдения за членами бригады, если работы производятся на разных отметках, если производятся совмещенные работы. 9. Рассмотреть степень ответственности мастера Николаенко Е.В. за недочеты при организации выполнения работ подчиненным персоналом.



Рекомендуемые учебные центры

de de	<u>Ç</u>
	Silv

No

1/п	Организация	Место расположения	услуги Услуги		Лицензия
1.	Негосударственное образовательное учреждение "Центр профессионального образования " Магистраль"	ПОМ 1:	повышение квалификации г. профессиям 4, 25	по рабочи	м Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6695-л от 06.03.2012
2.		г. Красноярск, ул. Борисова, 1 т.8(391)251-63-36, 244-36-	Подготовка к аттестации промышленной электробезопасности, 4 теплоэнергоустановкам. 75 Обучение по охране труда.	безопасност	и, Лицензия на осуществление образовательной деятельности



НП МУЦ "Кадры"	www.kraskadry.ru	и обрание по охране труда, птм, работы на высоте.	от 19.12.2013
to the control of the	г. Красноярск, ул. Дудинска 12Б жое 8(391)201-88-48, ное 201-88-30 www.vdpo24.ru	я, ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ	Лицензия МЧС России № 6- Б/00055 от 16.03.2012
Центр повыше 4. квалификации переподготовки кадров области безопасно жизнедеятельности СФУ		Переподготовка и повышени квалификации специалистов, связанных вопросами охраны труда, экологической обратительной безопасности специальной оценки условий труда оказанию первой помощи постадавшим ногоизводстве.	с Лицензия на осуществление , образовательной деятельности , № 0443 от 14.12.2012
5. СНПА "Промышлен безопасность"	г.Красноярск, улЗатонская, ная 8(391)265-57-73, 265-57- http://prombez.org	Предаттестационная подготовка по промышленной, энергетической 7 безопасности. 74Обучение по охране труда, ПТМ, работа на высоте.	й Лицензия на осуществление образовательной деятельности
6. ЧОУ ДПО УЦ "Безопасность	T.8-904-895-87-32 8-902-928-80-91	^{∪о} безопасности. Обучение по охране труда, ПТМ, работы н	Й
7 транспортного компле	тов г. Красноярск, ул. Киренског	44 Подготовка, переподготовка повышени квалификации специалисто	Лицензия на осуществление _е образовательной деятельности _В № 0443 от 14.12.2012



В связи с участившимися случаями подделки удостоверений, приниматься будут только те удостоверения которые указаны в рекомендуемом списке. Из других учебных центров удостоверения будут приниматься только по согласованию с СОТТБ филиала «Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг».