

The background features a dark blue gradient with technical illustrations. On the left, there are several circular gauges and scales. One prominent scale has numerical markings from 140 to 260 in increments of 10. Other gauges show partial scales and arrows indicating direction. The overall aesthetic is clean and technical.

ТЕХНОЛОГІЯ ЗВАРЮВАННЯ СЕЙФУ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ІНСТРУМЕНТУ

СЕЙФИ

- Перші сейфи з'явилися в Англії в XIX ст. зі збільшенням числа заможних людей. Саме тоді прості скрині й шафи змінилися шафами, зробленими зі сталі й обладнані міцними замками. Вони були надзвичайно надійними — до винаходу ацетиленово-кисневого пальника. Після цього почали застосовувати два шари металу, додатково прокладені міддю й шаром бетону.





- **Сейф** — міцний вогнетривкий металевий ящик або шафа для зберігання документів і матеріальних цінностей. Сейф покликаний зберігати цінності від двох різних небезпек вогню й злому.

Для виготовлення сейфу потрібна міцна сталь товщиною не менше 3,5 мм.

Я обрав листи зі сталі 09Г2С – це низьколегована конструкційна сталь, підвищеної міцності. Ці марки відносяться до добре зварюваних.

Для сейфу знадобиться два сталеві листи та квадратний профіль.

3 листи по 1500 x 500 см.

1 лист 1000 x 300 см.

2 листи 500 x 500см.

4 квадратного профіль по 1500 см.

8 квадратного профіля по 500 см.

ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ.

- Для виготовлення сейфу для зберігання інструменту я використовував такі інструменти як:
- рулетку, маркер, молоток, шлакооббивач, кутник, щітка по металу, апарат плазмового різання.
- Для захисту шкіри рук та обличчя використав зварювальні рукавиці, одяг зварника та маску зварювальника Хамелеон.
- Для зварювання сейфу я використовував новітнє обладнання фірми фронтіус.

TRANS STEEL 2200 .



- Це компактне рішення «три в одному». Це перше інверторне джерело струму з живленням від однофазної мережі, що підтримує кілька процесів, пропонуючи зварювання стрижневим електродом, MIG/MAG і TIG в єдиному пристрої. Модель TransSteel 2200 відрізняється інтелектуальною конструкцією, простотою використання, міцністю та високим рівнем надійності.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МАРШРУТ ЗВАРЮВАННЯ.

- Підготовка металу до зварювання складається з правки, очистки, розмітки і збирання підготовлених деталей для зварювання. Після правки розмітити деталі за розмірами. Відрізати за розмірами.
- Збірка приєднати відрізки квадратного профілю виконати прихватки. Прихватки зачистити.
- Зварювання для виконання зварювання потрібно підібрати режими зварювання: діаметр електроду, силу струму.

І ПІДГОТОВКА ПІД ЗВАРЮВАННЯ.

- 1. Розмітити деталі згідно креслення.
- 2. Відрізати деталі згідно розмітки
- 3 листа по 1500 x 500 см.
- 1 лист 1000 x 300 см.
- 2 листа 500 x 500см.
- 4 квадратного профіль по 1500 см.
- 8 квадратного профіля по 500 см.
- 4. Зачистити кромки деталей від іржі, бруду і пилу.
- 5. Виконати прихватки.

II. ЗВАРЮВАННЯ.

- 1. Уложити на металевий піддон листи
- 2. Зачистити шви.
- 3. Почергово виконати зварювання.
- 4. Зачистити шви.



