

процесса обслуживания и ремонта
распределительного вала двигателя,
автомобиля LADA KALINA 1118 на
участке текущего ремонта городской
СТОА.

Студент: Шапошник А.С.

Дипломный руководитель: Петров М.А

**Текущего ремонта
с количеством проживающих 98000
жителей, со среднегодовым
пробегом 10000км и работой СТОА
357 дней в году**

В системе газораспределения двигателя.

Дефект: Уменьшение мощности двигателя

Неисправность: Износ кулачков распредвала

Способ устранения: Замена распредвала


распредвала.



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

Рассухариватель клапанов

Рассмотрена конструкция и инструкция по применению рассухаривателя клапанов



Площадь оконных проёмов 9,5
м

Мощность ламп 760 Вт

Вентиляция: Вентилятор ЭВРЗ

Чертёж рассухариватель
клапанов

Чертеж участка текущего
ремонт на городской СТОА

Чертёж сборки,разборки
распредвала

Стоимость технологического
оборудования составила 281600 руб.

Доходы от реализации услуг 1467354
руб.

Прибыль 271952,8 руб.

Рентабельность предприятия – 23 %

