

# Видео-Контроль

Повышение эффективности  
бизнеса

# Полный спектр услуг для защиты дома и офиса

## Защита дома и офиса

- Мониторинг объекта
- Защита от кражи
- Быстрое реагирование




## Профессиональные решения

- Видеонаблюдение и мониторинг
- Пожарная сигнализация
- Системная интеграция




## Защита от бытовых аварий

- Датчики дыма и огня
- Контроль отключения электроэнергии
- Контроль утечки бытового газа, контроль протечки воды




# Удаленный мониторинг видео-систем

- Предупреждает возникновение и развитие проблемных ситуаций
- Обеспечивает максимально эффективное реагирование при происшествиях
- Дает дополнительные возможности по повышению эффективности бизнеса
- Снижает расходы на обеспечение охраны объекта



# Постоянный контроль за ключевыми точками


- Немедленное информирование о потерях связи и отключениях питания
- Контроль работоспособности систем и попыток саботажа
- Контроль соблюдения регламентов безопасности
- Независимое документирование событий на объекте
- Ответы для Службы Безопасности



# Повышает эффективность реагирования и спасения


- Оператор контролирует прибытие групп реагирования
- Оператор удаленно координирует действия на объекте
- Удаленное управление системами на объекте

Е



# Дополнительные возможности по повышению эффективности

- Удаленный ресепшн - видеоконсьерж




# Дополнительные возможности по повышению эффективности

- Интерактивный «удаленный охранник»



# Дополнительные возможности по повышению эффективности

- Соблюдение регламентов сотрудниками офиса





# Дополнительные возможности по повышению эффективности

- Расчет эффективности использования ресурсов площадей


The screenshot displays a video surveillance management interface. On the left, a table lists vehicle entries with columns for 'Номер' (Number), 'Время' (Time), and 'Канал' (Channel). The main area shows two camera feeds: 'Camera 01' (outdoor) and 'Camera 02' (indoor). A timeline at the bottom indicates the current view is a 'Пауза' (Pause) at 16.05.2016 10:09:52.989. A license plate 'H632ME 199' is visible in the bottom right of the interface.

Номер	Время	Канал
H632ME 199	↑ 10:09:53	Осення23 Канал ...
H025AB 797	↑ 10:09:25	Осення23 Канал ...
O197AP 119	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
P500AU 790	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
H698EA 77	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
T944EP 797	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
H239AB 777	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
P253EY 777	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
H698EA 77	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
H698EA 77	↓ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
T198MO 77	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
E280YU 77	↓ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
O525HO 797	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
O525H+ 797	↓ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
H239AB 777	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
H698EA 77	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
X167EN 761	↓ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
H698EA 77	↓ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
O525YO 797	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
P253EY 777	↓ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
M009YU 777	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
T198MO 77	↓ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
P388EP 777	↓ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
Y442AA 777	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
T944EP 797	↓ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
K404NP 799	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
T198MO 77	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
T198MO 70	↓ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
P500AU 790	↓ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
M009YU 777	↓ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
E052EP 777	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
O729YU 797	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
O525HO 797	↓ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
Y442AA 777	↓ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
X045ET 777	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
K013MM 77	↓ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
K955HX 777	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
K404NP 799	↓ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
K219AS 777	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
X045K Y 98	↓ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
H810CE 777	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
K888EA 790	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...
C457CH 777	↑ 14 Май 2016...	Осення23 Канал ...

# Экономия на обеспечении охраны и повышение эффективности

- Снижение количества сотрудников Физической Охраны
- Автоматизация работы Службы Безопасности
- Снижение количества ложных вызовов
- Повышение дисциплины за счет обеспечения дополнительного контроля

**Расходы на 1 пост охраны ~ 100 000 руб в месяц**



**Расходы на видео оператора ~ 30 000 руб в месяц**

# Варианты подключения на удаленный мониторинг

Платформа видео записи объекта подключается к платформе ЦС



IP Камеры объекта подключаются напрямую к платформе ЦС




# Надежная мониторинговая инфраструктура

- 3 собственных Мониторинговых центра (принадлежат Цезарь Сателлит)
- Распределение рабочей нагрузки в режиме реального времени
- Бесперебойное функционирование 24/7/365
- 100 операторов Центра Безопасности (в смену)
- 5 миллионов сигналов ежегодно



# Узнаваемый бренд



**ЦЕЗАРЬ  
САТЕЛЛИТ**



# Спасибо за внимание!