Лекции

«Теоретические основы современных технологий»

Вылегжанина Ирина Ивановна

кандидат технических наук, доцент

Кафедра «Маркетинг», ауд. 204


<u>Содержание</u>

- Тема
 1.
 Основные понятия и определения.

 Тема
 2.
 НТП: сущность, значение, основные направления развития.
 Современные исследования НТП.
- **Тема 3.** Технологические основы производства в угольной промышленности.
- Тема
 4.
 Технологические основы производства в металлургической промышленности.
- Тема
 6.
 Технологические
 основы
 производства
 в

 химической промышленности.

Технология — наука, изучающая способы и процессы переработки продуктов природы (сырье) в предметы потребления и средства производства.




Изучение типовых технологических процессов их особенности, закономерности, общих принципов, оптимизаций состоит *предмет и содержание дисциплины*.

Отрасль промышленности –

промышленных объединений совокупность (предприятий), научно-исследовательских организаций и проектно-конструкторских институтов, изготавливающих продукцию, сходную по-своему назначению, используемых сырье, применяющих в основном сходное производстве сходную технологию и используют специально подготовленные кадры.

Отраслевая структура промышленностипредставляет собой соотношение удельных весов различных отраслей в общем объеме, выработанной за 1 год продукции.



По принципу фактического использования продукции в народном хозяйстве промышленность подразделяется на две большие группы:

- <u>I (группа «А»)</u> производство средств производства (ведущие отрасли промышленности);
- *II (группа «Б»)* производство предметов потребления.


Производственный процесссовокупность взаимосвязанных действий в результате которых исходные материалы превращаются в готовые изделия.

Технологический процесс

- часть производственного необходимого процесса, непосредственно для изменения формы размеров или состояния заготовки, т.е. непосредственно для качественного изменения сырья.

Классификация

технологических процессов





Кратность обработки сырья

- 1. Разомкнутая схема
- 2. Замкнутая схема
- 3. комбинирова нная



По способу организации процессы делятся на:

- 1. Периодические процессы- проводятся на оборудовании, которое загружается исходными материалами через определенные промежутки времени; после их обработки полученный продукт выгружается. (например, выплавка стали, литье в форму и др.);
- 2. Непрерывные осуществляется в аппаратах, где поступление сырья и выгрузка конечных продуктов производится непрерывно. (например, разливка стали, переработка нефти, производство цемента);
- 3. Комбинированные сочетание стадий периодических и непрерывных процессов. (например, поточные линии механической обработки деталей, коксование углей, работа доменной печи).

По кратности обработки сырья:

- 1. Процессы с разомкнутой схемой (открытой) в которой сырье или материал подвергается однократной обработке;
- 2. Замкнутая схема (круговой, циркуляционной или циклической), в которой сырье или вспомогательные материалы неоднократно возвращаются в начальную стадию процесса для повторной обработки, а иногда и регенерации (восстановление потерянных свойств);
- 3. Комбинированные (смешанная схема)

Технологический баланс-

результаты расчетов (выраженные в виде уравнений, таблиц или диаграмм), отражающих количество введенных и полученных в производственном процессе материалов и энергии (их приход и расход).

<u>Составление тех. баланса</u> производится в 2 стадии:

1. Составляется материальный баланс.

2. Составляется энергетический баланс (или тепловой), составляется на основе материального баланса.

<u>Материальный</u> баланс- является выражением количественным закона сохранения массы и применительно отдельным стадиям производственного процесса означает, что масса веществ, поступивших на технологическую операцию (приход), равна массе полученных веществ (расход).

Энергетический (тепловой)

баланс- является количественным выражением закона сохранения энергии.

<u>Себестоимость</u> – сумма, затраченная при производстве товара (или его транспортировке, приобретение).

Себестоимость различают на:

Фабрично-заводскую— затраты предприятия, непосредственно связанные с производством продукции.

Полную - совокупность материальных и трудовых затрат предприятия в денежном выражении, необходимых для изготовления и реализации продукции.

4 основные группы среди затрат

Материальные затраты- затраты связанные с приобретением исходного сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов, топлива, воды, электроэнергии.

Трудовые - затраты на выплату заработной платы рабочим и служащим.

Амортизационные- отчисления на возмещение износа основных производственных фондов (зданий, сооружений, оборудования и т.д.)

Прочие затраты- затраты на аренду, ремонт, обеспечение безопасности.

Качество продукции совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность, удовлетворяющее определенные потребности общества.

8 основных групп показателей качества

1. Показатель назначения характеризует полезный эффект от использования продукции по назначению (габариты, вес);

2. <u>Показатель надежности</u> — срок службы или долговечности изделия, ремонтно-пригодность;

 3. Показатели технологичности

 коэффициент сборности, удельные

 показатели трудоемкости.

4. Показатели стандартизации и унификации — характеризует степень использования стандартизируемых составных частей изделия.

5. Эргономические показателихарактеризуют систему «человек-изделиесреда» в эту группу входит комплекс психологических, физиологических, гигиенических свойств человека проявляется в промышленной или бытовой среде.


6. Эстетические показатели - соответствие определенному стилю, выразительность, оригинальность и т.д.

7. Показатели патентно -правовые — характеризует патентно способность изделия в стране и за рубежом, его патентно частота и патентно-правовая защита.

8. Экономические показатели- показатели, отражающие затраты на разработку изготовление и эксплуатацию изделия.

Сырьем называют вещества природного И синтетического происхождения используемые ГОТОВЫХ производства продуктов.

Классификация сырья





Минеральное сырье делится на:

- 1. Рудное- называют породы содержащие металлы, которые могут быть экономически выгодно извлечены.
- 2. Нерудным (неметаллическим) все сырье, используемое в производстве химических, строительных и др. неметалических материалов и не являющееся источником получения металлов.
- 3. К горючему сырью относятся органические ископаемые: уголь, торф, нефть, используется как топливо или сырье для химической промышленности.

Растительное и животное сырье

(древесина, лен, хлопок, масла, жиры, молоко, кожа, шерсть, зерно, картофель и т.д.) перерабатывают или в продукты питания (пищевое сырье) или в продукты промышленного назначения (техническое сырье).

Источником растительного и животного сырья являются ресурсы естественной среды обитания: земельные, лесные и водные.

Обогащение сырья

Целью обогащения сырья является получение сырья с возможно большим содержанием полезных элементов.

При обогащении получают две или более фракций.

Фракция обогащенная одним из полезных компонентов называется концентратами.

Фракции не содержащие полезных элементов, т. е. пустые породы называются *хвостами*.

Минеральное сырье обогащается 3 основными способами:

- 1. Механический
- Грохочение (минералы разделяют на фракции по крупности (просеивают)
- Гравитационное разделение (различии скоростей осаждения частиц в жидкости в зависимости от плотности частиц)
- Электро-магнитная сепарация
- Электростатическое обогащение
- 2. Физико-химический способ
- флотация (различная смачиваемость компонентов, входящих в состав сырья)
- Выпаривание
- Выделение примесей в осадок объем в газовую фазу
- Вымораживание
- 3. Химический способ (способность сырья вступать в химические реакции)
- Восстановление
- Растворение
- Окисление
- Разложение
- Обжиг минералов

Значение обогащения:

Обогащение имеет важное народно-хозяйственное значение несмотря на дополнительные затраты, т.к. оно обеспечивает:

- 1. Расширение сырьевой базы (месторождений) промышленности за счет вовлечения в эксплуатацию бедных по содержанию полезных ископаемых
- 2. Более полное использование производственного оборудования за счет использования высококонцентрированного сырья.
- 3. Экономия транспортных средств.
- 4. Улучшение качества готовой продукции.

HTII – процесс зарождения и развития новых идей научных исследований, создание более внедрение НОВЫХ совершенных орудий и предметов труда, новых технологий, методов управления организации производства.


Сущность технической революции заключается в проявлении и реализации изобретений, вызывающих переворот в средствах труда, видах энергии необходимость перехода к новым средствам технологическим производства.

Основными направлениями НТП в промышленности являются:

- электрификация производства- широкое применение электрической энергии в технологических процессах и двигательных устройствах, в средствах управления производством, широкое развитие и внедрение радиоэлектроники;
- *Химизация производства*, отличающаяся расширением сырьевой базы промышленности, разработкой и внедрением химических материалов и методов обработки;
 - Комплексная механизация и автоматизация производствазамена ручного труда механизмами, переход от механизации отдельных операций к комплексной механизации всего процесса труда, разработка и внедрение в производство АСУ, и промышленных роботов, которые завершают комплексную автоматизацию производства и возлагая на него функции контроля и оперативного управления.

На долю угольной промышленности приходится более 30% от общего объема промышленного производства.


Угольные запасы Кузбасса составляют 690 миллиардов тонн низкозольных каменных углей с содержанием серы 0,1-0,5% и представлены всеми известными в мире марками и технологическими признаками коксующихся и энергетических углей.




Структура угольной промышленности

- 1.Угледобывающие предприятия (шахты, разрезы).
- 2. Обогатительные фабрики.
- 3. Предприятия, которые выпускают различные машины и оборудование для добычи угля горное машиностроение.
- 4. Производство строительные материалов.
- 5. Добыча сланцев и др. сопутствующих полезных ископаемых.


Доля Кузбасса в балансовых запасах каменного угля России, %








Добыча угля по Кузбассу, млн. тонн.




Динамика добычи угля в Кузбассе, млн. тонн



Основные методы переработки углей

- 1. Коксование процесс термо-химической переработки углей без доступа воздуха при t до 1000С.
- 2. Полукоксование- подвергаются бурые угли (низкие по качеству) полукоксование является заменой сортовому углю.
- 3. Газификация происходит сжигание угля в специальных аппаратах.
- 4. *Гидрогенизация* (гидрирование)- процесс получения жидкого топлива.





Оценка качества угля отмечается главными показателями

• Содержание влаги, золы, серы, фосфора

• Выход летучих веществ

• Удельная теплота сгорания


Марки углей

- 1. Газовые угли
- 2. Длиннопламенные
- 3. Жирные
- 4. Тощие
- 5. Спекающиеся
- 6. Коксовые

Классы углей

- 1. Плитный (от 100-300 мм)
- 2. Крупный (от 50-100 мм)
- 3. Орех (от 25-50 мм)
- 4. Мелкий (от 13-25 мм)
- 5. Семечко (от 6-13 мм)
- 6. Штыб (от 0-6 мм)

Ст рукт ура добываемых углей, %



17%

Обогащение углей —

совокупность процессов обработки для повышения качества углей посредством удаления пустой породы, вредных примесей и получения продуктов, удовлетворения потребностей потребителей.

При обогащении получают:

1. Концентрат (обогащенный уголь).

2. Промежуточный продукт.

3. Отходы (шлаки).

Обогатительные фабрики

<u>Индивидуальные</u>

1. шахта

Групповые

ОФ (обогащ. уголь несколько шахт) Центральная

ЦОФ (много шахт, ж/д) Месторождение- это естественное скопление полезных ископаемых в земной коре, пригодное по количеству, качеству и условиям залегания для прямого освоения.

Шахтное поле- это часть месторождения полезных ископаемых, отведенное одной шахте для добывания угля.

Основные параметры шахты


Шахта характеризуется:

Качественными показателями относят показатели характеризующие принципиальные особенности предприятия, выражающиеся методом описания (способ подготовки шахтного поля, способ организации производства и т.д).

Количественные показатели показатель работы, которые выражаются цифрами (себестоимость, производственная мощность шахты, максим. количество угля в тоннах, добываемое одной шахтой в единицу времени, запасы угля).

Основные этапы разработки месторождения

- 1. Вскрытие обеспечение доступа с поверхности земли к месторождению путем проведения горных выработок (шахтные стволы).
- 2. Подготовка шахтного поля- включает проведение комплекса горных выработок, обеспечивающих условия для очистных работ.
- 3. Очистные работы добывание угля.



<u>Формы организации</u> производства в очистном забое

- 1. Цикличная форма повторяемость определенных процессов в известной последовательности выемка угля, крепление забоя, передвижка конвейера и т.д.
- 2. *Циклично-поточная форма* обеспечивает частичное совмещение процессов выемки угля и ремонтно-подготовительных работ.
- 3. Поточная форма- характеризуется совмещением процессов выемки угля и ремонтно-подготовительных работ.

Основные этапы разработки месторождений открытым способом

- 1. Подготовительный
- 2. Горно- капитальный
- 3. Эксплуатационный
- 4. Рекультивация (погашение)

Подготовительный этап включает в себя:

- 1. Расчистка поверхности (удаление естественных и искусственных препятствий).
- 2. Проведение автомобильных, ж/д , линий электропередач.
- 3. Постройка производственных и служебных помещений.
- 4. Ограждение от стока поверхности вод.

<u>Горно-капитальному этапу</u> соответствуют следующие работы:

1. По удалению почвенного слоя и складированию его в специальные отвалы.

2. Работы по удалению покрывающих и вмешивающих пород для обеспечения доступа к полезному ископаемому.

Эксплутационный этап

1. Вскрышные работы — работы по удалению пустых пород.

- 2. Добычные работы
 - Механический способ (экскаваторный)
 - Гидравлический способ
 - Буро-взрывной способ
 - Комбинированный способ

Главные параметры разреза

- 1. Запасы полезных ископаемых
- 2. Срок службы разреза
- 3. Производственная мощность разреза
- 4. Объем вскрышных пород
- 5. Размеры разреза по поверхности и предельная глубина разреза

<u>Технологические основы</u> <u>производства в металлургической</u> <u>промышленности</u>



Металлургия- область науки и техники, отрасль промышленности, охватывающие процессы получения ИЗ руд или других металлов материалов, изменения химического состава, структуры и свойств металлических сплавов, придания металлу определенной формы.

<u>Типы производств в металлургическом</u> <u>комплексе:</u>

- 1. <u>Производство полного цикла</u>, включающие все стадии металлургического процесса, т.е. Помимо подготовки сырья к плавке выделяется производство чугуна (доменное), производство стали и прокатное производство.
- 2. <u>Производства неполного цикла</u>, представленные выплавкой стали или выплавкой чугуна, или прокатом (трубопрокатное производство, рельсопрокатное производство и т.д.).
- **3.** <u>Производство ферросплавов</u>, т.е. сплавов чугуна с легирующими металлами (марганцем, хромом, никелем).

<u>Черная</u> металлургия- отрасль тяжелой промышленности, к которой относятся предприятия по добыче и обогащению рудного и нерудного сырья для черной металлургии, чугуна, стали, проката, ферросплавов, труб стальных и чугунных изделий дальнейшего передела, металлических порошков черных металлов.

<u>Иветная металлургия</u>- отрасль тяжелой промышленности, включающая добычу и обогащение руд, производство и обработку цветных металлов и их сплавов.

Все металлы и сплавы принято делить на 2 группы:

- 1. Железо и сплавы на его основе (чугун, сталь).
- 2. Все остальные металлы, кроме железа, и сплавы на их основе цветные металлы.






Диаграмма состояния сплава железа-углерод (упрощенный вид).

Полный металлургический процесс включает:

- 1. Производство чугуна
- 2. Производство стали
- 3. Производство проката

Сущность доменной плавки <u>чугуна</u> состоит в восстановлении железа руды и ИЗ науглероживание до состояния чугуна и отшлакования пустой породы.

Продукты доменного производства:

- 1. Передельный чугун 80% от общего объема. Предназначен для переплавки, переработанный в сталь.
- 2. Литейный чугун до 15 % от общего общего и предназначен для изготовления чугунных изделий методом литья.
- 3. Специальный чугун (ферросплавы) 5% . Характеризуется высоким содержанием кремния и марганца и примесей для раскисления стали.

Производительность доменной печи

характеризуется коэффициент полезного объема печи, которая рассчитывается

полезный объем доменной печи

K= -

производство чугуна выплавленного в сутки




Рис 29 "Доменная печь и вспомогательные устройства

<u>Технико-экономические</u> показатели доменного производства чугуна зависят от:

- 1. От содержания железа в руде.
- 2. Конструкции печи (зависит показатель полезного объема печи).
- 3. Степени механизации и автоматизации производственного процесса.

Марки чугуна:

- 1. Серый чугун характеризуется тем, что в его структуре углерод содержится в виде графита и содержание углерода колеблется от 2,4-3,8%.
- 2. Белый чугун- углерод находится в виде цементита; отличается от серых большей твердостью и хрупкостью.
- 3. Ковкий чугун- используется для изготовления различных деталей, работающих при больших нагрузках.
- 4. *Высоко-прочный чугун* модифицированный получаемый при плавке с добавление магния.

Производство стали

Сталь – сплав железа и углерода, с содержанием углерода до 2%.

Суть производства стали сводится к удалению из чугуна избытков углерода, кремния, магния, серы, фосфора и др. вредных примесей.

<u>Для удаления вредных примесей</u> исходное сырье нагревают до высоких температур.

Нагревание осуществляется 3-мя способами:

- 1. Химической теплотой, полученной в результате окисления примесей;
- 2. Теплотой полученной сжигания топлива;
- 3. Превращение электроэнергии в тепловую.

 Исходным
 сырьем
 для

 производства
 стали
 служит

 передельный
 чугун
 и
 скрап

 (стальной и чугунный
 металлолом)

 – стружка, отходы от производства.

По химическому составу сталь классифицируется:

- **1.** Углеродистая, которая характеризуется следующими показателями:
- А) магний до 0,8 %, кремний –0,4%
- Б) сера и фосфор- до 0,06%
- Низкоуглеродистая с содержанием 0,3%
- Среднеуглеродистая 0,3-0,6%
- Высокоуглеродистая 0,6-2%
- 2. *Легированные* характеризуется тем, что кроме перечисленных находится легирующие добавки (вольфрам, хром, ванадий) все легированные стали делятся на:
- Низколегированные до 25%
- Среднелегированные до 2,5-5%
- Высоколегированные свыше 5 %


По назначению стали бывают:

1. Конструкционные


2. Инструментальные

Способы получения стали:

- 1. Кислородно-конверторный способ;
- 2. Мартеновский;
- 3. Получение стали в электро-печах (дуговые и индукционные);
- 4. Внедоменные (восстановление в кипящем слое, получение губчатого железа и металлизация окатыванием);
- 5. *Рафинирование*, электро-шлаковый переплав, электро-лучевой переплав.



1 — механизм для повсрота конвертора; 2 — огнеупорная кладка; 3 — шлак; 4 — металл; δ — каналы для подачи воздуха



Конвертор на кислородном дутье:

/ — железный кожух; 2 — футеровка; 3 — металлическая трубка, по которой подлется кислород; 4 — расплавленный металл





Схема мартеновской печи:

 ℓ — газовые генераторы; 2 — воздушные генераторы; δ и 4 — газовые в воздушные каналы и головки печи; δ — рабочее пространство печи; δ — под печи; ℓ — свол печи; ℓ — завалочные окна



Электродуговая печь:

/ — кожух; 2 — динице; 3 — под: 4 — свод; 5 — электроды

Прокатные стали по назначению классифицируются:

- 1. Обжимные
- 2. Листовые
- 3. Трубопрокатные
- 4. Сортовые
- 5. Специальные

Производство меди





Схема обжига руд в кипящем слое:

 1 — транспортер; 2 — бункер; 3 — дозатор;
 4 — камера; 5 — под; 6 — воздушная коробка; 7 — пылеуловитель


Получение штейна



Пламенная печь для плавки медных руд или концентратов:

 $I = \text{под}; \ 2 = \text{воронки}; \ 8 = \text{бункер}; \ 4 = \text{руда}; \ \delta = \text{летка для выгрузки}$ штейна


Получение черновой меди



Конвертор горизонтального типа для переработки штейна:

/ — днище; 2 — ролик; 3 — фундамент; 4 — опора; 5 — привод; 6 — муфты; 7 — воздухопровод; 8 — воронка; 9 — стальной кожух; /0 — обод


<u>Электролитическое</u> рафинирование меди



Ванна для электролитического рафинирования меди:

1 — корпус ванны; 2 — лестовой свинец; 3 — изоляторы; 4 — отверстие для спуска шлама; 5 — шлам; 6 — анод; 7 — катод; 8 — электролит

Производство алюминия



Электролизная ванна для электролиза глинозема:

/ — угольный анод; 2 — угольная футеровка; 3 — жидкий алюминий! 4 — расплавленный электролит; 5 — корка электролита; 6 — глинозем; 7 — катодные шины; 8 — бункера для загрузки глинозема в ванну; 9 — анодная шина; 10 — катоды (стержни) для подвода тока к аноду; 11 — анододержатель; 12 — механизм опускания и подъема анода; 13 — кожух; 14 — корпус ванны; 15 — труба для отбора алюминия из ванны; 16 — вакуумный ковш; 17 — труба к вакуумному насосу; 18 — анодная углеродистая масса

Порошковой металлургией называют область технологии, охватывающую совокупность методов изготовления порошков металлов и металлоподобных соединений, полуфабрикатов и изделий из них или их смесей с неметаллическими порошками без расплавления основного компонента.

Основные преимущества порошковой металлургии:

- *Снижает затраты* на дельнейшую механическую обработку, которая может быть исключена или существенно уменьшена. Получает готовое изделие точное по форме и размерам. Обеспечивает высокое качество поверхности изделия.
- *Использует энерго- и ресурсосберегающие технологии*. Уменьшает кол-во операций в технологической цепи изготовления продукта.
- *Позволяет получать изделия с уникальными свойства*, использую многокомпонентные смеси, объединяя металлические и не металлические компоненты.
- <u>Получает более высокие экономические, технические и эксплуатационные характеристики изделий по сравнению с традиционными технологиями.</u>
- Упрощает изготовление изделий сложной формы.

Технологические основы производства в машиностроительной промышленности



Отраслевая

структура

машиностроения— это комплекс соотношений между отраслями и производствами входящие в состав машиностроения.

Для характеристики отраслевой структуры используются следующие показатели:

- 1. Удельный вес выпуска продукции отдельной отрасли в общем объеме продукции машиностроения
- 2. Удельный вес численности трудящихся занятых в отдельной отрасли к общему объему численности работающих в машиностроении.
- 3. Удельный вес стоимости ОПФ отдельной отрасли в общем объеме стоимости ОПФ в машиностроении.
- 4. Отраслевой коэффициент опережения отношение темпов роста отдельной отрасли темпам роста всего машиностроения.

<u>Факторы определяющие отраслевую</u> <u>структуру машиностроения:</u>

- 1. HTΠ
- 2. Темпы развития отрасли промышленности
- 3. Уровень специализации и кооперирования
- 4. Место страны в структуре международного разделения труда
- 5. Рост материального благосостояния, культуры трудящегося.

В машиностроении установлено 4 вида изделий:

- 1. Детали неспецифированные изделия, изготовленные из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций.
- 2. Сборочные единицы изделие, составные части которых подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе путем сборочных операций.

3. **Комплексы**- два или более специфированных изделия не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимоувязанных эксплуатационных функций.

4. *Комплекты*- два или более изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе и представляющих набор изделий, которые имеют общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера (комплекты запасных частей, набор инструментов).

Производственная структурасостав цехов и служб предприятия с указанием связи между ними.

Технологическая операциязаконченная часть технологического процесса, выполняемую на одном рабочем месте. Средства мехнического оснащения (СТО)- совокупность средств орудий производства необходимых для выполнения технической операции и процесса в целом.

Техническая оснастка- средства технического оснащения, дополняющие техническое оборудование для выполнения определенной части технического процесса (штампы, литейные формы и т.д.)

Программа выпуска- установленный для данного предприятия перечень изготавливаемых или ремонтируемых изделий с указанием объема выпуска по каждому наименованию на определенный период.

Производственная партия— составляют предметы труда одного наименования и типоразмера, запускаемого в обработку в течение определенного интервала времени.

Серия изделий - изделия изготавливаемые по единой конструкторской и технической документации без каких-либо изменений.

В зависимости от широты номенклатуры, регулярности и объема выпуска различают 3 вида производства:

- 1. Единичное
- 2. Серийное
- 3. Массовое

Единичное производство-

характеризуется малым объемом выпуска одинаковых изделий. Выполняется на универсальном оборудовании с использованием универсальной технологичной оснастки.

<u>Серийное производство</u>- характеризуется изготовлением изделий периодически повторяющимися партиями и сериями.

В зависимости от числа изделий партии или серии различают на:

Мелко-серийное производство- характеризуется коэффициентом закрепленных операций более 20-40

Средне-серийное — коэффициент 10-20 *Крупно-серийное* — более 1, но меньше 10

Массовое производство-

характеризуется большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготовленных в течении продолжительного времени.

Такт выпуска- это интервал времени через которое периодически производство выпускает изделия определенного наименования.

Римм выпуска- это число изделий одного наименования и типа размера выпускаемых в единицу времени.

<u>Существует 2 формы организации</u> поточного производства:

- 1. Непрерывно-поточное- характеризуется тем, что предмет труда перемещается с одного места на последующее обеспечивается это тем, что норма времени на выполнение операции должны быть равны или кратны такту или ритму выпуска
- **2.** Прерывно-поточное характеризуется тем, что движение предметов происходит прерывно.

Точность обработки-степень соответствия изготавливаемых изделий установленному эталону, т. формы, соответствие ЭТО размеров положения обрабатываемых поверхностей, требуемых чертежах технических условиях.

Значение точности

- 1. Повышение эксплуатационных качеств (повышение надежности машин, долговечность).
- 2. Сокращается выпуск машин и оборудования.
- 3. Снижается трудоемкость технических процессов, за счет обеспечения (достижения) принципа взаимозаменяемости деталей.

<u>Проблемы для обеспечения</u> заданной точности:

- 1. Технологичность поиск и создание оптимальной технологии изготовления изделия).
- 2. Конструкционная —создание оптимальной конструкции изготовления изделия.
- 3. Метрологичность (измерение)- создание и применение технических процессов измерительных приборов соответствие точности.
- 4. Экономичность достижение оптимальной точности, которая должна обеспечивать необходимое качество изделия при минимальной стоимости на изготовление и эксплуатацию класса.

Способы обеспечения точности:

- 1. Автоматический характеризуется предварительно настроенной на размер система, состоит из станка, приспособления и детали.
- 2. Индивидуальный характеризуется получением индивидуальной обработки методом пробных работ и замеров. Работы выполняются на универсальных станках. Применяется при мелкосерийном производстве.
- 3. Комбинированный заключается в сочетании автоматического способа получения размеров применяется под наладчика.

<u>Факторы влияющие на</u> погрешность обработки:

- 1. Установка деталей на станке.
- 2. Геометрическая погрешность оборудования.
- 3. Температурная деформация оборудования.
- 4. Настройка системы.
- 5. Износ режущих инструментов.
- 6. Погрешность изготовления режущих инструментов.
- 7. Остаточные напряжения в заготовках.

<u>Качество поверхностного слоя деталей</u> <u>машины</u> (КПСДМ) — состояние поверхностного слоя, как результат воздействия на него одного или нескольких технологических методов.

КПСДМ характеризуется:

- Шероховатостью;
- Волнистостью;
- Отклонение от правильной геометрической формы

<u>Факторы влияющие на качество</u> <u>КПСДМ:</u>

- 1. Метод обработки
- 2. Режим резанья
- 3. Геометрические параметры инструмента
- 4. Качество поверхности режущей части инструмента
- 5. Деформации обрабатываемого материала

<u>Технологичность</u> конструкции

<u>изделия</u> – совокупность свойств приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте изделия для заданных показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ.

<u>Различается 3 вида</u> <u>технологичности:</u>

- 1. Производственная заключается в сокращении средств и времени на подготовку производства и процесс изготовления в том числе контроль испытания и монтаж вне предприятия изготовителя.
- 2. Эксплуатационная заключается в сокращении средств и времени на подготовку к использованию, техническому и технологическому обслуживанию, текущий ремонт.
- 3. *Ремонтная* сокращение средств и времени на все виды ремонта.

Показатели технологичности и оценка конструкции на технологичность:

- 1. Трудоемкость
- 2. Себестоимость изготовления изделия
- 3. Материалоемкость
- 4. Энергоемкость

Основные способы изготовления заготовки:

- 1. Литье
- 2. Обработка давлением
- 3. Резка сортового и профильного проката
- 4. Комбинированные способы

Технологические процессы обеспечивающие наибольшее приближение форм и размеров заготовки, форм и размеров деталей:

- 1. Специальные точные методы литья (литье в оболочковой форме, центробежное литье)
- 2. Обработка металла под давлением (горячая V-ая штамповка, специальные способы прокатки)
- 3. Листовая штамповка
- 4. Порошковая металлургия
- 5. Сварка для получения комбинированной заготовки
- 6. Штамповка взрывом

<u> Автоматизация</u>

производства

мероприятий включает комплекс высокоэффективных разработке технологичных процессов и созданию высокопроизводительных новых производства, выполняющих основные и вспомогательные операции без непосредственного участия человека.

Станки с численно-программным (ЧПУ) *управлением* основаны **HOBOM** программном принципе которое способствует управления повышению производительности, гибкости BCEX видов технического оборудования.

<u>Промышленные работы по</u> <u>характеру выполняемой работы</u> <u>классифицируются на 3 группы:</u>

- 1. Производственные (технологические) выполняющие сварку, гибку, окраску, сборку и т.д.;
- 2. Подъемно-трансфертные работы выполняющие вспомогательные работы, связанные с обслуживанием основного технологического обслуживания (по снятию заготовок деталей, инструментов со станков при транспортноскладских операциях);
- 3. Универсальные- выполняющие как основные, так и вспомогательные работы.

<u>Промышленные роботы делятся</u> на 3 поколения:

- 1. Программные роботы- выполняют запрограммированную последовательность работ определяемых тех. процессом
- 2. Адаптивные имеют свойства автоматического перепрограммирования в ходе выполнения технологич. процесса в зависимости от конкретной обстановке, которая заранее не могла быть определена.
- 3. Интеллектуальные обладают способностью осуществлять свои действия в неопределенной изменяющейся обстановке, выполняя задания запрограммированные человеком в общей форме.

Пути решения общих проблем технологии машиностроения:

- 1. Сокращение и замена ручного труда.
- 2. Совершенствование обработки с числовым программным управлением ив гибких производственных системах.
- 3. Совершенствование конструкции режущих инструментов и инструментальных материалов.
- 4. Снижение материалоемкости изделия и поиск новых материалов.

Химическая технология-

наука о способах и процессах химической переработки

сырья.



Понятие о химико-технологическом процессе включает ряд химических, физико-химических и физических процессов и складывается из 3 основных стадий:

- 1. Подготовка сырья (только физические процессы).
- 2. Стадия химических реакций (превращений), в результате которых образуются новые продукты.
- 3. Выделение целевого продукта на:
- □ Целевой
- □ Побочный
- □ Оставшийся исходный реагент, который может быть возвращен на начало процесса для последующей обработки.

К основным химическим реакциям относятся физические и химические процессы:

- 1. Абсорбция- процесс поглощения газов жидкостями с образов. раст-в);
- 2. Десорбция выделение из жидкости газов;
- 3. Гидролиз- взаимодействие с водой, с образованием слабого электролита;
- 4. Растворение
- 5. Обжиг
- 6. Испарение
- 7. Конденсация
- 8. Ректификация

<u>Основные принципы</u> <u>использования технологии:</u>

- 1. Использование противотока.
- 2. Регенерации отработанных продуктов с целью повторного его использования.
- 3. Принцип комплексного использования сырья.
- 4. Принцип комбинирования производства.
- 5. Принцип технико-экономической оптимизации.