

*ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ
НЕРАЗЪЕМНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ*

СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

План лекции

- 1 Сущность процесса и способы сварки**
- 2 Электрические виды сварки**
- 3 Сварка лучевыми методами**
- 4 Другие виды сварки**

Сущность процесса и способы сварки

Сварка -

процесс получения неразъемных соединений за счет расплавления и совместной кристаллизации двух свариваемых материалов или без расплавления в результате электронного взаимодействия в зоне контакта свариваемых материалов

- сварка плавлением без внешнего механического воздействия;**
- сварка с приложением давления к соединяемым заготовкам**

Источники энергии в процессе сварки

- ❖ теплота - термическая активация;
- ❖ упруго-пластическая деформация – механическая активация;
- ❖ электронное или ионное облучение – радиационная активация.

Сварка плавлением

электричес-
кая,
химическая
,


литейная

Сварка с приложением давления

контактная,
индукционная,
газопрессовую,
печная или горновая,
трением, ультразвуковая

Холодная

Электрические виды сварки




Дуговая сварка

Дуговая сварка -
**сварка плавлением, при которой нагрев осуществляется
электрической дугой, называемой в данном процессе
сварочной**

- ◆ Сварочная дуга - одна из форм электрического разряда в ионизированной смеси газов, паров металла, компонентов электродных покрытий, флюсов.
- ◆ Сварочная дуга характеризуется высокой температурой и большим током в зоне разряда.
- ◆ При дуговой сварке разряд возникает между свариваемым (основным) металлом и специальным стержнем - электродом, или между двумя электродами

Дуговая сварка




- 1 - электрод;**
2 - дуга прямого действия;
3 - основной металл;
4 - присадочный металл;
5 - дуга косвенного действия при постоянном токе;
6 - дуга при трехфазном токе;
 DS_h, DS_n - движения подачи

Электрошлаковая сварка

Электрошлаковая сварка (ЭШС) -
**сварка плавлением, при которой для нагрева используется
теплота, выделяющаяся при прохождении электрического тока
через расплавленный шлак**

- ◆ Основным источником теплоты при ЭШС служит расплавленный шлак, разогретый сварочным током, проходящим от электрода к заготовкам.
- ◆ Дуга при сварке отсутствует

Электрошлаковая сварка




- 1 - ванна расплавленного металла;
- 2 - флюс;
- 3 - ванна расплавленного флюса;
- 4 - сварочная проволока;
- 5 - мундштук;
- 6 - выходная планка;
- 7 - заготовки;
- 8 - ползуны;
- 9 - сварной шов;
- 10 - водяные планки;
- 11 - штуцеры;
 - направление подачи
 - варочной проволоки;
 - направление перемещения системы

Высокочастотная сварка

Высокочастотная сварка -

**это сварка с применением давления, при которой
нагрев
осуществляется токами высокой частоты (ТВЧ)**


❖ Нагрев заготовок ведется или для достижения сварочной температуры, или до расплавления кромок заготовок



**1 - заготовки;
2 - индуктор;
P - направление прилагаемого давления**

Диффузионная сварка

Диффузионная сварка -
**это сварка давлением, осуществляемая за счет взаимной
диффузии атомов в тонких поверхностных слоях
контактирующих частей**




- 1 - плита;**
- 2 - змеевик для подачи воды;**
- 3 - водоохлаждаемая камера;**
- 4 - индуктор ТВЧ;**
- 5 - заготовки;**
- 6 - шток поршня;**
- 7 - насос;**
- 8 - генератор;**
- - давление поршня

Плазменная сварка

Плазменная сварка -

это сварка плавлением, при которой нагрев производится сжатой дугой, получаемой с использованием плазмообразующего газа



- 1 - плазменная дуга;
- 2 - электрическая дуга;
- 3 - электрод;
- 4 - керамическая вставка;
- 5 - сопло;
- 6 – канал

tдуги = 20 000°C

Сварка электронным лучом

Электронно-лучевая сварка -

**это метод сварки плавлением, при котором для нагрева
используется энергия ускоренных электронов**

- **высокий вакуум – 99%**
- **температура в зоне бомбардировки – 5 000...6 000°C**
- **фокусировка электронного луча на площади диаметром
менее 0,1 мм**
- **чистота среды вокруг свариваемых заготовок
равна 99, 999987 %.**
- **оптическая система, состоящая из зеркала, объектива
с осевым отверстием и микроскопа, позволяет вести
наблюдение за процессом сварки с многократным увеличением**
- **возможность сварки разнородных металлов со значительной
разницей толщин, температур плавления и других
теплофизических свойств.**

Сварка световым лучом

Лазерная сварка -

**это сварка плавлением, при которой для нагрева
используется энергия излучения лазера**


- возможна обработка металлов в любой среде – вакууме, инертных газах, воздухе, проводящей свет.
- преломляя луч с помощью зеркал или призм, можно направлять его в труднодоступные места обработки.
- сварка миниатюрных деталей: сепараторов подшипников, тонких проволочных сеток из высокопрочных сталей, золотых проволок (0,05...0,1 мм) с кремниевыми или покрытыми алюминием кремниевыми элементами,
- приварка металлических выводов к металлическим пленкам, нанесенным на диэлектрики, которые используют в полупроводниковых приборах.

Газовая сварка

Газовая сварка -

это химический способ сварки плавлением, при которой для нагрева свариваемых частей используется тепло пламени смеси горючих газов с кислородом, сжигаемых с помощью горелки

❖ При увеличении толщины металла производительность газовой сварки резко снижается, свариваемые изделия значительно деформируются. Это ограничивает применение газовой сварки




Схемы процесса газовой сварки (а) и кислородного баллона (б): 1 - заготовки; 2 - присадочный материал; 3 - газовая горелка; 4 - газовое пламя; 5 - защитный колпак; 6 - запорный вентиль; 7 - кольцо; 8 - горловина; 9 - башмак; 10 - днище баллона

Контактная сварка

Контактная сварка -

это электромеханический вид сварки с применением давления, при котором используется теплота, выделяющаяся при прохождении электрического тока в месте контакта свариваемых частей




1, 2 - свариваемые заготовки; 3 - трансформатор; 4 - медная подкладка; P - усилие прижима электродов; $R_{\text{дет}}$, R_k , $R_{\text{эл}}$ - сопротивления соответственно детали, сварочного контакта, электродов; L_h - установочная длина

**а - стыковой
(сопротивлением);
б - точечной
двухсторонней;
в - односторонней**

Холодная сварка

Холодная сварка -

**это механический вид сварки давлением, который происходит
при значительной пластической деформации без нагрева
свариваемых частей внешними источниками тепла**




*a - точечной: 1, 6 - опорные части; 2, 5 - рабочие выступы; 3, 4 - заготовки;
б - по контуру: 1, 2 - пuhanсоны; 3 - корпус*

Сварка взрывом

Сварка взрывом -

это механический вид сварки с применением давления, при которой соединение осуществляется в результате вызванного взрывом соударения свариваемых частей



*1 - основание; 2, 6 - свариваемые заготовки; 3 - взрывчатое вещество;
4 - детонатор; 5 - технологические опоры;
 h - зазор между заготовками; H - толщина слоя взрывчатого вещества*