













No	Vehicle information																																																																	
<p><b>I. Жалоба клиента</b></p> <p><b>1. Подробное описание жалобы</b></p> <p>Со слов клиента: правая фара ближнего света светит выше уровня и не регулируется.</p> <p><b>II. Информация об автомобиле</b></p> <p><b>2. VIN XWES381CDL0007244;</b></p> <p><b>3. Дата производства : 2019-06-05;</b></p> <p><b>4. Дата продажи: 2020-06-26;</b></p> <p><b>5. Пробег, 11966 Км ;</b></p> <p><b>6. ДВС/Трансмиссия : Двигатель : D 2.2 TCI-R(Euro-5), 8AT4</b></p>		7.	<p><b>История ТО и ремонтов</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Дата</th> <th>Пробег, км</th> <th>Наименование</th> <th>Дилер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>26.08.2020</td> <td>1200</td> <td>ТО-01209</td> <td>10223</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>27.12.2020</td> <td>6894</td> <td>Замена масла, замена возд. фильтра</td> <td>10223</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>01.03.2021</td> <td>11966</td> <td>гарантия</td> <td>10223</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>III. Информация об авторе отчета</b></p> <p><b>8. Номер созданного отчета из портала GSW, наименование дилера с указанием автора.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Report No(GSW):</td> <td>HT20210317060238005</td> </tr> <tr> <td>Dealer name:</td> <td>Автокомплекс Регинас, 10223</td> </tr> <tr> <td>Name of specialist:</td> <td>Якин Александр, ИПГ</td> </tr> </table>			№	Дата	Пробег, км	Наименование	Дилер	1	26.08.2020	1200	ТО-01209	10223	2	27.12.2020	6894	Замена масла, замена возд. фильтра	10223	2	01.03.2021	11966	гарантия	10223	4					5					6					7					8					9					10					Report No(GSW):	HT20210317060238005	Dealer name:	Автокомплекс Регинас, 10223	Name of specialist:	Якин Александр, ИПГ
№	Дата	Пробег, км	Наименование	Дилер																																																														
1	26.08.2020	1200	ТО-01209	10223																																																														
2	27.12.2020	6894	Замена масла, замена возд. фильтра	10223																																																														
2	01.03.2021	11966	гарантия	10223																																																														
4																																																																		
5																																																																		
6																																																																		
7																																																																		
8																																																																		
9																																																																		
10																																																																		
Report No(GSW):	HT20210317060238005																																																																	
Dealer name:	Автокомплекс Регинас, 10223																																																																	
Name of specialist:	Якин Александр, ИПГ																																																																	

No	Cause/Status/Technical information	Problem localization scheme
<p>IV. Сводная информация по данной симптоматике</p> <p>9. <b>Причина</b> : неисправность механизма регулировки фары по высоте</p> <p>10. <b>Статус</b>: замена правой фары</p> <p>11. <b>Деталь-виновник</b>: 92102S1110, LAMP ASSY-HEAD</p> <p>12. <b>Количество обращений</b>: 1</p> <p>13. <b>Hot line No.</b> : нет</p> <p>2 14. <b>TSB&amp;SI No.</b> : нет</p> <p>15. <b>Campaign No.</b> : нет</p>	<p>16. <b>Схематичное изображение модели из Приложения №3/№4 , схематичное изображение детали из Руководства по ремонту или каталога запчастей WPC</b></p>	 <p>(LED TYPE)</p> <div style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">92101A</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">92102A</span> </div> 

No.	Detailed description						
3	<p><b>V. Условия воспроизведения и результаты диагностики/ ремонта</b></p> <p>17. <b>Детальное описание неисправности:</b> правая фара ближнего света светит выше уровня</p> <p>18. <b>Результат диагностики:</b> выполнена попытка регулировки, безуспешно – механизм регулировки прокручивается вхолостую. Внешних мех повреждений нет. Фара установлена корректно.</p> <p>19. <b>Фото материалы:</b> приложенный фото материал обязан содержать описание/комментарий, что изображено и т.д., и соблюдаться последовательность(от большего к меньшему):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) общий вид неисправной детали</li> <li>b) фото локального участка проблемного места. Если неисправность нельзя продемонстрировать на фото, то приложить к отчету видео файл, на котором можно увидеть условия проявления и т.д.</li> </ul> <p>Видео материалы прикладывается отдельными файлами к отчету по качеству в системе GSW</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) иные копии документов, например чек лист проверки АКБ, копия з/н, скриншот из руководства по ремонту и т.д.</li> </ul> <p>Фотоматериалы могут быть представлены как в «теле» документа по ходу повествования, так и дополнительным слайдом.</p>						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="161 786 779 1182">  </td> <td data-bbox="779 786 1396 1182">  </td> <td data-bbox="1396 786 2013 1182">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="161 1182 779 1268">vin</td> <td data-bbox="779 1182 1396 1268">odo</td> <td data-bbox="1396 1182 2013 1268">vid</td> </tr> </table>				vin	odo	vid
							
vin	odo	vid					

No.	Photos and description		
	 <p>11/02/2021</p>	 <p>11/02/2021</p>	 <p>11/02/2021</p>
3.1	 <p>2019-05-24 D ST50DP1618 S1921-22040 RH 황정걸 2019-05-28 D T5S0570 김석경</p> <p>11/02/2021</p>	 <p>R009M060WIN M06R TM, 92102-S1110 R009M060WIN 2019-05-29 15:17:56</p> <p>11/02/2021</p>	 <p>11/02/2021</p>
	number	number	def



No	Detailed description		
4		<p style="text-align: center; font-size: 24px; color: white;">Фото</p>	<p style="text-align: center; font-size: 24px; color: white;">Фото</p>
	def	описание:	описание:
<p>20. <b>Выполненный ремонт:</b> произведена замена и регулировка правой блок-фары.</p> <p><b>VI. В дополнение</b></p> <p>21. <b>Запрос Дилера:</b> провести исследование вышедшей из строя детали, внести контрмеру на производстве, улучшить качество сборки</p> <p style="color: orange;">Заполненная форма отчета (Приложение №2) прикладывается отдельным файлом к отчету по качеству в системе GSW в формате Microsoft PowerPoint (.pptx),</p>			

Схематические изображения актуальных моделей Hyundai.



Elantra(AD)



i30N(PDE)



Solaris(HCR)



Sonata(LF  
)



Creta(GSR)



Tucson(TL)



SantaFE(TM  
)



H-1(TQ)



Sonata(DN8)

**Схематические изображения актуальных моделей Hyundai.**



Solaris(HCR P/E  
)

**Схематические изображения актуальных моделей Genesis.**



G70(IK)



G80(DH)



G90(HI)



GV80(JX1)