РАЗРАБОТКА СХЕМ СБОРКИ

Схема сборки

□ представляет собой графическое изображение в виде условных обозначений последовательности сборки изделия или его составной части.

ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ СБОРКИ

- Схема расчленения изделия разделения его на сборочные единицы и детали с изображением их относительного расположения.
- □ Эта схема раскрывает структуру изделия, его расчлененность на составные части,
 последовательность сборки, возможности организации сборочного процесса.

HA CXEME:

- Каждый элемент изделия (деталь, сборочная единица) изображается на схеме прямоугольником, разделенным на три части.
- В них указывается индекс элемента, его наименование, и число элементов, входящих в данное соединение.
- □ Покупные изделия изображаются в нерасчлененном виде.
- Основные материалы (припой, лаки, краски и др.)
 показывают аналогично деталям.

СХЕМЫ СБОРКИ

ВЕЕРНОГО ТИПА

изображают в виде ступеней, соответствующих этапам сборки

С БАЗОВОЙ ДЕТАЛЬЮ

 изображают с выделением базовой детали (сборочной единицы), с которой начинают сборку, присоединяя к ней сборочные единицы или др.детали

СХЕМА ВЕЕРНОГО ТИПА





СХЕМА С БАЗОВОЙ ДЕТАЛЬЮ



РАСЧЛЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ НА СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ:

- Схемы строятся с максимальным расчленением изделия на сборочные единицы независимо от программы выпуска;
- Выделение того или иного соединения в сборочную единицу должно быть целесообразно и в технологическом отношении. Это означает, что сборочные единицы можно отдельно собирать, контролировать, хранить, транспортировать.