Installation Kibes Run Time Program

TEMSA



For Kibes Run Time installation, firstly copy the sent file that is named Rt_03_28, and paste it to your disc (C:\)


Sistem (C:)
Dosya Düzen Görünüm Sık Kullanılanlar Araçlar Yardım
Geri Ara Klasörler
Adres C:\
Git
Sistem Görevleri
Dosya ve Klasör Görevleri
Diğer Yerler
Ayrıntılar
Rt_03_28
Dosya Klasörü
Değiştirilme Tarihi: 09 Ocak 2008
Bugün, 09:49
Documents and Settings
Program Files
TC
WINDOWS
CONFIG.01
CONFIG.02
CONFIG.03
trace
Yeni Klasör
Rt_03_28
CONFIG.04
CONFIG.05
CONFIG.06
CONFIG.07
1 nesne seçili
Bilgisayarım
Başlat
Sistem (C:)
adsız - Paint
Kibes kurulum ger
Masaüstü
10:16



Then press “Run” command in Start menu



Press “Browse” button, select the C:\Rt_03_28 and open file



Select ‘INSTALL’ exe. file and press open button



Press space and write ENG to the end of the command (C:\Rt_03_28\INSTALL.BAT) that is shown on screen.



This window is shown on screen



After a few seconds, new window is shown on, select part of C and press enter



[C:\KIBES_R] is shown on screen. Press enter



Select COM1 and press enter again


Sistem (C:)
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
(c) Copyright SiemensVDO Automotive AG
KIBES Installation
The KIBES Installation is completed.
To start the program type KS and strike the ENTER key.
Press a key to continue.
<Ctrl-X> quit
CONFIG.03
trace
Yeni Klasör
Rt_03_28
CONFIG.04
CONFIG.05
ISFYZQVO....
KIBES_R
Git
15 nesne (ayrıca 10 gizli)
2,63 KB
Bilgisayarım
Başlat
Sistem (C:)
adsız - Paint
C:\WINDOWS\syste...
Masaüstü
10:04


Sistem (C:)
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
(c) Copyright SiemensUDO Automotive AG
KIBES Installation
Please remember to reboot your computer.
Press a key to continue.
<Ctrl-X> quit
CONFIG.03
trace
Yeni Klasör
Rt_03_28
CONFIG.04
CONFIG.05
ISFYZQVO....
KIBES_R
Git
15 nesne (ayrıca 10 gizli)
2,63 KB
Bilgisayarım
Başlat
Sistem (C:)
adsız - Paint
C:\WINDOWS\syste...
Masaüstü
10:05



After the installation, the next program that is named DosEnaRt6_1, must be installed. This program is installed to make Kibes enable for Windows NT, 2000 and XP



Firstly, open DosEnaRt6_1



Start ksetup.exe



Choose KS_RT.bat file


DosEnaRt6_1
Dosya Düzen Görünüm Sık Kullanılanlar Araçlar Yardım
Geri Ara Klasörler
Adres C:\Documents and Settings\Serpil\Desktop\DosEnaRt6_1
Dosya ve Klasör Görevleri
Diğer Yerler
Ayrıntılar
KS_RT
MS-DOS Toplu İş Dosyası
Değiştirilme Tarihi: 30 Temmuz 2001 Pazartesi, 10:51
Boyut: 279 bayt
k036430
readme
Ks
KS_RT
kdos6
ksetup
kdos6.dll

And copy it



Then open KIBES_R file (C:\KIBES_R). (Before, we have installed this file at your computer).



Choose KS.bat file



Then substitute KS.bat with delivered KS_RT.bat


KIBES_R
Dosya Düzen Görünüm Sık Kullanılanlar Araçlar Yardım
Geri Ara Klasörler
Adres C:\KIBES_R
Git
Dosya ve Klasör Görevleri
osEnaRt6_1
Düzen Görünüm Sık Kullanılanlar Araçlar Yardım
Ara Klasörler
C:\Documents and Settings\Serpil\Desktop\DosEnaRt6_1
Git
Dosya ve Klasör Görevleri
Diğer Yerler
Ayrıntılar
KS_RT
MS-DOS Toplu İş Dosyası
Değiştirilme Tarihi: 30 Temmuz 2001 Pazartesi, 10:51
Boyut: 279 bayt
k036430
readme
Ks
KS_RT
kdos6
ksetup
kdos6.dll
MS-DOS Toplu İş Dosyası Değiştirilme Tarihi: 30.07.2001 10:51 Boyut: 279 bayt
279 bayt
Bilgisayarım
PP_03_28
PRE
PST
KS
RUNTIME.ENG
RUNTIME.GER
PLCDEF.ENG
PLCDEF.GER
MNUPP003.ENG
COLWHI.ENG
COLBLA.GER
COLBLA.ENG
Tür: MS-DOS Toplu İş Dosyası Değiştirilme Tarihi: 13.10.2004 01:29 Boyut: 362 bayt
362 bayt
Bilgisayarım
Başlat
readme - Not Defteri
DosEnaRt6_1
4.. - Paint
KIBES_R
Masaüstü
17:18


KIBES_R
Dosya Düzen Görünüm Sık Kullanılanlar Araçlar Yardım
Geri Ara Klasörler
Adres C:\KIBES_R
Git
Dosya ve Klasör Görevleri
Diğer Yerler
Ayrıntılar
KS_RT
MS-DOS Toplu İş Dosyası
Değiştirilme Tarihi: 30 Temmuz 2001 Pazartesi, 10:51
Boyut: 279 bayt
DOC
GPS
LCM
LCO
MAC
PP_03_28
PRE
PST
SYS
TMP
VK_BIN
ZED_RUN.ENG
ZED_RUN.GER
KS_RT
KS
RUNTIME.ENG
RUNTIME.GER
MNUOLT.ENG
MNUOLT.GER
RUNTIME
HLPOLT.ENG
PLCDEF.GER
Tür: GER Dosyası
Değiştirilme Tarihi: 01.09.1999 08:31
Boyut: 897 bayt
MNUPP003.ENG
MNUPP003.GER
RUNTIME.LGO
DFMOLT.GER
DFMOLT.ENG
COLDEF.ENG
COLWHI.ENG
COLBLA.GER
Tür: MS-DOS Toplu İş Dosyası Değiştirilme Tarihi: 30.07.2001 10:51 Boyut: 279 bayt
279 bayt
Bilgisayarım
Başlat
readme - Not Defteri
DosEnaRt6_1
adsız - Paint
KIBES_R
Masaüstü
17:19



Delete old KS.bat file



And rename KS_RT to KS



Now, Kibes Run Time program will work effectively.