



Езда по черной линии с одним датчиком освещенности. Часть 1

Как мы видим черную линию?



Каков алгоритм движения робота?



Повторяй бесконечно:
Плавный поворот направо до черного
Плавный поворот налево до белого

Программа № 1 «Простое движение вдоль линии"

- Робот постоянно "подруливает" то влево, то вправо в зигзагообразном стиле.
- Робота нужно запускать возле правого края линии

1. Создайте новую программу. Левой кнопкой мыши перетащите в рабочую зону иконку блока Цикла



2. Сконфигурируйте блок на бесконечный цикл

Файл Правка Инструменты Справка			
		Профиль пользователя: Default	
Основная	first robot_5minutka_ Untitled-1 smoothfollow	linefollow line1	×
		Парадото Пасторически	
Цикл	 Управление: Постоянно Единицы: Счетчик 	Параметр «постоянно» = бесконечный цикл	Нужна помощь? Поместите курсор на объект, чтобы ознакомиться с его назначением. Чтобы получить дополнительную справочную информацию, щелкните по ссылке "Дополнительная помощь". <u>Дополнительная помощь »</u>
	🥹 📀 🖻 🖳 🎮		EN ▲ (∮)) atīl 16:00 19.03.2012

3. Внутрь блока поместите 'блокпереключатель', сконфигурированный на работу с датчиком освещенности, подключенным к порту № 3



4. Настройки блока

- 1. контроль датчик (sensor),
- датчик датчик освещенности (light sensor),
- 3. порт 3,
- 4. включить подсветку



5. Измеряем значение освещенности на черной линии

- Установить робот на линию так, чтобы датчик освещенности находился над центром черной линии
- Включить блок NXT
- В меню блока найти группу VIEW (с помощью кнопки ВПРАВО на блоке NXT), нажать оранжевую кнопку
- В пиктограммах датчиков выбрать светящуюся лампочку, нажать оранжевую кнопку
- В списке портов выбрать ПОРТ 3, к которому должен быть присоединен Ваш датчик освещенности. Нажать оранжевую кнопку
- Запомнить показанное значение освещенности на

5. Измеряем значение освещенности на белой линии

- Установить робот на линию так, чтобы датчик освещенности находился над белым полем
- Включить блок NXT
- В меню блока найти группу VIEW (с помощью кнопки ВПРАВО на блоке NXT), нажать оранжевую кнопку
- В пиктограммах датчиков выбрать светящуюся лампочку, нажать оранжевую кнопку
- В списке портов выбрать ПОРТ 3, к которому должен быть присоединен Ваш датчик освещенности. Нажать оранжевую кнопку
- Запомнить показанное значение освещенности на белом поле (н-р, 73%)

7. Получаем пороговое значение для нашей трассы

- Сложить полученные значения освещенности на черной линии и на белом поле (например 37+73=110)
- Получить среднее делением пополам (110/2=55)
- Это и будет пороговое значение для датчика освещенности (в примере=55)

8. Поместим пороговое значение в параметр проверки освещенности для датчика



9. На верхнюю ветвь переключателя поместите блок движение



10. В настройках задаем параметры: остановить двигатель В и включить тормоз



11. Поместить далее еще один блок «Движение»



12. В настройках задаем параметры: включить двигатель С, вращать вперед без ограничения по времени



13. На нижнюю ветвь блокапереключателя - такие же блоки «Движение», только меняя двигатель В на С и наоборот.



14. Настройки двигателя С:



15. Поместим блок для двигателя В



16. Настройки двигателя В:



17. Подключить робота к компьютеру через USB-порт



- Включим управляющий блок NXT с помощью оранжевой кнопки на его лицевой панели
- Передадим программу, нажав указанную стрелкой кнопку в рабочем окне на экране компьютера
- Поставим робота на линию и испытаем программу



Успешного старта!