



ОПРЕДЕЛЕНИЕ «НАЧАЛ» И «КОНЦОВ» СТАТОРНОЙ ОБМОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН


Схема расположения выводов статорной обмотки и схемы подключения выводов статорной обмотки

звезд



треугольни

к



C1
C6








Схема проверки
маркировки
выводов статора
с помощью
источника постоянного
тока



Схема проверки маркировки выводов статора с помощью источника переменного тока пониженного напряжения






Схема проверки
 маркировки
 выводов статорной обмотки
 с помощью вольтметра
 по схеме «разомкнутый»
 треугольник




Рис.5

Схема проверки маркировки выводов обмоток статора методом подбора

