TM-B200 Software Upgrade Instruction



Установите USB driver перед первым использованием ПО.



Запустите утилиту FlashTool E2

🔹 Download Setup	
<u>File</u> <u>H</u> elp	
NAND Boot System Software	
Phone Software	*
Phone Software File (*.fls):	
F:\Soft\Mobile\TM-B200 SW\V66A_15_V1.0.004-20110106\V66A_15RU_20110106.fls	✓ …
EEPROM File	*
Download Update	
EEPROM File (*.eep):	
F:\Soft\Mobile\TM-B200 SW\V66A_15_V1.0.004-20110106\V66_AddCali_20101220.ee	P 🔽
Set phone to start in Test Mode	
WARNING: This will overwrite calibration data in phone	
DSP File	
FLASH File System	*
Flash File System File (*.dfs;*.dfat):	
F:\Soft\Mobile\TM-B200 SW\V66A_15_V1.0.004-20110106\ULC2_32M.dfts	<u> </u>
🗹 Download Dynamic Part 🛛 🗹 Download Static Part	
WARNING: This will overwrite all user data in the phone	*
Customization Files (*. cust):	^
F:\Soft\Mobile\TM-B200 SW\V66A_15_V1.0.004-20110106\V66A_15RU_20110106.cu	st
Add Remove Remove All	×
Add-ons	
Tools	
Communication Setup	*
COM Port Baud Rate # Channels Communication Driver	
3 💌 230400 💌 1 COM Port Driver	*
v.2.12 DLL v.2.26	Start

	🔹 Download Setup	X
	<u>File</u> <u>H</u> elp	
	NAND Boot System Software	
	Phone Software	*
	Phone Software File (*.fls):	
	Mt/Mobile/TM-8200 SW/V664_15_V1.0.004-20110106/V664_15RU_20110106.fls	
		*
	Download Update	
	EPROM File (*.eep):	
	[\Mobile\TM-B200 SW\V66A_15_V1.0.004-20110106\V66_AddCali_20101220.eep ✔ .	
	Set phone to start in Test Mode	
Vatauaputa	WARNING: This will overwrite calibration data in phone	
установите		
галочки как	FLASH File System	*
показано на	Flash File System File (*.dfs;*.dfat):	
		····
рисунке	Download Dynamic Part Download Static Part WARNING: This will overwrite all user data in the phone	
	Lustomization	*
	Justomization Files (*.cust):	
	F:\Soft\Mobile\TM-B200 SW\V66A_15_V1.0.004-20110106\V66A_15RU_20110106.cust	
	Add Remove Remove All	×
	Add-ons	
	Tools	
	Co <u>m</u> munication Setup	*
	COM Port Baud Rate # Channels Communication Driver	
	3 💙 230400 💙 1 COM Port Driver	~
	v 2 12 DLL v 2 26	

🔹 Download Setup		
<u>File</u> <u>H</u> elp		
NAND Boot System Softwar	e	
Phone Software	*	
Phone Software File (*.fls):		
F:\Soft\Mobile\TM-B200 SW\V6	6A_15_V1.0.004-20110106\V66A_15RU_20110106.fla 🛛 💽 🛄	ь Нажмите здесь для
EEPROM File	*	выбора .fls файла
Download Update		· ·
EEPROM File (*.eep):		
F:\Soft\Mobile\TM-B200 SW\V6	6A_15_V1.0.004-20110106\V66_AddCali_20101220.eep 🔽 []	—ь нажмите здесь для
Set phone to start in Test Mode		выбора .еер файла
WARNING: This will overwrit	e calibration data in phone	
DSP File		
FLASH File System	*	
Flash File System File (*.dfs;*.dfa		
P: \SOR\MODIle\TM-B200 SW \V6	64_15_V1.0.004-20110106\0EC2_32M.alls	→ пажмите здесь для
Download Dynamic Part V VARNING: T	Download Static Part	выбора .dffs файла
Customization	*	
Customization Files (*.cust):		
F:\Soff1Mobile\IM-B200 SW\V6	6A_15_V1.0.004-20110106\V66A_15R0_20110106.cust	
Add	Remove All	нажмите здесь для
Add-ons		выбора .cust файла
Tools		· · · ·
Communication Setup	*	
COM Post Baud Rate #	Channels Communication Driver	
3 🖌 230400 🖌)	COM Port Driver	
	Start	После установки
v.2.12 DLL v.2.26	Jan	
₽ Выберите СОМ Port	VCTAHOBUTE Baud Rate 230400	всех параметров
kafong (Dralifia		нажмите кнопку
	(уменьшите значение если	"Start"
JSB-to-Serial Comm	загрузка не удастся)	Start



🔹 Download 📃 🔳	
Booting	
Stop 📲	1
Download Details	
FLS: File: F-\Soft\Mobile\TM.R200.SW/\V664_15_\/1.0.004.20110106\V664_15RU	^
20110106.lls	
Size: 4 204 997 bytes	
Checksum: 0x578E EEP (normal mode):	
File: F:\Soft\Mobile\TM-B200 SW\V66A_15_V1.0.004-20110106\V66_AddCali_ 20101220 eep	
Date: 20.12.2010 16:40:46	~
v 2 12 DI L v 2 26	?



Нажмите кнопку включения телефона, когда появится надпись "Booting…" Появится надпись "Device synchronized" и начнется процесс прошивки

🔹 Download 📃 🗖	
Downloading FLS	
90%	
Stop Cog	1
Device synchronized. Using: Faster CRC, Skipping Empty blocks, , Start downloading from file F:\Soft\Mobile\TM-B200 SW\V66A_15_V1.0.004-201101 \V66A_15RU_20110106.fls.	06
Download Details	
FLS: File: F:\Soft\Mobile\TM-B200 SW\V66A_15_V1.0.004-20110106\V66A_15BU_ 20110106.fls Date: 06.01.2011 18:51:48 Size: 4 204 997 bytes Checksum: 0x578E EEP (normal mode): File: F:\Soft\Mobile\TM B200 S\U(\\Y66A_15_\V1.0.004.20110105\\Y66_AddC+5	
20101220.eep Date: 20.12.2010 16:40:46	~
v.2.12 DLL v.2.26	?

Когда прошивка завершится индикатор загорится зеленым.

Отключите кабель, выньте и снова установите аккумулятор, включите телефон.

На этом процесс завершен.

