
Lehrveranstaltung **Antriebstechnik**



Worum geht es in der Antriebstechnik?



Antriebs-ke nnungen


Drehzahl- und Drehmomentwandlungen

Arbeits-ken nungen

Antriebsstrang eines antriebstechnischen Systems

In einem antriebstechnischen System wirken mindestens eine Antriebsmaschine und mindestens eine Arbeitsmaschine zusammen, um eine antriebstechnische Aufgabe zu lösen.

Zum Beispiel soll für einen Aufzug ein Antriebsstrang ausgelegt werden, um eine Kabine mit einer bestimmten Masse und einer maximalen Nutzlast über bestimmte Höhenunterschiede zügig und ruckfrei zu bewegen.




Die Arbeitsaufgabe ist durch die Arbeitskennungen beschrieben. Das sind z.B. verschiedene Bewegungsverläufe über der Zeit mit unterschiedlichen Nutzlasten. Daraus ergeben sich dann Kraftverläufe und Leistungsbedarfe über der Zeit. Die Integration ergibt dann Energiebedarfe. Die Antriebsmaschine(n) müssen zu jeder Zeit Energien, Leistungen, Kräfte und Drehmomente zur Verfügung stellen. Dazu sind Sie mit Energiespeichern mit bestimmten Kapazitäten verbunden.

Die Antriebsmaschinen sind so mit den Arbeitsmaschinen über Kennungswandler verbunden, dass das antriebstechnische Gesamtsystem alle Anforderungen hinsichtlich Systemdynamik, Regelbarkeit, Lebensdauer, Komplexität, Bauraum, Gewicht, Kosten erfüllt.

Antriebsstrang eines antriebstechnischen Systems

Dabei befindet sich das antriebstechnische System in einer Umgebung, die weitere Randbedingungen und auch Störgrößen definiert.


Die Steuerung und Regelung des Systems sind so auszulegen, dass die antriebstechnischen Aufgaben in allen bekannten und zuvor in einem Lastenheft definierten Betriebssituationen auch unter nicht vermeidbaren Störungen aus der Umgebung zuverlässig erfüllt werden.



Weitere Beispiel für antriebstechnische System im Rahmen dieser Lehrveranstaltung sind u.a. ein Torantrieb, ein Antrieb für Rolltreppen, ein Schwingförderer und der Antriebsstrang einer Windenergieanlage.

Bei einer Windenergieanlage ist der Rotor die Antriebsmaschine, die Leistung und Energie aus dem Wind entnimmt und über einen Kennungswandler an einen oder mehrere Generatoren leitet, die die Verbindung zu dem elektrischen Netz darstellt.

Antriebsstrang eines antriebstechnischen Systems




Die physikalischen (mechanischen, thermodynamischen, fluidtechnischen) Zusammenhänge der Arbeitskennungen und der Antriebskennungen werden durch mathematische Gleichungen beschrieben, die analytisch oder numerisch gelöst werden. Aus der Regelungstechnik ergeben sich geeignete Regler und Reglerroutinen zur möglichst einfachen und robusten Regelung der Grund- und Zusatzfunktionen des Systems, auch unter Einwirkung bestimmter Störungen.

Lehrveranstaltung Antriebstechnik



Anfahren und Beschleunigen eines Antriebsstrangs in einen Betriebspunkt


Modelle zur Analyse von Anfahrvorgängen in Antriebssträngen



Für die folgenden Betrachtung wird die Arbeitsmaschine durch den Drehmomentbedarf des Arbeitsprozesses AP und eine Massenträgheit der beim Anfahren zu beschleunigenden Drehmassenmassen, reduziert auf die Eingangs-welle der Arbeitsmaschine, beschrieben. Die oft in einer Arbeitsmaschine integrierte Bremse für das sichere Halten und den Nothalt oder eine Rücklaufsperre ist hier extra herausgestellt.

Zum Antreiben (Drive) des Systems kommen hier elektrische Asynchron- und Synchronmaschinen, aber auch Verbrennungsmotoren zum Einsatz. Auch diese Maschinen werden durch ihre Antriebskennung und eine träge Drehmasse auf der Abtriebswelle der Antriebsmaschine beschrieben.

Modelle zur Analyse von Anfahrvorgängen in Antriebssträngen




Die Kennungen der Antriebsmaschine und die Arbeitsmaschine sind über Kennungswandler in Form einer Kupplung bzw. eines Drehmomentwandlers W und eines Getriebes G, hier erst einmal mit einer festen Übersetzung, verbunden.

Eine Kupplung ist ein Sonderfall eines Drehmomentwandlers W. Deshalb ist in der Grafik ein Drehmomentwandler symbolisiert. Hydraulische Kupplungen und Drehmomentwandler haben infolge ihrer hydraulischen Drehmoment-bildung und Übertragung eine systemintegrierte Regelung, so dass die Regelung hier nicht explizit auszulegen ist.

Auf der Pumpenseite P am Antrieb des Wandlers W und auf der Turbinenseite T am Abtriebs des Wandlers sitzen ebenfalls Drehmassen.

Modelle zur Analyse von Anfahrvorgängen in Antriebssträngen



Es gibt natürlich auch Antriebsstränge, die keine(n) geregelte(n) Kupplung(Wandler) zum Anfahren benötigen. Welche Bedingungen dafür nötig sind, sollen die folgenden Analysen noch klären.

Wenn das aber geht, dann wird das antreibende Drive-System D über eine feste Verbindung bzw. eine nicht schaltbare Kupplung und das Getriebe G mit der Arbeitsmaschine und dessen Arbeitsprozess AP verbunden.

Diese nicht schaltbare Kupplung hat dann eine Primärseite P und eine Triebseite T.

Zur Analyse des Anfahrvorgangs wird hier die Arbeitsmaschine durch ihren Drehmomentenbedarf für den Arbeits-prozess während des Anfahrens beschrieben. Ohne auf diesen Prozess im Einzelnen einzugehen kann man jeden Drehmomentbedarf gut über eine Linearkombination von Drehmomentanteilen beschreiben, die sich mit der Zeit, mit der Drehzahl und abhängig von beliebig vielen Parametern verändert.

$$T_{AP}(n_{AP}, t, Parameter) = T_0(t, Parameter) + \sum_{i=1}^{k} \left[T_i(t, Parameter) \cdot \left(\frac{n_{AP}}{n_{Bezug}} \right)^i \right]$$

Beim **Antrieb eines Fahrzeugs** ist dieser Drehmomentbedarf über den Steigungswiderstand, den Rollwiderstand und den Luftwiderstand definiert.

Der Steigungswiderstand ändert sich mit der Position auf der Strecke, also bei bestimmten Geschwindigkeiten mit der Zeit.

Der Rollwiderstand hat im Stillstand eine endlichen Wert, der zuerst wenig und dann immer stärker mit der Geschwindigkeit ansteigt.

Der Luftwiderstand ist im Stillstand des Fahrzeug bei Windstille 0 und steigt quadratisch mit der Geschwindigkeit.

Die Geschwindigkeit kann über den dynamischen Radius der angetriebenen Räder auf eine Raddrehzahl umgerechnet werden.

Beim **Antrieb eines Aufzugs** ist dieser Drehmomentbedarf über die Masse der Kabine, die Masse des Gegengewichts und der damit verbundenen Seilmassen, der Masse der Nutzlast und eventuell anderen Kräfte beschreibbar. Auch dieser Drehmomentbedarf kann sich mit der Zeit ändern.

Zur Analyse des Anfahrvorgangs wird hier die Arbeitsmaschine durch ihren Drehmomentenbedarf für den Arbeits-prozess während des Anfahrens beschrieben. Ohne auf diesen Prozess im Einzelnen einzugehen kann man jeden Drehmomentbedarf gut über eine Linearkombination von Drehmomentanteilen beschreiben, die sich mit der Zeit, mit der Drehzahl und abhängig von beliebig vielen Parametern verändert.

$$T_{AP}(n_{AP}, t, Parameter) = T_0(t, Parameter) + \sum_{i=1}^{k} \left[T_i(t, Parameter) \cdot \left(\frac{n_{AP}}{n_{Bezug}} \right)^i \right]$$

Beim **Antrieb einer Rolltreppe** ist dieser Drehmomentbedarf über die Anzahl der Personen auf der Rolltreppe, die Steigung der Rolltreppe, weitere geschwindigkeitsabhängige Widerstände etc. definiert. Auch dieser Drehmomentbedarf ändert sich mit der Zeit, weil Personen die Rolltreppe betreten und später wieder verlassen.


In einer **Windenergieanlage** treibt der Wind den Rotor der Anlage. Das Drehmoment steigt erst einmal quadratisch mit der Rotordrehzahl bis bei hohen Drehzahlen die Strömung abreißt und das Drehmoment nicht weiter steigt oder letztendlich sogar wieder fällt. Die Rotorflügel können zudem um ihre Längsachse um bestimmte Pitchwinkel gedreht werden, um die Strömungsverhältnisse und die daraus resultieren-den Kräfte an den Flügeln zu verändern. Damit lässt sich das Drehmoment schnell reduzieren, um bei starken Böen die Anlage zu schützen. Man nutzt diese Einstellbarkeit sogar, um die Kräfte an den Flügeln abhängig von deren Winkelposition in Bezug auf die Rotornabe zu ver-ändern, denn im obersten Punkt hat ein Flügel deutlich mehr Windlast als im untersten Punkt und im Schatten des Turms.

In einigen beispielhaften Analysen werden hier zwei Arbeitsmaschinenprozesse behandelt.

Ein 1. Prozess ist durch einen nahezu konstanten Drehmomentenbedarf über der Eingangsdrehzahl der Arbeitsmaschine gekennzeichnet. Das Massenträgheitsmoment beträgt:

$$T_{AP1}(n_{AP}) := 800 \text{ Nm} - 200 \text{ Nm} \cdot \left(\frac{n_{AP}}{100 \text{ rpm}}\right) + 80 \cdot \text{Nm} \cdot \left(\frac{n_{AP}}{100 \text{ rpm}}\right)^2 - 10 \cdot \text{Nm} \cdot \left(\frac{n_{AP}}{100 \text{ rpm}}\right)^3$$

$$J_{AP} := 12 \cdot kg \cdot m^2$$



Arbeitspunkt:

$$n_{AP_soll} = 370 rpm$$

$$T_{AP}(n_{AP_soll}) = 649 \text{Nm}$$


$$P_{AP}(n_{AP_soll}) = 25.1 \cdot kW$$

In einigen beispielhaften Analysen werden hier zwei Arbeitsmaschinenprozesse behandelt.

Ein 2. Prozess ist durch einen progressiv ansteigenden Drehmomentenbedarf über der Eingangsdrehzahl der Arbeitsmaschine gekennzeichnet. Das Massenträgheitsmoment beträgt:

$$T_{AP2}(n_{AP}) := 80 \text{ Nm} - 20 \text{ Nm} \cdot \left(\frac{n_{AP}}{100 \text{ rpm}}\right) + 20 \cdot \text{Nm} \cdot \left(\frac{n_{AP}}{100 \text{ rpm}}\right)^2 + 7 \cdot \text{Nm} \cdot \left(\frac{n_{AP}}{100 \text{ rpm}}\right)^3$$

$$J_{AP} := 12 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2$$



Arbeitspunkt:

$$n_{AP_soll} = 370 rpm$$

$$T_{AP}(n_{AP_soll}) = 634 \,\mathrm{Nm}$$

$$P_{AP}(n_{AP \text{ soll}}) = 24.6 \text{kW}$$

Die Belastung im Arbeitspunkt ist in beiden Prozessen nahezu gleich.

Antriebsmaschine: Elektromotor

10 https://studyflix.de/elektrotechnik/thema/elektromotoren-81




der grundlegende Aufbau, die physikalischen Zusammenhänge für die Drehmomentbildung, die Steuerung und Regelung, typische Anwendungsfelder und einige Anwendungsgrenzen

von Elektromotoren

ergänzend zur Fachliteratur sehr leicht verständlich erklärt.

Diese Plattform wird durch Werbung finanziert.










Drehstrommotor




Gleichstrommotor

0

Gleichstrommotor

Dauer: 03:44









Antriebsmaschine: Elektromotor



der grundlegende Aufbau, die physikalischen Zusammenhänge für die Drehmomentbildung, die Steuerung und Regelung, typische Anwendungsfelder und einige Anwendungsgrenzen

von Elektromotoren

ergänzend zur Fachliteratur sehr leicht verständlich erklärt.

Diese Plattform wird durch Werbung finanziert.

Die Videos zu den grundlegenden Zusammenhängen für Elektromotoren im Allgemeinen, Drehstrommotoren im Speziellen und dann Asynchron- und Synchronmotoren für die Betrachtungen in diesem Umdruck

sind unter den u.a. Links bei



https://studyflix.de/elektrotechnik/elektromotor-aufbau-1366

https://studyflix.de/elektrotechnik/drehstrommotor-1338

https://studyflix.de/elektrotechnik/asynchronmaschine-1427

https://studyflix.de/elektrotechnik/synchronmaschine-1428

Antriebsmaschine: Asynchronmotor


In einem Asynchronmotor wird im Stator ein drehendes Magnetfeld erzeugt.

Dreht der Rotor mit der gleichen Drehzahl wie das Dreh-feld im Stator, so entstehenden in den elektrischen Leitern im Rotor keine Ströme und damit dann auch keine Kräfte in Umfangsrichtung am Rotor. Das Rotordrehmoment ist dann 0.

Dreht der Rotor langsamer als das Drehfeld im Stator, so steigt das Drehmoment leicht degressiv mit dem Schlupf bis zu einem Maximalwert an.


Bei noch größerem Schlupf fällt das Drehmoment wieder auf einen gegenüber dem Kipp-Drehmoment bzw. maximalen Drehmoment deutlich kleineren Wert ab.

Im Bild rechts erkennt man, dass das Drehfeld im Stator etwas schneller dreht als der Rotor. Das Statordrehfeld zieht dann den Rotor gegen eine äußere Last mit.



Antriebsmaschine: Asynchronmotor

Das Bild zeigt die Antriebskennung der in diesen Anwendungsbeispielen zum Einsatz kommenden Asynchronmaschine. Die Kennung des Drive-Drehmomentes wird über das Kipp-Drehmoment, den Kippschlupf und die Synchrondrehzahl definiert. Die Soll-Drehzahl an diesem Drive-System ergibt sich aus der Leistung des Arbeitsprozesses in dem Betriebs-punkt. Die Beschleunigung soll bei Volllast (Regelung des Drehmomentes T mit RT=1) erfolgen. Die Drehmomentkennung und die Leistungskennung haben den typischen Verlauf von Asynchronmotoren.



$$T_{\text{Kipp}} = 500 \text{Nm}$$
 $s_{\text{Kipp}} = 0.2$

$$n_{D_soll} = 1449 rpm$$
 $n_s = 1500 rpm$

$$T_{D}(n_{D}, RT) = \frac{2 \cdot T_{Kipp} \cdot s_{Kipp} \cdot \left(1 - \frac{n_{D}}{n_{s}}\right)}{s_{Kipp}^{2} + \left(1 - \frac{n_{D}}{n_{s}}\right)^{2}} \cdot RT$$

$$RT := 1$$

$$J_D = 1 \, \text{kg m}^2$$

Antriebsmaschine: Synchronmotor


Auch in einem Synchronmotor wird im Stator ein drehendes Magnetfeld erzeugt.

Der Rotor selbst hat auch eine Magnetfeld, das entweder über eine Bestromung von Leitern im Rotor von außen erfolgt oder über Permanent-Magneten (siehe Bild) erzeugt wird.

Das Drehfeld des Stators zieht das mit dem Rotor mitdrehende Rotor-Magnetfeld mit. In diesen Maschinen laufen Rotor und Statordrehfeld synchron.

Schon im Stillstand kann so eine Maschine ein hohes Drehmoment erzeugen. Bei höheren Drehzahlen geht die Drehmoment-Kennlinie in eine Hyperbel für konstante Leistung über und endet bei einer zulässigen Maximaldrehzahl.


Hohe Drehmomente und damit Ströme im System erwärmen diese Motoren und können dann, abhängig von den Kühlsystemen nur für kürzere Zeiten ertragen werden.



Antriebsmaschine: Synchronmotor

Das Bild zeigt die Antriebskennung der in diesen Anwendungsbeispielen zum Einsatz kommenden Synchronmaschine. Die Kennung des Drive-Drehmomentes wird über die max. Werte von Drehmoment, Leistung und Drehzahl dieser Maschine definiert.

Die Beschleunigung soll auch mit diesem Motor bis zum Erreichen der Betriebsdrehzahl bei Volllast (RT=1) erfolgen. Die Drehmomentkennung und die Leistungskennung haben den typischen Verlauf von Synchronmotoren.




rpm

Antriebsmaschine: Synchronmotor

Das Bild zeigt die Antriebskennung der in diesen Anwendungsbeispielen zum Einsatz kommenden Synchronmaschine. Die Kennung des Drive-Drehmomentes wird über die max. Werte von Drehmoment, Leistung und Drehzahl dieser Maschine definiert.

Die Soll-Drehzahl in diesem Drive-System soll in dem Betriebspunkt bei 1350/min liegen. Dazu wird das Kennfeld im Bereich dieser Soll-Drehzahl über den Regelwert RT so modifiziert, dass sich eine fallende Kennung wie bei einem Asynchronmotor ergibt. Der Grund dafür wird später noch erläutert.



rpm

Antriebsmaschine: Verbrennungsmotor

Ein Verbrennungsmotor in der Bauart eines Hubkolbenmotors wandelt die in einem chemischen Kraftstoff-Luftgemisch enthaltene Energie durch Verbrennung in Druck und Wärme.


Dazu benötigt man einen Kreisprozess, um immer wieder neu in hoher Frequenz ein brennbares Gemisch zu erzeugen, dieses zu verdichten, es dann zu verbrennen und den Druck auf einer Kolbenfläche über einen Kolbenweg zu nutzen und um schließlich das verbrannte Gemisch aus dem Prozessraum zu entfernen.

In 4-Takt-Motoren erfolgen diese Prozesse in den 4 Takten. 1. Ansaugen/Gemischbildung, 2. Verdichten, 3. Verbrennen/Druckausnutzung, 4. Aus-stoßen. Diese Prozessphasen überschneiden sich etwas und dauern ca. eine halbe Kurbelwellenumdrehung lang.

2-Takt-Motoren machen das in nur zwei Arbeitstakten in einer Kurbel-wellenumdrehung. Bei langsam laufenden Motoren geht das gut. Bei schnell laufenden Motoren wird dann aber die Prozessführung hinsicht-lich der Emissionen schwierig beherrschbar.

Alle Verbrennungsmotoren brauchen eine Mindestdrehzahl für einen stabilen Betrieb dieser Kreisprozesse. Die Maximaldrehzahl der Verbren-nungsmotoren wird durch dynamische Effekte und Kräfte in den sich dann immer schneller bewegenden mechanischen Teilen begrenzt.

Gasauslass



Steuertrieb mit Ventilen

Gaseinlass

Triebwerk mit Kolben

Pleuel

Kurbelwelle


Phasen des 4-Takt-Verbrennungsprozesses:

- 1. Ansaugen
- 2. Verdichten
- 3. Verbrennen
- . Ausstoßen

Antriebsmaschine: Verbrennungsmotor

Das Kennfeld eines Verbrennungsmotor mit Aufladung für eine gute Befüllung mit Frischgas bei geringen Drehzahlen ähnelt dem Kennfeld einer Synchronmaschine mit dem Unterschied, dass der Verbrennungsmotor eine Mindestdreh-zahl benötigt.


Die Kennung des Drive-Drehmomentes wird wieder über die max. Werte von Drehmoment, Leistung und Drehzahl dieser Maschine definiert plus der Mindestdrehzahl und den Drehmomentgradienten bei der Mindestdrehzahl und der Maximaldrehzahl.




Antriebsmaschine: Verbrennungsmotor

Das Kennfeld eines Verbrennungsmotor mit Aufladung für eine gute Befüllung mit Frischgar bei geringen Drehzahlen ähnelt dem Kennfeld einer Synchronmaschine mit dem Unterschied, dass der Verbrennungsmotor eine Mindestdreh-zahl benötigt.

Die Soll-Drehzahl in diesem Drive-System soll in dem Betriebspunkt bei 2500/min liegen. Dazu wird das Kennfeld im Bereich dieser Soll-Drehzahl wieder über den Regelwert RT so modifiziert, dass sich eine fallende Kennung wie bei einem Asynchronmotor ergibt. Der Grund dafür wird ja später noch erläutert.





Kopplung von Drive-Kennkennung und Arbeits-Kennung nur über ein Getriebe mit konstanter Übersetzung



Aus der Betriebsdrehzahl der Antriebsmaschine und der Betriebsdrehzahl der Arbeitsmaschine mit dem Arbeitsprozess ergibt sich eine Getriebeübersetzung. Damit kann man dann die Drive-Kennung in das Kennfeld der Arbeitsmaschine übertragen. Die Beschleunigung des Systems vor und hinter dem Getriebe sind linear mit der Getriebeübersetzung miteinander gekoppelt.

Kopplung von Drive- und 1. Arbeitskennung über ein Getriebe mit konstanter Übersetzung







In dem fest gekoppelten System sind die Beschleunigungen auf der Antriebsseite und der Arbeitsseite über die Getriebeübersetzung ineinander umrechenbar.


Mit dem Asynchronmotor und dem Verbrennungsmotor als Antrieb ergeben sich aber aus dem Stillstand heraus negative Beschleunigung.

Antriebsstränge mit diesen Motoren benötigen für diese 1. Arbeitskennung geregelte Wandler zum Anfahren.



Kopplung von Drive- und 2. Arbeitskennung über ein Getriebe mit konstanter Übersetzung







In dem fest gekoppelten System sind die Beschleunigungen auf der Antriebsseite und der Arbeitsseite über die Getriebeübersetzung ineinander umrechenbar.

Mit dieser progressiv ansteigenden Arbeitskennung kann nur noch der Verbrennungsmotor die Arbeitsmaschine nicht aus dem Stillstand heraus anfahren.

Antriebsstränge mit diesen Motoren benötigen für diese 2. Arbeitskennung geregelte Wandler zum Anfahren.



Kopplung von Drive-Kennkennung und Arbeits-Kennung über eine(n) geregelte Kupplung(Wandler) und ein Getriebe mit konstanter Übersetzung



Die geregelte Kupplung mit einer geregelten Pumpe P auf der Primärseite und einer davon abhängigen Turbine T auf der Triebseite trennt das zuvor verbundene System in zwei variabel abhängige Teilsysteme mit verschiedenen Teilbeschleunigungen. TP und TT sollen nun so geregelt werden, dass mit allen Antriebsmaschinen beide Arbeits-prozesse zügig und ruckfrei angefahren werden können.

Kraftfahrzeugantriebe

4 Getriebe und Wandler


Dr.-Ing. Klaus Herzog

Aufbau und Funktion eines hydrodynamischen Drehmoment-Wandlers

Aus dem Bild und weiteren Bildern auf den nächsten Folien wird der Aufbau eines hydrodynamischen Drehmoment-wandlers mit Pumpenrad, Turbinenrad und Leitrad deutlich. Ohne ein Leitrad würde ein Drehmomentwandler zu einer Kupplung werden.

Der Wandler im Bild beinhaltetzusätzlich noch eine Über-brückungskupplung. Durch den Innendruck im Wandler kann der mit dem Turbinenrad verbundene Überbrückungskolben gegen das Pumpenrad gedrückt werden. Über den Reibbelag werden dann Reibungskräfte erzeugt, die die Pumpe und die Turbine dann schlupffrei kraftschlüssig verbinden.

Die Funktion eines hydrodynamischen Drehmomentwandlers ist in dem hier verlinkten Video sehr verständlich https://www.youtube.com/watch?v=97EKDN1ZXrs beschrieben.



Dieses Bild zeigt einen hydrodynamischen Wandler mit einer Pumpe 1 auf der rechten Seite und einer Turbine 2 auf der linken Seite. Das erkennt man auch an der Strömungsrichtung, die durch die Pfeile dargestellt wird.

Auf einem inneren Radius fließt das Öl in die Pumpe und wird vom Antriebsdreh-moment auf einen äußeren Radius beschleunigt. Durch die Form der Pumpe und ihre Beschaufelung wird auch die räumliche Richtung des Ölstromes verändert.


Auf dem äußeren Radius verlässt der Ölstrom die Pumpe 1 und tritt in die Turbine 2 ein.

In der Turbine wird der Volumenstrom von einer großen Geschwindigkeit auf dem äußeren Radius auf eine kleine Geschwindigkeit auf dem inneren Radius verzögert. Auch hier wird die räumliche Richtung der Strömung verändert.

Über das Leitrad 3 wird der Ölstrom wieder zur Pumpe geführt und dabei auch umgelenkt. Dadurch wird erreicht, dass das Turbinendrehmoment betragsmäßig größer als das Pumpendrehmoment ist. Durch das Leitrad wird also aus der Kupplung ein Drehmoment-Wandler

Der Wandler ist mit Öl gefüllt. Über den Füllgrad können die Kennlinien solcher Drehmoment-Wandler auch noch im Betrieb beeinflusst werden.

Damit das Öl aus dem Wandler nicht herausläuft, umschließt das Pumpengehäuse auch die Turbine. Nur die Turbinenwelle ragt auf der Turbinenseite aus dem Pumpengehäuse heraus. Dort sitzt eine Dichtung zwischen Pumpengehäuse und Turbinenwelle. Die Pumpenwelle treibt die Pumpe und das Pumpengehäuse an.



Veranschaulichung der dreidimensionalen Ölströmung durch Pumpe, Turbine, Leitrad zurück zur Pumpe




Abb. 10.17. a Komponenten eines hydrodynamischen Drehmomentwandlers [10.8].

- 1 Pumpenrad;
- 2 Turbinenrad;
- 3 Leitrad;
- 4 Hohlwelle für Leitradabstützung am Gehäuse;
- 5 Gehäuse, feststehend;
- 6 Pumpenradhohlwelle für Antrieb Getriebeölpumpe;
- 7 Wandlerdeckel, verbunden mit dem Pumpenrad;
- 8 Leitradfreilauf;
- 9 Turbinenwelle (Getriebeeingang);
- b Strömungsverlauf

Veranschaulichung der dreidimensionalen Ölströmung durch Pumpe, Turbine, Leitrad zurück zur Pumpe





Abb. 10.18. Strömungskreislauf im Wandler mit Strömungsgeschwindigkeiten bei stoßfreier Strömung [10.32]

Das Bild zeigt einen hydrodynamischen Wandler aus einem Pkw-Automatik-getriebe.

Für seine beiden Funktionen als Wandler und als überbrückter Wandler wird die Öldurchflussrichtung umgeschaltet.




Durchströmung des Wandlers während der Wandlerfunktion.

Über den befüllenden Volumenstrom wird die Überbrückungskupplung geöffnet.

Der große Volumenstrom kann viel Verlustenergie aus dem Wandler abführen. big oil flow through lock up clutch

even small oil pressure opens lock up clutch

oil feed into torque converter if lock up clutch shall be open



oil circulation in torque converter


Durchströmung des Wandlers während der Überbrückung

Schließen der Über-brückungskupplung über den Wandlerinnendruck.

Der dann noch durch den Wandler strömende Volumenstrom ist klein. Der Druck ist aber bis zu 8 bar groß. very low oil flow through closed lock up clutch

oil pressure of about 5 to 7 bars closes and controls lock up clutch

oil feed
into
torque converter
if lock up clutch
shall be closed



oil circulation in torque converter

Beispielhafte Kennlinien des Drehmomentwandler für die folgenden Simulationen

Drehzahlverhältnis zwischen Turbine T und Pumpe P:

$$v = \frac{n_T}{n_P}$$
 P = Pumpe, T = Turbine

Leistungsziffer λ als Funktion von ν :

$$\lambda(\nu) = \begin{cases} (1.1 - 0.4 \cdot \nu) \cdot \text{atan} \left[(1 - \nu) \cdot 100 \right] \cdot \frac{2}{\pi} & \text{if } 1 - \nu > 0 \\ 0.2 \cdot \text{atan} \left[(1 - \nu) \cdot 20 \right] \cdot \frac{2}{\pi} & \text{otherwise} \end{cases}$$

Nenndrehmoment der Kupplung:

$$TK_{nenn} = 600 \cdot Nm$$

Pumpendrehmoment:

$$T_{p}(n_{p}, \nu) = TK_{nenn} \cdot \left(\frac{n_{p}}{2000rpm}\right)^{2} \cdot \lambda(\nu)$$

Drehmomentwandlung:

$$\mu_{W}(v) = \frac{-T_{T}(n_{P}, v)}{T_{P}(n_{P}, v)} = \max(1.8 - 1.1 \cdot v^{2}, 1)$$

In einer Kupplung ist:

$$\mu_{\mathbf{K}}(\mathbf{v}) = 1$$

Turbinendrehmoment:

$$T_T(n_P, \nu) = -\mu(\nu) \cdot T_P(n_P, \nu)$$

Wirkungsgrad in einer Kupplung:

$$\eta_K = \frac{-T_T \cdot 2 \cdot \pi \cdot n_T}{T_P \cdot 2 \cdot \pi \cdot n_P} = \frac{-T_T \cdot n_T}{T_P \cdot n_P} = \mu(\nu) \cdot \nu$$

Die Strömungsverhältnisse in einem Wandler verändern sich stark mit dem Drehzahlverhältnis zwischen Turbine und Pumpe.

Die Drehmomentaufnahme der Pumpe wird durch eine Leistungsziffer und ein Nenndrehmoment beschrieben und steigt quadratisch mit der Pumpendrehzahl an.

Die Leistungsziffer fällt im Synchronlauf von Pumpe und Turbine bei v=1 auf 0.

Die Drehmomentwandlung verändert sich auch mit dem Drehzahlverhältnis.

Bei der Abstützung des Leitrades zum stehenden Gehäuse über einen Freilauf, der nur positive Leitraddrehmomente zulässt, wird aus dem Drehmomentwandler eine Kupplung, wenn am Leitrad negative Drehmomente auftreten würden. Die Drehmomentwandlung kann damit nicht unter 1 fallen.

Der Wirkungsgrad eines Wandlers ergibt sich aus dem Produkt aus Drehzahlverhältnis und negativem Drehmomentverhältnis zwischen Turbine und Pumpe.

Beispielhafte Kennlinien des Drehmomentwandler für die folgenden Simulationen

Drehzahlverhältnis zwischen Turbine T und Pumpe P:

$$v = \frac{n_T}{n_P}$$
 P = Pumpe, T = Turbine

Leistungsziffer $\,\lambda$ als Funktion von $\,\nu$:

$$\lambda(\nu) = \begin{cases} (1.1 - 0.4 \cdot \nu) \cdot \text{atan} \left[(1 - \nu) \cdot 100 \right] \cdot \frac{2}{\pi} & \text{if } 1 - \nu > \\ 0.2 \cdot \text{atan} \left[(1 - \nu) \cdot 20 \right] \cdot \frac{2}{\pi} & \text{otherwise} \end{cases}$$

Nenndrehmoment der Kupplung:

$$TK_{nenn} = 600 \cdot Nm$$

$$T_{P}(n_{P}, \nu) = TK_{nenn} \cdot \left(\frac{n_{P}}{2000rpm}\right)^{2} \cdot \lambda(\nu)$$

$$\mu_{\mathrm{W}}(\nu) = \frac{-\mathrm{T_T}(n_{\mathrm{P}}, \nu)}{\mathrm{T_P}(n_{\mathrm{P}}, \nu)} = \max\left(1.8 - 1.1 \cdot \nu^2, 1\right)$$

$$\mu_{K}(v) = 1$$

$$T_T(n_P, \nu) = -\mu(\nu) \cdot T_P(n_P, \nu)$$

$$\eta_{\rm K} = \frac{-{\rm T}_{\rm T} \cdot 2 \cdot \boldsymbol{\pi} \cdot {\rm n}_{\rm T}}{{\rm T}_{\rm P} \cdot 2 \cdot \boldsymbol{\pi} \cdot {\rm n}_{\rm P}} = \frac{-{\rm T}_{\rm T} \cdot {\rm n}_{\rm T}}{{\rm T}_{\rm P} \cdot {\rm n}_{\rm P}} = \mu(\nu) \cdot \nu$$

Die Strömungsverhältnisse in einem Va

Hydrodynamische Kupplungen und Drehmomentwandler sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Antriebstechnik und finden Anwendung in Fahrzeugen, Schwerlastantrieben, Lokomotive und überall dort wo Teile von Antrieben voneinander schwingungstechnisch entkoppelt werden sollen.

Die in diesen hydrodynamischen Systeme aus den Pumpenund Turbinenfunktionen hervorgehenden Regelkennlinien stellen eine sehr gute Basis auch für Auslegung der Regler von geregelten Reibungskupplung dar.

Deshalb ist das genaue Verständnis der hydrodynamischen Kupplungen und Wandler für Ingenieure der Antriebstechnik so wichtig.

Tredukt aus Drehzahlverhältnis und negativem Drehmomentverhältnis zwischen Turbine und Pumpe.

Aufbau und Funktion eines hydrodynamischen Drehmoment-Wandlers

Beispielhafte Kennlinien des Drehmomentwandlers für die folgenden Simulationen

Drehzahlverhältnis zwischen Turbine T und Pumpe P:

$$v = \frac{n_T}{n_P}$$
 P = Pumpe, T = Turbine

Leistungsziffer λ als Funktion von ν :

$$\lambda(\nu) = \begin{cases} (1.1 - 0.4 \cdot \nu) \cdot \text{atan} \left[(1 - \nu) \cdot 100 \right] \cdot \frac{2}{\pi} & \text{if } 1 - \nu > 0 \\ 0.2 \cdot \text{atan} \left[(1 - \nu) \cdot 20 \right] \cdot \frac{2}{\pi} & \text{otherwise} \end{cases}$$

Nenndrehmoment der Kupplung:

$$TK_{nenn} = 600 \cdot Nm$$

Pumpendrehmoment:

$$T_{P}(n_{P}, \nu) = TK_{nenn} \cdot \left(\frac{n_{P}}{2000rpm}\right)^{2} \cdot \lambda(\nu)$$

Drehmomentwandlung:

$$\mu_{W}(v) = \frac{-T_{T}(n_{P}, v)}{T_{P}(n_{P}, v)} = \max(1.8 - 1.1 \cdot v^{2}, 1)$$

In einer Kupplung ist:


$$\mu_{K}(v) = 1$$


Turbinendrehmoment:


$$T_T(n_P, \nu) = -\mu(\nu) \cdot T_P(n_P, \nu)$$

Wirkungsgrad in einer Kupplung:

$$\eta_{K} = \frac{-T_{T} \cdot 2 \cdot \pi \cdot n_{T}}{T_{D} \cdot 2 \cdot \pi \cdot n_{D}} = \frac{-T_{T} \cdot n_{T}}{T_{D} \cdot n_{D}} = \mu(\nu) \cdot \nu$$







Die Drehmomente in dem Wandler hängen von den Drehzahlen auf beiden Seiten des Wandlers ab. Deshalb sind auch die Beschleu-nigungen auf der Antriebsseite D und auf der Arbeitsprozessseite AP Funktionen beider Drehzahlen.

Die sich daraus ergebenden Bewegungsgleichungen sind deshalb nur simultan als gekoppeltes System lösbar.

$$\alpha_{\rm D} = \frac{T_{\rm D} - \frac{T_{\rm AP}}{i_{\rm G}}}{J_{\rm D} + J_{\rm P} + J_{\rm T} + \frac{J_{\rm AP}}{i_{\rm G}^2}} = \alpha_{\rm AP} \cdot i_{\rm G} \qquad \alpha_{\rm AP} = \frac{T_{\rm D} \cdot i_{\rm G} - T_{\rm AP}}{\left(J_{\rm D} + J_{\rm P} + J_{\rm T}\right) \cdot i_{\rm G}^2 + J_{\rm AP}}$$


$$\alpha_{\rm D} = \frac{T_{\rm D} - T_{\rm P}}{J_{\rm D} + J_{\rm P}}$$

$$\alpha_{AP} = \frac{T_D \cdot i_G - T_{AP}}{\left(J_D + J_P + J_T\right) \cdot i_G^2 + J_{AP}}$$

$$\alpha_{AP} = \frac{-T_T \cdot i_G - T_{AP}}{J_T \cdot i_G^2 + J_{AP}}$$

sobald Kupplung/Wandler geschlossen

solange Kupplung/Wandler schlupft



Wandler offen

Wandler zu

Dynamische Simulation der Beschleunigung des Antriebssystems aus dem Stillstand in einen Betriebspunkt

In einer Mathcad-Notation sind das die Gleichungen für diese beiden Beschleunigungen.


Die Umschaltung zwischen den Zuständen Wandler offen und Wandler geschlossen erfolgen aus Gründen der numerischen Stabilität der Simulation bei v = 0,99 bzw. einem Schlupf im Wandler von 1%.

Beschleunigung an der Antriebsmaschine:

$$\begin{split} \mathcal{L}_{D}\!\!\left(n_{D},n_{AP},RT\right) &:= \left[\frac{T_{D}\!\!\left(n_{D},RT\right) - T_{P}\!\!\left(n_{D},\nu\!\left(n_{D},n_{AP}\right)\right)}{J_{D} + J_{P}} \quad \text{if} \quad \nu\!\!\left(n_{D},n_{AP}\right) < 0.99 \\ &\frac{T_{D}\!\!\left(n_{D},RT\right) - \frac{T_{AP}\!\!\left(n_{AP}\right)}{i_{G}}}{J_{D} + J_{P} + J_{T} + \frac{J_{AP}}{i_{G}^{2}}} \quad \text{otherwise} \end{split} \right]$$

Beschleunigung an der Arbeitsmaschine:

$$\alpha_{AP} \Big(n_D, n_{AP} \Big) := \begin{bmatrix} \frac{T_P \Big(n_D, \nu \Big(n_D, n_{AP} \Big) \Big) \cdot \mu \Big(\nu \Big(n_D, n_{AP} \Big) \Big) \cdot i_{G} \cdot \eta_{ges} - T_{AP} \Big(n_{AP} \Big)}{J_T \cdot i_G^2 + J_{AP}} & \text{if } \nu \Big(n_D, n_{AP} \Big) < 0.99 \\ \frac{\alpha_D \Big(n_D, n_{AP}, RT \Big)}{i_G} & \text{otherwise} \\ \end{bmatrix}$$
Wandler zu




Antriebskennung

Kupplung/Wandler

Getriebe

Bremse/Arbeitsprozess



$$RT = 1 \hspace{1cm} \mathbf{J_D} = 1 \cdot \mathbf{kg} \cdot \mathbf{m}^2 \hspace{0.5cm} \mathbf{J_P} = 0.6 \cdot \mathbf{kg} \cdot \mathbf{m}^2$$

$$J_{T} = 0.3 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^{2}$$

$$J_{AP} = 12 \cdot kg \cdot m^2$$


 $i_G = 3.916$

Auf der Antriebsseite ist das Motordrehmoment immer größer als das von 0 aus mit der Motordrehzahl ansteigende Pumpendrehmoment.

Die Antriebsseite beschleunigt damit sofort ab dem Zeitpunkt t=0s.

Der Wandler entkoppelt somit die Antriebsseite von der Arbeitsseite in der Art, dass die Beschleunigungen zeitversetzt erfolgen. Auf der Arbeitsseite ist das dorthin übersetzte Turbinendrehmoment erst nach einer gewissen Zeit größer als das Bedarfsdrehmoment aus dem Arbeitsprozess. Erst dann beginnt die abtriebs-seitige Beschleunigung bei einem Zeitpunkt t>0s.

Ein Zurückdrehen der Arbeitsmaschine bis zum Beginn der positiven Beschleunigung wird durch die Bremse bzw. Rücklaufsperre verhindert.





Drive = "Asynchronmotor" Kupplung_Wandler = "Kupplung" Arbeitsprozess = "nahezu konstantes Drehmoment"
$$RT = 1 \qquad J_D = 1 \cdot kg \cdot m^2 \qquad J_P = 0.6 \cdot kg \cdot m^2 \qquad J_T = 0.3 \cdot kg \cdot m^2 \qquad J_{AP} = 12 \cdot kg \cdot m^2$$

$$i_{G} = 3.916$$

Die unten in 5 Bilder über der Zeit dargestellten Zusammenhängen zeigen:

- Bild 1: Die Leistungsziffer zum Aufbau des Pumpendrehmoments. Mit steigender Pumpendrehzahl steigt das Pumpendrehmoment, nimmt dann aber mit abnehmedem Schlupf wieder ab. Eine konstante Drehmomentwandlung von 1 weist eindeutig darauf hin, dass das Koppelelement in diesem Antriebsstrang eine Kupplung ist.
- Bild 2: Die stark nicht linearen Beschleunigungen im System. Auf der Abtriebsseite wird eine rechnerisch negative Beschleunigung durch die Bremse verhindert.
- Bild 3: Aus der schrittweisen Integration der Beschleunigungen ergeben sich die Drehzahlen, die sich dann rückwirkend ja wieder auf die Beschleunigungen auswirken.
- Bild 4: Überträgt man die Arbeitsdrehzahl mit der Getriebeübersetzung auf die Turbinenseite der Kupplung, so erkennt man gut, wann sich die Kupplung weitestgehend geschlossen hat.
- Bild 5: Tatsächlich schließt eine dydrodynamische Kupplung nicht komplett. Sie könnte dann ja kein Drehmoment mehr übertragen. Ab einem Restschlupf von 1% wird in dieser Simulation aber eine feste Kopplung wie mit einer Überbrückungskupplung herbeigeführt.





Antriebskennung

Kupplung/Wandler

Getriebe


Bremse/Arbeitsprozess

Verlustleistung in Kupplung/Wandler:


Verlustenergie während des Kupplungsvorgangs:

Diese beiden Bilder verdeutlichen abschließend die Verlustleistung und die Verlustenergie in der Kupplung bzw. dem Wandler.

Darüber lassen sich dann noch die Kennlinien der Kupplung bzw. des Wandlers hinsichtlich Energieeffizienz optimieren.




rpm



 $WV_K = 4.787 W \cdot h$

 $t_{grenz} = 1.916s$

 $\frac{WV_{K}}{t_{grenz}} = 8.993 \, kW$



Arbeitsprozess = "nahezu konstantes Drehmoment"

$$RT = 1$$

$$J_D = 1 \cdot kg \cdot m^2$$
 $J_P = 0.6 \cdot kg \cdot m^2$

$$J_{T} = 0.3 \cdot kg \cdot m^{2}$$


$$J_{AP} = 12 \cdot kg \cdot m^2$$

$$i_G = 3.916$$

Auf der Antriebsseite ist das Motordrehmoment immer größer als das von 0 aus mit der Motordrehzahl ansteigende <u>Pumpendrehmoment</u>. Die Antriebsseite beschleunigt damit sofort ab dem Zeitpunkt t=0s.

Der Wandler entkoppelt somit die Antriebsseite von der Arbeitsseite in der Art, dass die Beschleunigungen zeitversetzt erfolgen. Auf der Arbeitsseite ist das dorthin übersetzte Turbinendrehmoment erst nach einer gewissen Zeit größer als das Bedarfsdrehmoment aus dem Arbeitsprozess. Erst dann beginnt die abtriebs-seitige Beschleunigung bei einem Zeitpunkt t>0s.

Ein Zurückdrehen der Arbeitsmaschine bis zum Beginn der positiven Beschleunigung wird durch die Bremse bzw. Rücklaufsperre verhindert.





Drive = "Asynchronmotor" Kupplung_Wandler = "Wandler" Arbeitsprozess = "nahezu konstantes Drehmoment"
$$RT = 1 \qquad J_D = 1 \cdot kg \cdot m^2 \qquad J_P = 0.6 \cdot kg \cdot m^2 \qquad J_T = 0.3 \cdot kg \cdot m^2 \qquad J_{AP} = 12 \cdot kg \cdot m^2$$

$$i_G = 3.916$$

Die unten in 5 Bilder über der Zeit dargestellten Zusammenhängen zeigen:

- Bild 1: Die Leistungsziffer zum Aufbau des Pumpendrehmoments. Mit steigender Pumpendrehzahl steigt das Pumpendrehmoment, nimmt dann aber mit abnehmedem Schlupf wieder ab. Eine konstante Drehmomentwandlung von 1 weist eindeutig darauf hin, dass das Koppelelement in diesem Antriebsstrang eine Kupplung ist.
- Bild 2: Die stark nicht linearen Beschleunigungen im System. Auf der Abtriebsseite wird eine rechnerisch negative Beschleunigung durch die Bremse verhindert.
- Bild 3: Aus der schrittweisen Integration der Beschleunigungen ergeben sich die Drehzahlen, die sich dann rückwirkend ja wieder auf die Beschleunigungen auswirken.
- Bild 4: Überträgt man die Arbeitsdrehzahl mit der Getriebeübersetzung auf die Turbinenseite der Kupplung, so erkennt man gut, wann sich die Kupplung weitestgehend geschlossen hat.
- Bild 5: Tatsächlich schließt eine dydrodynamische Kupplung nicht komplett. Sie könnte dann ja kein Drehmoment mehr übertragen. Ab einem Restschlupf von 1% wird in dieser Simulation aber eine feste Kopplung wie mit einer Überbrückungskupplung herbeigeführt.







Verlustleistung in Kupplung/Wandler:

Verlustenergie während des Kupplungsvorgangs:

Diese beiden Bilder verdeutlichen abschließend die Verlustleistung und die Verlustenergie in der Kupplung bzw. dem Wandler.

Darüber lassen sich dann noch die Kennlinien der Kupplung bzw. des Wandlers hinsichtlich Energieeffizienz optimieren.






$$\mathrm{WV}_K = 1.288\,\mathrm{W}{\cdot}\mathrm{h}$$

$$t_{grenz} = 1.409s$$


$$\frac{WV_{K}}{t_{grenz}} = 3.291 \text{kW}$$

Antriebsstrang mit Asynchronmotor: Vergleich Kupplung und Wandler als Anfahrhilfe




Antriebsstrang mit Asynchronmotor: Vergleich Kupplung und Wandler als Anfahrhilfe






Beim Anfahren mit einem Drehmomentwandler beschleunigen bei dieser Auslegung des Antriebsstrangs die Antriebsmaschine und die Arbeitsmaschine schneller als beim Anfahren mit einer Kupplung. Der Wirkungsgrad ist bei Anfahren mit einem Wandler größer. Die Erwärmung im schlupfenden System ist viel geringer.

Wandler



Antriebsstrang mit Asynchronmotor: Vergleich Kupplung und Wandler als Anfahrhilfe


Kupplung




Beim Anfahren mit einem Drehmomentwandler beschleunigen bei dieser Auslegung des Antriebsstrangs die Antriebsmaschine und die Arbeitsmaschine schneller als beim Anfahren mit einer Kupplung.

Der Wirkungsgrad ist bei Anfahren mit einem Wandler größer. Die Erwärmung im schlupfenden System ist viel geringer.

Wandler





Drive = "Synchronmotor"

Kupplung_Wandler = "Wandler"

Arbeitsprozess = "nahezu konstantes Drehmoment"


$$RT = 1$$


$$J_{\mathbf{D}} = 1 \cdot kg \cdot m^2$$
 $J_{\mathbf{P}} = 0.6 \cdot kg \cdot m^2$


$$J_{T} = 0.3 \cdot kg \cdot m^{2}$$


$$J_{AP} = 12 \cdot kg \cdot m^2$$


$$i_G = 3.649$$













Mit der Wandlerauslegung wie bei der Asynchronmaschine beschleunigt die Antriebsseite sehr schnell und die Arbeitsmaschine zu langsam. Ein größerer Wandler würde die Abtriebsbeschleunigung erhöhen. Der Wandler würde früher schließen. Die Verlustenergie wäre geringer.




rpm

500

Verlustleistung in Kupplung/Wandler:





Verlustenergie während des Kupplungsvorgangs:


$$WV_K = 2.932 W \cdot h$$

$$t_{grenz} = 1.706s$$


$$\frac{WV_{K}}{t_{grenz}} = 6.186 \text{kW}$$


Drive = "Synchronmotor" Arbeitsprozess = "nahezu konstantes Drehmoment" $PT = 1 \qquad \qquad J_D = 1 \cdot kg \cdot m^2 \qquad J_P = 0.6 \cdot kg \cdot m^2 \qquad \qquad J_T = 0.3 \cdot kg \cdot m^2 \qquad \qquad J_{AP} = 12 \cdot kg \cdot m^2 \qquad \qquad i_G = 3.649$


Anfahren mit Synchronmotor und starrer Verbindung PT



Der Synchronmotor kann mit der Über-setzung des Getriebes den Arbeitsprozess ohne schlupfendes Anfahrelement schneller als mit dem Wandler und ohne große Verluste anfahren.









Drive = "Verbrennungsmotor" Kupplung_Wandler = "Wandler" Arbeitsprozess = "nahezu konstantes Drehmoment" $RT = 1 \qquad \qquad J_D = 0.15 \, kg \cdot m^2 \, J_P = 0.6 \cdot kg \cdot m^2 \qquad \qquad J_T = 0.3 \cdot kg \cdot m^2 \qquad \qquad J_{AP} = 12 \cdot kg \cdot m^2$

 $i_{G} = 6.757$




Mit der Wandlerauslegung wie bei der Asynchronmaschine beschleunigt die Antriebsseite sehr schnell und die Arbeitsmaschine zu langsam. Ein größerer Wandler würde die Abtriebsbeschleunigung erhöhen. Der Wandler würde früher schließen. Die Verlustenergie wäre geringer.




Antriebsstrang mit Wandler: Vergleich schneller VM mit $i_g = 6,757$ und langsamer SM mit $i_g = 3,649$


VM



Der VM hat beim Anfahren bei t=0s schon eine Drehzahl und damit auch schon ein Pumpendrehmoment und ein Turbinendrehmoment. Mit i_g multipliziert ist in beiden Antriebssträngen das Antriebsdrehmoment an der Arbeitsmaschine fast gleich groß. Im Antriebsstrang mit dem VM liegt es aber früher an. Dadurch startet die Beschleunigung der Arbeitsmaschine früher.




Antriebsstrang mit Wandler: Vergleich schneller VM mit $i_g = 6,757$ und langsamer SM mit $i_g = 3,649$



Der VM hat beim Anfahren bei t=0s schon eine Drehzahl und damit auch schon ein Pumpendrehmoment und ein Turbinendrehmoment. Mit i_g multipliziert ist in beiden Antriebssträngen das Antriebsdrehmoment an der Arbeitsmaschine fast gleich groß. Im Antriebsstrang mit dem VM liegt es aber früher an. Dadurch startet die Beschleunigung der Arbeitsmaschine früher. Der Schlupfzustand im Wandler endet früher, weil der VM langsamer beschleunigt. Die Verlustenergie im Wandler ist wesentlich geringer.


Der Antrieb mit SM und Wandler nutzt aber länger die Drehmomentwandlung und beschleunigt schneller in den Betriebszustand, muss dafür aber deutlich größere Wandlerverluste in Kauf nehmen.



Antriebsstrang mit Wandler: Vergleich schneller VM mit $i_{G} = 6,757$ und langsamer SM mit $i_{G} = 3,649$

Kupplung_Wandler = "Wandler"


VM



Der VM hat beim Anfahren bei t=0s schon eine Drehzahl und damit auch schon ein Pumpendrehmoment und ein Turbinendrehmoment. Mit i_g multipliziert ist in beiden Antriebssträngen das Antriebsdrehmoment an der Arbeitsmaschine fast gleich groß. Im Antriebsstrang mit dem VM liegt es aber früher an. Dadurch startet die Beschleunigung der Arbeitsmaschine früher. Der Schlupfzustand im Wandler endet früher, weil der VM langsamer beschleunigt. Die Verlustenergie im Wandler ist wesentlich geringer.


Der Antrieb mit SM und Wandler nutzt aber länger die Drehmomentwandlung und beschleunigt schneller in den Betriebszustand, muss dafür aber deutlich größere Wandlerverluste in Kauf nehmen.


SM



Drive = "Verbrennungsmotor" Kupplung_Wandler = "Wandler" Arbeitsprozess = "progressiv ansteigendes Drehmoment" $RT = 1 \qquad J_D = 0.15 \, kg \cdot m^2 \qquad J_P = 0.6 \, kg \cdot m^2 \qquad J_T = 0.3 \cdot kg \cdot m^2 \qquad \qquad J_{AP} = 12 \cdot kg \cdot m^2$

Anfahren mit
Verbrennungsmotor
und Wandler,
aber ein progressiv
ansteigende
Drehmomentkurve
des Arbeitsprozesses,
wie beim Fahren mit
einem Fahrzeug in der
Ebene





 $= 1.522 \,\mathrm{kW}$

Dynamische Simulation der Beschleunigung des Antriebssystems aus dem Stillstand in einen Betriebspunkt

Drive = "Verbrennungsmotor"

Kupplung Wandler = "Wandler"

Arbeitsprozess = "progressiv ansteigendes Drehmoment"

RT = 1


$$J_{\mathbf{D}} = 0.15 \,\mathrm{kg \cdot m}^2$$


$$J_{\mathbf{P}} = 0.6 \,\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2$$


$$J_{T} = 0.3 \cdot kg \cdot m^{2}$$


$$J_{AP} = 12 \cdot kg \cdot m^2$$


$$i_G = 6.757$$














Kupplung Wandler = "Wandler"

Zum Beschleunigen eines Fahrzeugs ist die **Kombination eines Verbrennungsmotors** und eines Getriebes mit einem hydrodyn. Drehmomentwandler sehr geeignet. Für unterschiedliche Arbeitsprozesse wie Anfahren in der Ebene oder vollbeladenes Anfahren an einer Steigung hat das Getriebe mehrere Gänge, um hier die Kennfelder der Maschinen noch besser an einander anzupassen.






Verlustenergie während des Kupplungsvorgangs:




Dynamische Simulation der Volllastbeschleunigung eines Porsche 911 Carrera S mit automatischem Getriebe




Kennung des Verbrennungsmotors Baujahr 2015 Übersetzungen des Porsche Doppelkupplungsgetriebes Zugkraft an den Rädern beim Fahren in der Ebene.


Verfügbare Zugkraft an den Rädern aus Drehmoment des VM, Getriebeüber-setzungen und

Reifenradius.






3,59:1




Dynamische Simulation der Volllastbeschleunigung eines Porsche 911 Carrera S mit automatischem Getriebe



Mit so einem Antriebsstrangmodell kann man die Beschleunigungszeiten beliebiger Antriebsstränge und auch so eines sportlichen Fahrzeugs sehr genau voraus berechnen.





Die Drehmomente in dem Wandler hängen von den Drehzahlen auf beiden Seiten des Wandlers ab. Deshalb sind auch die Beschleu-nigungen auf der Antriebsseite D und auf der Arbeitsprozessseite AP Funktionen beider Drehzahlen.

Die sich daraus ergebenden Bewegungsgleichungen sind deshalb nur simultan als gekoppeltes System lösbar.

$$\alpha_{\rm D} = \frac{T_{\rm D} - \frac{T_{\rm AP}}{i_{\rm G}}}{J_{\rm D} + J_{\rm P} + J_{\rm T} + \frac{J_{\rm AP}}{i_{\rm G}^2}} = \alpha_{\rm AP} \cdot i_{\rm G} \qquad \alpha_{\rm AP} = \frac{T_{\rm D} \cdot i_{\rm G} - T_{\rm AP}}{\left(J_{\rm D} + J_{\rm P} + J_{\rm T}\right) \cdot i_{\rm G}^2 + J_{\rm AP}}$$


$$\alpha_{\rm D} = \frac{T_{\rm D} - T_{\rm P}}{J_{\rm D} + J_{\rm P}}$$

$$\alpha_{AP} = \frac{T_D \cdot i_G - T_{AP}}{\left(J_D + J_P + J_T\right) \cdot i_G^2 + J_{AP}}$$

$$\alpha_{AP} = \frac{-T_T \cdot i_G - T_{AP}}{J_T \cdot i_G^2 + J_{AP}}$$

sobald Kupplung/Wandler geschlossen

solange Kupplung/Wandler schlupft



Antriebskennung

Kupplung/Wandler

Getriebe

Bremse/Arbeitsprozess

Alle oben dargestellten Simulationen wurden mit dem folgenden Algorithmus einer numerischen Integration von zwei gekoppelten Beschleunigungen berechnet, der ein Integrationsverfahren nach Runge-Kutta benutzt.

Verbezzerte Integration von a nach e mit mittleren Gradienten nach Runge-Kutta"

```
Sim:= "Definition von Startwerten"
        Hung der Differenzialgleichungen zwischen einem Anfangszeitpunkt a und einem Endseitpunkt e."
```

Sim:= "Definition von Startwerten"
$$t \leftarrow 0 \cdot x$$

$$\Delta t \leftarrow \Delta t_{min}$$

$$\begin{pmatrix} n_{D_{\mathbf{x}}} \\ n_{AP_{\mathbf{x}}} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} n_{D_{\mathbf{x}} tart} \\ 0 \cdot rpm \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_{D_{\mathbf{x}}} \\ \alpha_{AP_{\mathbf{x}}} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} \alpha_{D}(n_{D_{\mathbf{x}}}, n_{AP_{\mathbf{x}}}, RT) \\ \alpha_{AP}(n_{D_{\mathbf{x}}}, n_{AP_{\mathbf{x}}}) \end{pmatrix}$$

$$i \leftarrow 0$$

Wung der Differenzialgleichungen zwischen einem Anfangszeitpunkt z und einem Endzeitpunkt z " while i≤20000

#Eistefacheteinseähe"Ingtegration von a nach m, in die Mitte dez n

$$\begin{pmatrix} n_{\mathrm{Dm}_{-}x} \\ n_{\mathrm{APm}_{-}x} \end{pmatrix} \leftarrow \frac{1}{2 \cdot \pi} \begin{pmatrix} 2 \cdot \pi \cdot n_{\mathrm{Dx}} + \frac{\Delta t}{2} \cdot \alpha_{\mathrm{Dx}} \\ B \cdot d_{\mathrm{AP}} \left(2 \cdot \pi \cdot n_{\mathrm{APx}} + \frac{\Delta t}{2} \cdot \alpha_{\mathrm{APx}} \right) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_{\mathrm{Dm}_{-}x} \\ \alpha_{\mathrm{APm}_{-}x} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} \alpha_{\mathrm{D}} \left(n_{\mathrm{Dm}_{-}x}, n_{\mathrm{APm}_{-}x}, RT \right) \\ \alpha_{\mathrm{AP}} \left(n_{\mathrm{Dm}_{-}x}, n_{\mathrm{APm}_{-}x} \right) \end{pmatrix}$$

"Mit diezer Bezchleunigung verbezzerte Integration von a nach m"

$$\begin{pmatrix} n_{\mathrm{Dm}} \\ n_{\mathrm{APm}} \end{pmatrix} \leftarrow \frac{1}{2 \pi} \cdot \begin{pmatrix} 2 \pi \cdot n_{\mathrm{Da}} + \frac{\Delta t}{2} \cdot \frac{\alpha_{\mathrm{Da}} + \alpha_{\mathrm{Dm}_x}}{2} \\ Bad_{\mathrm{AP}} \begin{pmatrix} 2 \pi \cdot n_{\mathrm{APa}} + \frac{\Delta t}{2} \cdot \frac{\alpha_{\mathrm{APa}} + \alpha_{\mathrm{APm}_x}}{2} \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_{\mathrm{Dm}} \\ \alpha_{\mathrm{Dm}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{\mathrm{D}} \begin{pmatrix} n_{\mathrm{Dm}}, n_{\mathrm{APa}}, \mathrm{RT} \end{pmatrix}$$

$$\left| \begin{pmatrix} \alpha_{\mathsf{Dm}} \\ \alpha_{\mathsf{APm}} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} \alpha_{\mathsf{D}} (n_{\mathsf{Dm}}, n_{\mathsf{APm}}, \mathsf{RT}) \\ \alpha_{\mathsf{AP}} (n_{\mathsf{Dm}}, n_{\mathsf{APm}}) \end{pmatrix} \right|$$

"Einfach Ingtegration von a nach e mit der mittleren Beschleunigung"

$$\begin{pmatrix} \mathbf{n}_{\mathbf{D}\mathbf{e}_{-}x} \\ \mathbf{n}_{\mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{e}_{-}x} \end{pmatrix} \leftarrow \frac{1}{2 \cdot \mathbf{z}} \cdot \begin{pmatrix} 2 \cdot \mathbf{z} \cdot \mathbf{n}_{\mathbf{D}\mathbf{e}_{-}} + \Delta t \cdot \alpha_{\mathbf{D}\mathbf{m}} \\ \mathbf{B} \mathbf{e} \mathbf{d}_{\mathbf{A}\mathbf{P}} \left(2 \cdot \mathbf{z} \cdot \mathbf{n}_{\mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{e}_{-}} + \Delta t \cdot \alpha_{\mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{m}} \right) \end{pmatrix} = \\ \begin{pmatrix} \alpha_{\mathbf{D}\mathbf{e}_{-}x} \\ \alpha_{\mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{e}_{-}x} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} \alpha_{\mathbf{D}} \left(\mathbf{n}_{\mathbf{D}\mathbf{e}_{-}x}, \mathbf{n}_{\mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{e}_{-}x}, \mathbf{P} \mathbf{T} \right) \\ \alpha_{\mathbf{A}\mathbf{P}} \left(\mathbf{n}_{\mathbf{D}\mathbf{e}_{-}x}, \mathbf{n}_{\mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{e}_{-}x} \right) \end{pmatrix}$$

Die Simulation startet bei t=0s.

Die erste Schrittweite für den erste Zeitschritt wird auf einen Minimalwert gesetzt.


Am Anfang des ersten Zeitintervall sind die Drehzahlen und damit Kennungen der Antriebs- und Arbeitsmaschine auch die Beschleunigungen bekannt.

Ein Schrittzähler i wird zu 0 vordefiniert.

Ein weiterer Zähler ii für ein Abbruchkriterium wird ebenfalls zu 0 definiert.

Die maximale Anzahl der zu berechnenden Zeitschritt ist in diesem Beispiel auf 20000 begrenzt.

Jedes Zeitintervall hat einen Anfang a, eine Mitte m und ein Ende e



Jedes Zeitintervall hat einen Anfang a, eine Mitte m und ein Ende e

Sim:= "Definition von Startwerten"
$$t \leftarrow 0 \cdot x$$

$$\Delta t \leftarrow \Delta t \min$$

$$\begin{pmatrix} n_{Dx} \\ n_{APx} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} n_{D_{x}tart} \\ 0 \cdot rpm \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_{Dx} \\ \alpha_{APx} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} \alpha_{D}(n_{Dx}, n_{APx}, RT) \\ \alpha_{AP}(n_{Dx}, n_{APx}) \end{pmatrix}$$

$$i \leftarrow 0$$

Wung der Differenzialgleichungen zwischen einem Anfangszeitpunkt z und einem Endzeitpunkt z " while i≤20000

#Eistefacheteinseähe"Ingtegration von a nach m, in die Mitte dez n

$$\begin{pmatrix} n_{\mathrm{Dm}_{-}x} \\ n_{\mathrm{A}\mathrm{Pm}_{-}x} \end{pmatrix} \leftarrow \frac{1}{2 \cdot \pi} \begin{pmatrix} 2 \cdot \pi \cdot n_{\mathrm{Da}} + \frac{\Delta t}{2} \cdot \alpha_{\mathrm{Da}} \\ B_{\mathrm{Ed}_{\mathrm{A}\mathrm{P}}} \left(2 \cdot \pi \cdot n_{\mathrm{A}\mathrm{Pa}} + \frac{\Delta t}{2} \cdot \alpha_{\mathrm{A}\mathrm{Pa}} \right) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_{\mathrm{Dm}_{-}x} \\ \alpha_{\mathrm{A}\mathrm{Pm}_{-}x} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} \alpha_{\mathrm{D}} \left(n_{\mathrm{Dm}_{-}x}, n_{\mathrm{A}\mathrm{Pm}_{-}x}, RT \right) \\ \alpha_{\mathrm{A}\mathrm{P}} \left(n_{\mathrm{Dm}_{-}x}, n_{\mathrm{A}\mathrm{Pm}_{-}x} \right) \end{pmatrix}$$

"Mit diezer Bezchleunigung verbezzerte Integration von a nach m"

$$\binom{n_{Dm}}{n_{Ap_m}} \leftarrow \frac{1}{2 \pi} \cdot \binom{2 \pi \cdot n_{Da} + \frac{\Delta t}{2} \cdot \frac{\alpha_{Da} + \alpha_{Dm_x}}{2}}{2}$$

$$\binom{Bed_{Ap}}{2 \pi \cdot n_{Ap_a} + \frac{\Delta t}{2} \cdot \frac{\alpha_{Ap_a} + \alpha_{Ap_{m_x}}}{2}}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_{Dm} \\ \alpha_{APm} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} \alpha_{D} \begin{pmatrix} n_{Dm}, n_{APm}, RT \end{pmatrix} \\ \alpha_{AP} \begin{pmatrix} n_{Dm}, n_{APm} \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

"Einfach Ingtegration von a nach e mit der mittleren Beschleunigung"

$$\begin{pmatrix}
\mathbf{n}_{\mathbf{De}_{-x}} \\
\mathbf{n}_{AP\mathbf{e}_{-x}}
\end{pmatrix} \leftarrow \frac{1}{2 \cdot \mathbf{n}} \cdot \begin{pmatrix}
2 \cdot \mathbf{n} \cdot \mathbf{n}_{\mathbf{Dx}} + \Delta t \cdot \alpha_{\mathbf{Dm}} \\
\mathbf{n}_{AP\mathbf{e}_{-x}} \\
\mathbf{n}_{AP\mathbf{e}_{-x}}
\end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix}
\alpha_{\mathbf{De}_{-x}} \\
\alpha_{\mathbf{De}_{-x}} \\
\alpha_{AP} \begin{pmatrix} \mathbf{n}_{\mathbf{De}_{-x}}, \mathbf{n}_{AP\mathbf{e}_{-x}}, \mathbf{n}_{AP\mathbf{e}_{-x}} \\
\alpha_{AP} \begin{pmatrix} \mathbf{n}_{\mathbf{De}_{-x}}, \mathbf{n}_{AP\mathbf{e}_{-x}} \end{pmatrix}
\end{pmatrix}$$

а m ۸t

Mit den Beschleunigungen im Zeitpunkt a werden die Drehzahlen im Zeitpunkt m abgeschätzt.

Daraus ergeben sich dann erste Beschleunigungen im Zeitpunkt m.

Die Drehzahlen im Zeitpunkt m werden dann nochmals und genauer mit den mittleren Beschleunigungen im Zeitfenster zwischen a und m bestimmt.

Daraus ergeben sich dann auch genauer berechnete Beschleunigungen im Zeitpunkt m.

Die Drehzahlen im Zeitpunkt e werden nun erst einmal über mittlere Beschleunigungen aus dem Zeit m berechnet.

Damit sind erste Beschleunigungen im Zeit e berechenbar.

"Verbesserts Integration von a nach a mit mittleren Gradienten nach Rungs-Kutta"
$$\begin{pmatrix} \alpha_{Dame_-x} \\ \alpha_{APame_-x} \\ \alpha_{APame_-x} \end{pmatrix} \leftarrow \frac{1}{6} \begin{pmatrix} \alpha_{Dx} + 4\alpha_{Dm} + \alpha_{Dx_-x} \\ \alpha_{APx} + 4\alpha_{APm} + \alpha_{APx_-x} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} n_{Dx} \\ n_{APx} \end{pmatrix} \leftarrow \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \begin{pmatrix} 2 \cdot \pi \cdot n_{Dx} + \Delta t \cdot \alpha_{Dame_-x} \\ 2 \cdot \pi \cdot n_{Dx} + \Delta t \cdot \alpha_{APame_-x} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_{Dx} \\ \alpha_{APx} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} \alpha_{D}(n_{Dx}, n_{APx}, RT) \\ \alpha_{AP}(n_{Dx}, n_{APx}, RT) \end{pmatrix}$$
"Wiederholung des letzten Schritter"
$$\begin{pmatrix} \alpha_{Dame} \\ \alpha_{APame} \end{pmatrix} \leftarrow \frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_{Dx} + 4\alpha_{Dm} + \alpha_{Dx} \\ \alpha_{APx} + 4\alpha_{APm} + \alpha_{APx} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} n_{Dx} \\ n_{APx} \end{pmatrix} \leftarrow \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \begin{pmatrix} 2 \cdot \pi \cdot n_{APx} + \Delta t \cdot \alpha_{APame_-x} \\ 2 \cdot \pi \cdot n_{Dx} + \Delta t \cdot \alpha_{APame_-x} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_{Dx} \\ n_{APx} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} \alpha_{D}(n_{Dx}, n_{APx}, RT) \\ 2 \cdot \pi \cdot n_{APx} + \Delta t \cdot \alpha_{APame_-x} \\ 2 \cdot \pi \cdot n_{APx} + \Delta t \cdot \alpha_{APame_-x} \end{pmatrix}$$
"Datensuzgabe"
$$\begin{pmatrix} \frac{1}{x} & \frac{n_{Dx}}{rpm} & \frac{\alpha_{Dx}}{rpm} & \frac{n_{APx}}{rpm} & \frac{\alpha_{APx}}{rpm} \\ -\frac{1}{x^2} & \frac{n_{Dm-x}}{rpm} & \frac{\alpha_{Dm-x}}{rpm} & \frac{\alpha_{APm-x}}{rpm} & \frac{\alpha_{APm-x}}{rpm} \\ -\frac{1}{x^2} & \frac{n_{Dm-x}}{rpm} & \frac{\alpha_{Dm-x}}{rpm} & \frac{\alpha_{APm-x}}{rpm} & \frac{\alpha_{APm-x}}{rpm} \\ -\frac{1}{x^2} & \frac{n_{Dx}}{rpm} & \frac{\alpha_{Dx}}{rpm} & \frac{n_{APx}}{rpm} & \frac{\alpha_{APx}}{rpm} \\ -\frac{1}{x^2} & \frac{n_{Dx}}{rpm} & \frac{\alpha_{Dx}}{rpm} & \frac{n_{APx}}{rpm} & \frac{\alpha_{APx}}{rpm} \\ -\frac{1}{x^2} & \frac{\alpha_{Dx}}{rpm} & \frac{\alpha_{APx}}{rpm} & \frac{\alpha_{APx}}{rpm} \\ -\frac{1}{x^2} & \frac{\alpha_{Dx}}{rpm} & \frac{\alpha_{APx}}{rpm} & \frac{\alpha_{APx}}{rpm} \\ -\frac{1}{x^2} & \frac{\alpha_{Dx}}{rpm} & \frac{\alpha_{APx}}{rpm} & \frac{\alpha_{APx}}{rpm} \\ -\frac{\alpha_{APx}}{rpm} & \frac{\alpha_{APx}}{rpm} & \frac{\alpha_{APx}}{rpm} \end{pmatrix}$$


Nun lässt sich eine mittlere Beschleunigung im Zeitfenster a bis e nach Runge-Kutta berechnen, die bei einem quadratischen Verlauf der Beschleunigungen sogar dem exakten Werte entspräche.

Daraus ergeben sich dann wieder neue Drehzahlen und neue Beschleunigungen im Zeitpunkt e.

Damit kann man dann den vorherigen Schritt wiederholen, im Prinzip beliebig oft, bis sich keine neue Werte mehr ergeben.

Zuletzt werden die berechneten Drehzahlen und Beschleunigungen aus diesem Zeitfenster, z.B. als Matrix gespeichert.

Jedes Zeitintervall hat einen Anfang a, eine Mitte m und ein Ende e



```
### I was a substitute of the substitute of the
```

Zur Vorbereitung des nächsten Zeitschritts wird er Zeitschrittzähler um 1 und die Zeitvariable t um \(\Delta t \) erhöht.

Eine neue Zeitschrittlänge Δt ergibt sich z.B. aus den Beschleunigungen des vorherigen Intervalls und einer zulässigen maximalen Drehzahländerung pro Zeitschritt.

Die Anfangswerte im Zeitpunkt a des neuen Zeitschritts entsprechen den Endwerten im Zeitpunkt e des vorherigen Zeitschritts.


Ein Abbruchkriterium ergibt sich z.B. in diesen Simulationen beim Erreichen einer konstanten Geschwindigkeit an der Drive-Maschine.

Nachdem dieses Abbruchkriterium erkannt wurde, läuft in diesem Beispiel die Simulation noch einige Schritte weiter. Sie endet aber spätestens nach 5s.

Bei der Verwendung kommerzieller Rechenprogramme macht sich ein guter Ingenieure mit allen Parametern der dort verwendeten Algorithmen der numerischen Integration, der Schrittweitensteuerung, der Abbruch-kriterien, etc. vertraut.


Nur dann kann er die Ergebnisse hinsichtlich der Berechnungsgenauigkeit gut einordnen.

Jedes Zeitintervall hat einen Anfang a, eine Mitte m und ein Ende e



Zusammenfassung

Das dynamische Verhalten eines Antriebsstrangs ergibt sich aus dem Zusammenwirken der Kennungen der Antriebsmaschine, der Kennungen der Arbeitsmaschine, der charakteristischen Kennlinien aller Kupplungen und Drehmomentwandler im Antriebsstrang, der Getriebeübersetzungen, etc. und der im System wirkenden Regler.



Wegen der meist nicht linearen Kennlinien ist das dynamische Verhalten nicht trival berechenbar. Nur in den seltensten Fällen oder unter sehr vereinfachenden Annahmen sind die Bewegungsgleichung analytisch lösbar.

Numerische Simulationen führen dagegen immer zu genauen Lösungen der Gleichungen.

Zum Erkennen aller Bauteilbelastungen und zur guten Auslegung von Antriebssträngen und zur Optimierung dieser Auslegungen hinsichtlich Baugrößen, Wirkungsgraden, Energieeffizienz und Kosten sind Simulationen des kompletten Systemverhaltens in allen Betriebszuständen und auch bei Fehlbedienungen unabdingbar.