Опоры валов

Подшипники скольжения

Подшипники являются опорами валов и вращающихся осей. Они воспринимают нагрузки, приложенные к валу или оси, и передают их на корпус машины.

Подшипники, работающие по принципу трения скольжения, называются *подшипниками скольжения*. Подшипники применяются в различных механизмах и машинах — молотах, турбинах, центрифугах, а также для валов больших диаметров.

- малые габариты в радиальном направлении;
- хорошая восприимчивость ударным и вибрационным нагрузкам;
- возможность применения при очень высоких частотах вращения вала;
- бесшумность работы;
- возможность работы в агрессивных средах.


Недостатки:

- большие габариты в осевом направлении;
- постоянный надзор из-за высоких требований к смазыванию и опасности перегрева, перерыв в подаче смазочного материала ведет к выходу из строя подшипника;
- за значительный расход смазочного материала;
- необходимость применения дорогих антифрикционных материалов для вкладышей.

Основным элементом подшипника скольжения является вкладыш.

Вкладыш - 1 изготовляют из антифрикционных материалов. Их устанавливают либо в корпусе подшипника - 2, либо непосредственно в корпусе машины.

Подшипники могут быть неразъемными или



В процессе работы подшипников может происходить абразивный износ вкладышей, заедание и усталостное выкрашивание.

Для уменьшения потерь энергии на преодоление трения, обеспечения износостойкости, отвода теплоты из зоны контакта, удаления продуктов изнашивания и предохранения от коррозии применяют смазочные материалы.

Смазочные материалы делят на **твердые** (графит, слюда), **пластичные** (литол, солидол, консталин), **жидкие** (органические и минеральные масла) и **газообразные**. Наиболее распространенные жидкие и пластичные смазочные материалы.

Подшипники качения

Применение подшипников качения позволило заменить трение скольжения на трение качения, при котором коэффициент трения $f = 0.0015 \dots 0.006$.

- 1. По форме тел качения
- шариковые (радиальные (рис. 22.1, 1) и радиальноупорные (рис. 22.1,2);
- роликовые (с цилиндрическими (рис. 22.2,4), коническими (рис. 22.2,5), игольчатыми (рис. 22.2, 7) и витыми роликами).
- 2. По направлению воспринимаемой нагрузки
- радиальные;
- упорные (рис. 22.3);
- радиально- упорные.

Радиальные шариковые подшипники - наиболее простые и дешевые.

Они допускают небольшие перекосы вала и могут воспринимать осевые нагрузки, но меньшие радиальных.

Радиальные роликовые подшипники допускают значительно большие нагрузки, чем шариковые. Однако они не воспринимают осевые нагрузки и плохо работают при перекосах вала.

Самоустанавливающиеся шариковые 2 и роликовые 6 подшипники допускают значительный перекос вала (до 2...30). Они имеют сферическую поверхность наружного кольца и ролики бочкообразной формы. Эти подшипники допускают небольшие осевые нагрузки.


Применение *игольчатых* подшипников 7 позволяет уменьшить габариты при значительных нагрузках.

Упорный подшипник 8 воспринимает только осевые нагрузки и плохо работает при перекосе оси.

- 3. По габаритам:
- сверхлегкая серия;
- особолегкая серия;
- легкая серия;
- средняя серия;
- тяжелая серия.

В каждой серии могут быть подшипники различной ширины:

- узкие;
- нормальные;
- широкие
- 4. По классам точности:
- 0- нормальный класс точности,
- 6- повышенный,
- 5- высокий,
- 4- особо высокий,
- 2- сверх высокий.





Упорный подшипник

Достоинства подшипников качения:

- сравнительно малая стоимость вследствие массового производства подшипников;
- малые потери на трение и незначительный нагрев;
- высокая степень взаимозаменяемости;
- малый расход смазки;
- не требуют особого внимания и ухода.

Недостатки:

- высокая чувствительность к ударным и вибрационным нагрузкам;
- малая надежность в высокоскоростных приводах из-за чрезмерного нагрева и опасности разрушения сепараторов от действия центробежных сил;
- сравнительно большие радиальные размеры;
- шум при больших скоростях.