

Смертельный несчастный случай

18.01.2021

Обстоятельства

В Аглофабрике в 18:50 машинист конвейеров В. (1979 г.р., стаж по профессии 8 лет 9 мес.) направилась с пульта управления молотковых дробилок на площадку конвейеров ДИ-1 и ДИ-2 (отм. +21,6м) корпуса дробления известняка, для удаления металлолома с магнитов на конвейерах ДИ-1 и ДИ-2.

В 19:20 на пульте управления молотковых дробилок погасли лампы, сигнализирующие об отключении магнита на конвейере ДИ-1 (отключение вручную с местного поста управления). В 19:25 магнит на конвейере ДИ-1 был включен. В 19:30 на пульте управления молотковых дробилок погасли лампы, сигнализирующие об отключении магнита на конвейере ДИ-2. В 19:40 дробильщик молотковых дробилок С. (управляет п/у молотковых дробилок), обеспокоилась, что машинист конвейеров В. долго не отдает в работу конвейер ДИ-2, попросила оператора п/у №1 Р. по громкой связи крикнуть В. и узнать причину задержки, но В. на связь не вышла. Дробильщик С. направилась на отметку +21,6м, для выяснения не выхода на связь машиниста конвейеров В. Придя на отметку +21,6м С. обнаружила В. на конвейере ДИ-2, зажатую между срезающим ножом для сброса нагрузки на дробилку №1 и рамой конвейера без признаков жизни, при этом конвейер ДИ-2 находился в работе.

Фото места несчастного случая



Место зажатия пострадавшей

Причины (предварительно)

- Нарушение инструкции по ОТ, бирочной системы: проведение операции по текущему обслуживанию оборудования, без разборки эл.схемы.

Быстрые действия

Руководителям подрядных организаций.

- Ознакомить работников с обстоятельствами несчастного случая на сменно-встречных собраниях (СВС).
- Остановить все работы по текущему обслуживанию конвейерного оборудования, перед продолжением работы провести инструктажи о соблюдении требований бирочной системы и системы ЛОТО при ремонте и обслуживанию конвейеров.
- Провести проверки достаточности мер безопасности при ремонте и обслуживанию конвейеров указанных в ПОР. При необходимости внести изменения в ПОР.