

Лекция № 4

КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ

Автор: канд. хим. наук, доцент Сальникова Е.В.

Коррозия - это самопроизвольный процесс разрушения металлов и сплавов в результате окислительно-восстановительного (химического, электрохимического и биологического) взаимодействия их с окружающей средой.

Коррозия протекает с уменьшением энергии Гиббса:



Основной причиной разрушения металлов и сплавов является их термодинамическая неустойчивость.

КЛАССИФИКАЦИЯ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Коррозионные процессы чрезвычайно многообразны и их классификация проводится по разным признакам.

- *По механизму процесса:*

**ХИМИЧЕСКАЯ, ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ И
БИОЛОГИЧЕСКАЯ** (рис.1).

- *По условиям протекания* (рис.1):

- газовая; - в жидкостях - неэлектролитах;
- в водных растворах электролитов (солевая, кислотная,
щелочная и т.п.); - атмосферная; - аэрационная;
- подземная; - под действием ближдающих токов;
- под механическим напряжением.

- *По характеру коррозионных поражений* (рис.2):

1) равномерная; 2) неравномерная; 3) структурно-избирательная; 4) пятнами; 5) язвами; 6) питтинг или точками;
7) межкристаллитная; 8) транскристаллитная или ножевая; 9)
подповерхностная.

КОРРОЗИЯ






Рис. 1. Классификация
коррозионных процессов

Рис.2. Типы коррозионных поражений металлов


макроуровень



1 - равномерная




2 - селективная




3 - точечная (питинг)


микроуровень



4 - отд. зёरна



5-межкристаллитная



6-транскристаллитная
ножевая




зона коррозии




- кристаллиты


Рис.2. Типы коррозионных поражений металлов




1-РАВНОМЕРНАЯ




2-НЕРАВНОМЕРНАЯ



3-СТРУКТУРНО-ИЗБИРНАЯ





4-ПЯТНАМИ



5-ЯЗВАМИ




6-ПИТТИНГ



7-МЕЖКРИСТАЛЛИТНАЯ

8-НОЖЕВАЯ



9-ПОДПОВЕРХНОСТНАЯ



- зона коррозии



- кристаллиты





ХИМИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ

Химическая коррозия - это самопроизвольное разрушение металлов под действием окислителей-неэлектролитов, обычно газов и органических жидкостей, не проводящих электрический ток.


Соответственно различают газовую коррозию и коррозию в жидких неэлектролитах.

Газовая коррозия – это разрушение металла при контакте с сухими газами при высоких температурах. Она имеет место при работе двигателей внутреннего сгорания, при химической обработке металлов, горячей прокатке, ковке, в энергетических установках и др. При газовой коррозии происходит химическое взаимодействие металла с активными средами (CO_2 ; H_2S ; O_2 ; SO_2 ; галогенами).

Продуктами коррозии могут быть оксиды, хлориды, сульфиды, например:



металл



металл

Различают жаростойкость и жаропрочность металлов.

ЖАРОСТОЙКОСТЬ - это устойчивость металлических материалов к коррозии при высоких температурах в окислительной атмосфере,

ЖАРОПРОЧНОСТЬ – это способность сохранять прочность при высоких температурах в инертной атмосфере.

| W | WO₃ | WCl₆ |
|-----------|------------------------------------|------------------------|
| 3390° | 1930° | 347° |
| Al | Al₂O₃ | |
| 660° | 2050° | |

КОРРОЗИЯ В ЖИДКОСТЯХ - НЕЭЛЕКТРОЛИТАХ.

К неэлектролитам (непроводящим электрический ток) относятся жидкости органического происхождения - **спирт, бензол, хлороформ, керосин, нефть, бензин и др.**, а также ряд жидкостей неорганического происхождения - **расплавленная сера, жидкий бром и др.**

В чистом виде органические жидкости практически не реагируют с металлами, но в присутствии даже незначительного количества примесей процессы взаимодействия резко усиливаются.

Ускоряет коррозионные процессы наличие серосодержащих веществ, растворённого кислорода, повышение температуры.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ

Эл.хим.коррозия возникает при соприкосновении металла с электропроводящей средой (водой, водными растворами солей, кислот, щелочей; расплавленными солями и щелочами).

Разрушение металла происходит за счет образования на поверхности металла микрогальванических элементов.

Причины: наличие в основном металле примесей др. металлов или неметаллов, что приводит к появлению **разности элект. потенциалов** в местах их контакта и возникновению микротока. Участки относительно чистого металла поляризуются анодно, а примеси - катодно.

В общем случае причиной образования короткозамкнутых микрогальванических элементов может служить не только наличие примесей в металле, но и любая **энергетическая неоднородность** его поверхности, вызванная неоднородностью химического или фазового состава как самого металла, так и окружающей его коррозионной среды, а также механического состояния металла.

Наличие энергетической неоднородности на соседних участках металлической поверхности приводит к тому, что участок с **БОЛЕЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ** электродным потенциалом становится анодом, а с **БОЛЕЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ** - катодом.

На аноде происходит окисление и растворение металла по схеме:



На катоде протекает один из двух процессов восстановления, получивших название **водородной** и **кислородной** деполяризации.


ВОДОРОДНАЯ ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ

сопровождается восстановлением на катодных участках водорода.

в кислой среде:



в нейтральной или щелочной среде:



протекает в случаях, ограниченного доступа кислорода. Имеет место под толстым слоём воды или в кислых растворах, в которых растворимость кислорода очень низка.

КИСЛОРОДНАЯ ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ обусловлена восстановлением атмосферного кислорода, растворённого в коррозионной среде, и протекает по схеме:



$$\phi(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = +1,23 - 0,059\text{pH}$$

при водородной деполяризации электрохимической коррозии могут подвергаться металлы с электродным потенциалом более отрицательным, чем у водородного электрода в соответствующей среде (или активные металлы, расположенные в ряду напряжений слева от водорода). При кислородной деполяризации коррозии могут подвергаться и неактивные металлы вплоть до серебра ($\phi^0 \text{Ag}^+/\text{Ag} = 0,8 \text{ В}$).


МЕХАНИЗМЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ

При **электрохимической коррозии металлов** выделяют четыре механизма, вызывающих образование и работу короткозамкнутых микрогальванических элементов в результате:




- 1) контакта двух разных металлов;
- 2) контакта металла с продуктом коррозии;
- 3) разной концентрации окислителя на поверхности металла;
- 4) изменения электродного потенциала металла под действием механических напряжений.

Как особый случай рассматривается коррозия под действием ближдающих токов.


1. КОНТАКТ ДВУХ МЕТАЛЛОВ



$$\phi_{\text{Fe}/\text{Fe}^{2+}}^0 = -0,44 \text{ В},$$
$$\phi_{\text{Cu}/\text{Cu}^{2+}}^0 = +0,34 \text{ В}$$




2. КОНТАКТ С ПРОДУКТОМ КОРРОЗИИ




3. РАЗНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ОКИСЛИТЕЛЯ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА




$$\phi(O_2/H_2O) = +1,23 + 0,03\lg[O_2] - 0,059pH$$



на катоде (+)К:



на аноде (-)А:




4. КОРРОЗИЯ ПОД МЕХАНИЧЕСКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Статические напряжения могут понижать термодинамическую устойчивость металла, разрушать защитные пленки. При неравномерном распределении механических напряжений сжатые области кристаллической решетки металлов вследствие перераспределения электронов, заряжаются **положительно**, а растянутые - **отрицательно**.

При одновременном воздействии коррозионной среды и механических напряжений происходит растрескивание металла (или ножевая коррозия) - один из наиболее опасных видов коррозионного разрушения.

4. Коррозия под механическим напряжением

$$\Phi_{\text{сжат}} > \Phi_{\text{растяж}}$$




ножевая или
транскристаллитная
коррозия

на аноде (-) А:



на катоде (+) К:



ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ

легирование
металлов

защитные
покрытия

электрохимиче-
ская защита

обработка
коррозионной
среды

металличес-
кие

неметалли-
ческие

химические

внешним
током

протектор-
ная

катодные

анодные

диффузионная
металлизация

лаки, краски

полимеры

гуммирование

силикаты,
эмали

смазки,
пасты

азотирование

пассивирование

фосфатирование

оксидирование

алитирование

хромирование

метод окунания

Катодное покрытие - это покрытие более активного металла менее активным. Пример: железо, покрытое оловом (луженое железо). Тип покрытия легко определяется при нарушении его целостности. При наличии тонкой пленки влаги образуется гальваническая пара, в к-рой анодом явл-ся более активный металл - железо, а катодом - менее активный металл (олово – покрытие). Более активный металл - железо - будет окисляться, корродировать, а на менее активном металле - олове - будут протекать восстановительные процессы.

$$\varphi_{Sn^{2+}/Sn}^0 = -0,14B \quad \varphi_{Fe^{2+}/Fe}^0 = -0,44B$$







Схема коррозии

Принцип защиты основан на том, что менее активный металл более стоек к коррозии, и пока он сохраняет целостность, основной металл защищён от коррозионно-активной среды. В местах нарушения покрытия защищаемый металл будет подвергаться коррозии.

Анодное покрытие - это покрытие менее активного металла более активным, например, железо - цинком (оцинкованное железо).

При нарушении целостности покрытия в образовавшемся гальваническом элементе металл покрытия (цинк) становится анодом и разрушается:












Схема коррозии

Таким образом, анодное покрытие будет защищать основной металл и при нарушении его целостности.

Протекторная защита состоит в том, что к защищаемой конструкции присоединяется более активный металл (протектор). На рисунке представлена схема протекторной защиты трубопровода, находящегося во влажном грунте. К трубопроводу присоединен цинк, образуется гальванический элемент, в котором протектор-цинк, как более активный металл, будет посыпать свои ионы во влажную почву, а по проводнику будут двигаться электроны к защищаемому объекту, т.е. протектор является анодом, а трубопровод – катодом.




Рисунок




В качестве протектора для защиты стальных конструкций применяют чистый цинк или сплавы алюминия с цинком, а также сплавы на основе магния.

Защита внешним током или катодная защита - защита


металла от коррозии с помощью постоянного тока от внешнего источника. Защищаемый объект (трубопровод) присоединяется к отрицательному полюсу источника тока, т.е. в качестве катода, а к положительному, аноду - железный лом (или старый рельс), который разрушается, сохраняя тем самым трубопровод .



Анод (старый рельс):



Катод (трубопровод):



Рисунок

Катодную защиту применяют для защиты от коррозии подземных металлических сооружений: нефе-, газо-, водопроводов и др.

