

Элементы принципиальной электрической схемы

Выключатель автоматический защиты двигателя



Выключатель автоматический 1 полюсный 6а



Пускатель магнитный 3 полюсный 18а



Реле штепсельное



Устройство плавного пуска



Реле контроля изоляции



Трехпозиционный переключатель



Кнопка start/stop



Лампы светодиодные



Двухпозиционный переключатель




Вентилятор производительностью 20 мкуб/ч




Переключатель положения




Клемм
ы



Вилка типа han e



Вилка типа han K



Торцевой стопор



- 3-х пиновая вилка 3-х фазная