

## Первый закон термодинамики

$$Q = \Delta U + L \quad (1)$$

В технической термодинамике первый закон формулируется следующим образом:

теплота, подводимая к системе, в общем случае расходуется как на изменение ее внутренней энергии, так и на совершение работы изменения объема.

При переходе к удельным величинам выражение приобретает вид:

$$q = \Delta u + l \quad (2)$$

Записывая (2) для бесконечно малого процесса будем иметь:

$$dq = du + dl \quad (3)$$

$$dq = du + pdv \quad (4)$$

# Первый закон термодинамики

**Вечный двигатель первого рода** — устройство, способное бесконечно совершать работу — устройство, способное бесконечно совершать работу без затрат топлива или других энергетических ресурсов.

- В 1775 году В 1775 году Парижская академия наук В 1775 году Парижская академия наук приняла решение не рассматривать проекты вечного двигателя из-за очевидной невозможности их создания. Патентное ведомство США В 1775 году Парижская академия наук приняла решение не рассматривать проекты вечного двигателя из-за очевидной невозможности их создания. Патентное ведомство США не выдаёт патенты на *perpetuum mobile* уже более ста лет. Тем не менее, в Международной патентной классификации В 1775 году Парижская академия наук приняла решение не рассматривать проекты вечного двигателя из-за очевидной невозможности их создания. Патентное ведомство США не выдаёт патенты на *perpetuum mobile* уже более ста лет. Тем не менее, в Международной патентной классификации сохраняются разделы для гидродинамических (раздел F03B 17/00 В 1775 году Парижская академия наук приняла решение не рассматривать

# Термодинамические процессы идеального газа

- К основным процессам относятся:
  - Изохорный (при постоянном объеме);
  - Изобарный (при постоянном давлении);
  - Изотермический (при постоянной температуре);
  - Адиабатный (без теплообмена с окружающей средой)

ПОЛИТРОПНЫЙ ПРОЦЕСС – Обобщенный процесс

# Политропный процесс

- Постоянство теплоемкости определяет закономерность изменения параметров в политропном процессе.

*Изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный процессы – политропные процессы.*

# Показатель политропы

Первый закон термодинамики:

- $\partial q = c dT = dh - v dp = c_p dT - v dp; \quad (c - c_p) dT = -v dp,$
- $\partial q = c dT = du + pdv = c_v dT + pdv. \quad \rightarrow \quad (c - c_v) dT = pdv.$

$$\frac{c - c_p}{c - c_v} = -\frac{v dp}{pdv}$$

$$n = \frac{c - c_p}{c - c_v} \quad p v^n = const$$

# Взаимосвязь основных параметров

$$T\nu^{n-1} = \text{const}$$

$$Tp^{\frac{1-n}{n}} = \text{const}$$


# Теплоемкость при политропном процессе

$$n = \frac{c - c_p}{c - c_v}$$



$$c = c_v \frac{n - \kappa}{n - 1}$$

Показатель политропы может иметь численные значения от  $-\infty$  до  $+\infty$ . В соответствии с уравнением теплоемкость политропных процессов в зависимости от  $n$  также может принимать значения от  $-\infty$  до



Изопроцесс	Теплоемкость в процессе	$n$	Конкретный вид формулы (3.13)
Изохорный	$c_v$	$\pm\infty$	$v = const$
Изобарный	$c_p$	0	$p = const$
Изотермический	$\infty$	1	$pv = const$
Адиабатный	0	$\kappa = \frac{c_p}{c_v}$	$pv^\kappa = const$

# Изменение основных параметров

Изменение внутренней  
энергии

$$u_2 - u_1 = c_v(T_2 - T_1)$$

Изменение  
энталпии

$$h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1)$$

Изменение  
энтропии

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 \frac{cdT}{T} = c \ln \frac{T_2}{T_1} = c_v \frac{n-\kappa}{n-1} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

Количество  
теплоты

$$q = \int_1^2 Tds = c(T_2 - T_1) = c_v \frac{n-\kappa}{n-1} (T_2 - T_1)$$

Работа

$$l = \int_1^2 pdv = q - (u_2 - u_1) = c_v \frac{n-\kappa}{n-1} (T_2 - T_1) - c_v (T_2 - T_1) = c_v \frac{1-\kappa}{n-1} (T_2 - T_1) = \frac{R}{n-1} (T_1 - T_2) = \frac{R}{n-1} T_1 \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right)$$

# Частные случаи политропного процесса

**Изобарный  
процесс**

Протекает при постоянном давлении.

$$p=const.$$

Политропа превращается в **изобару** при  $n=0$ .

Уравнение  $Tv^{n-1} = const$ , при  $n=0$

превращается

в уравнение  $T/v=const$ .


Изменение внутренней энергии  $u_2 - u_1 = c_v(T_2 - T_1)$ ;

Изменение энталпии  $h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1) = q_p$ ;  
 $s_2 - s_1 = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} = c_p \ln \frac{v_2}{v_1}$

Изменение энтропии

Количество теплоты  $q_p = c_p(T_2 - T_1) = h_2 - h_1$   
 $l_p = \int p dv = p(v_2 - v_1) = R(T_2 - T_1)$

Работа изменения объема



# Частные случаи политропного процесса

**Изохорный  
процесс**

протекает при постоянном объеме.

$v=const.$

Политропа превращается в **изохору** при  
 $n=\pm\infty$ .

Уравнение  $Tp^{(1-n)/n} = const$ , при  $n=\pm\infty$   
превращается в уравнение  $T/p=const.$


Изменение внутренней энергии  $u_2 - u_1 = c_v(T_2 - T_1)$ ;

Изменение энталпии  $h_2 - h_1 = \frac{c}{T^p} (T_2 - T_1)$ ;  
 $s_2 - s_1 = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} = c_v \ln \frac{p_2}{p_1}$

Изменение энтропии

Количество теплоты  $q_v = c_v (T_2 - T_1) = u_2 - u_1$

Работа изменения объема



# Частные случаи политропного процесса

**Изотермический**

**процесс**

протекает при постоянной температуре.

$T=const.$

Политропа превращается в **изотерму** при  $n=1$ .

Уравнение  $pv^n = const$ , при  $n=1$

превращается в уравнение  $pv=const$ .


Изменение внутренней энергии  $u_2 - u_1 = 0$ ;

Изменение энтальпии  $h_2 - h_1 = 0$ ;

$$\text{Изменение энтропии} s_2 - s_1 = \int_1^2 \frac{\delta q}{T} = \frac{q_T}{T} = \frac{l_T}{T} = R \ln \frac{v_2}{v_1} = R \ln \frac{p_1}{p_2}$$

Количество теплоты  $q_t = l_t$

$$\text{Работа изменения объема} = \int_1^2 P dv = \int_1^2 \frac{RT}{v} dv = RT \ln \frac{v_2}{v_1} = RT \ln \frac{p_1}{p_2}$$



# Частные случаи политропного процесса

## Адиабатный

процесс

протекает без теплообмена.  $dq=0$ .

Политропа превращается в **адиабату** при  $n=k$ .


Уравнение  $p v^n = const$ , при  $n=k$   
превращается в уравнение  $p v^k = const$ .


Изменение внутренней энергии  $u_2 - u_1 = c_v(T_2 - T_1)$ ;

Изменение энтальпии  $h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1)$ ;

Изменение энтропии  $ds=0$ ,  $s=const$   
**(изоэнтропный)**


Количество теплоты  $dq = 0$






30

ЭТО ПЛОХО!




Точки цикла	p	v	T
	МПа	мкуб/кг	К
1	0.120	0.677	283
2	0.800	0.177	494
3	0.800	0.300	837
4	0.120	1.147	480

ЭТО НОРМА!




0,12	0,677
0,184498	0,5
0,384994	0,3
0,690281	0,2
0,8	0,177
0,8	0,25
0,8	0,3
0,442081	0,45
0,233984	0,7
0,162937	0,9
0,12	1,147
0,12	0,677

ЭТО НОРМА!



ЭТО НОРМА!



4. Положение точки 1 в Ts-координатах определяется, исходя из того, что условный нуль энтропии соответствует нормальным физическим условиям (т.е.  $s_0 = 0$  при  $p_0 = 101325\text{ Па}$  и  $T_0 = 273,15\text{ К}$ ) и энтропия воздуха в этом состоянии вычисляется по формуле:

$$s_1 = c_p \cdot \ln(T_1/T_0) - R \cdot \ln(p_1/p_0).$$

1) теплоемкости воздуха принять постоянными:

$$c_p = 1,0 \text{ кДж/(кг} \cdot \text{К}) \text{ и } c_v = 0,71 \text{ кДж/(кг} \cdot \text{К});$$

$$S_1 = 1 \cdot \ln\left(\frac{283}{273,15}\right) - 0,287 \cdot \ln\left(\frac{0,12}{0,101}\right) = -0,014 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$$

Точки цикла	p	v	T	$\Delta s$ кДж/кг
	МПа	мккуб/кг	К	
1	0,120	0,677	283	$= 1 \cdot \ln\left(\frac{283}{273,15}\right) - 0,287 \cdot \ln\left(\frac{0,12}{0,101}\right) = -0,014 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$ <b>0,000</b>
2	0,800	0,177	494	$= 1 \cdot \ln\left(\frac{283}{273,15}\right) - 0,287 \cdot \ln\left(\frac{0,12}{0,101}\right) = -0,014 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$ <b>0,530</b>
3	0,800	0,300	837	$= 1 \cdot \ln\left(\frac{283}{273,15}\right) - 0,287 \cdot \ln\left(\frac{0,12}{0,101}\right) = -0,014 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$ <b>0,000</b>
4	0,120	1,147	480	$= 1 \cdot \ln\left(\frac{283}{273,15}\right) - 0,287 \cdot \ln\left(\frac{0,12}{0,101}\right) = -0,014 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$ <b>-0,530</b>

$$s_1 = 1 \cdot \ln\left(\frac{283}{273,15}\right) - 0,287 \cdot \ln\left(\frac{0,12}{0,101}\right) = -0,014 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}} \quad - 0,014$$

$$s_2 = 1 \cdot \ln\left(\frac{283}{273,15}\right) - 0,287 \cdot \ln\left(\frac{0,12}{0,101}\right) = -0,014 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}} \quad 0,515$$

$$s_3 = 1 \cdot \ln\left(\frac{283}{273,15}\right) - 0,287 \cdot \ln\left(\frac{0,12}{0,101}\right) = -0,014 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}} \quad 0,515$$

$$s_4 = 1 \cdot \ln\left(\frac{283}{273,15}\right) - 0,287 \cdot \ln\left(\frac{0,12}{0,101}\right) = -0,014 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}} \quad - 0,014$$

## Изобарны

## Изотермически

Изменение внутренней энергии  $u_2 - u_1 = c_v(T_2 - T_1)$ ;

Изменение энталпии  $h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1) = q_p$ ;

Изменение энтропии  $s_2 - s_1 = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} = c_p \ln \frac{v_2}{v_1}$

Количество теплоты  $q_p = c_p(T_2 - T_1) = h_2 - h_1$   
 $l_p = \int_1^2 p dv = p(v_2 - v_1) = R(T_2 - T_1)$

Работа изменения объема

Конечная  
точка

S1-S4

Начальная  
точка

## Изохорны

## Адиабатны

Изменение внутренней энергии  $u_2 - u_1 = c_v(T_2 - T_1)$ ;

Изменение энталпии  $h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1)$ ;

$$s_2 - s_1 = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} = c_v \ln \frac{p_2}{p_1}$$

Изменение энтропии

Количество теплоты  $q_v = c_v \int_1^2 p dv = u_2 - u_1$

Работа изменения объема

Изменение внутренней энергии

Изменение энталпии  $h_2 - h_1 =$

Изменение энтропии  $s_2 - s_1 = \int_1^2 \frac{\delta q}{T} =$

Количество теплоты  $q_t = l_t$

Работа изменения объема  $= \int_1^2 P dv$

Изменение внутренней энергии

$T_1$ ;

Изменение энталпии  $h_2 - h_1 =$

Изменение энтропии  $ds=0, s=c$   
(изоэнтропный)

Количество теплоты  $dq = 0$

T, K

600

500

400

300

200

+0,1

+0,2


+0,3

+0,4

s,  
кДж/(кг К)

3


4



## КПД=Работа цикла/Подведенная теплота

# Изображение изопроцессов в Pv и Ts координатах

Точка A, определяет начало процесса в Pv- и Ts- диаграммах




**изобара** – горизонтальная прямая,  $n=0$ ,  $P=\text{const}$ ;

**изохора** – вертикальная прямая,  $n=\pm\infty$ ,  $v=\text{const}$ ;

**изотерма** – равнобокая гипербола с осями асимптот в виде осей координат  $P$  и  $v$ , т.к. при  $n=1$  уравнение изотермы  $p=\text{const}/v$ , причем константа – величина положительная;

**адиабата** – неравнобокая гипербола, т.к. при  $n=k>1$  уравнение адиабаты  $P=\text{const}/v^k$ ,  
адиабата круче изотермы.

# Изображение изопроцессов в $pV$ и $Ts$ координатах




Изотермы и адиабаты идеального газа представляют собой непересекающиеся гиперболы

# Изображение изопроцессов в $Pv$ и $Ts$ координатах

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 \frac{cdT}{T} = c \ln \frac{T_2}{T_1} = c_v \frac{n-\kappa}{n-1} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

**Политропа** в координатах  $Ts$  – логарифмическая кривая




*Чем больше теплоемкость, тем меньше крутизна политропы*

*Изохора круче изобары, т.к.  $c_p > c_v$*


# Изображение изопроцессов в $Ts$ и $Ts$ координатах

В  $Ts$ -координатах изобары находятся одна над другой по возрастающей, а изохоры одна под другой по возрастающей




# Качественный и количественный анализ политропных процессов в Pv- и Ts- диаграммах

Во всех процессах, начинающихся в точке А и располагающихся:



# Качественный и количественный анализ политропных процессов в Pv- и Ts- диаграммах



Точка A, определяет начало процесса в Pv- и Ts- диаграммах

# Использование первого закона термодинамики для энергетического анализа круговых процессов (циклов)

Уравнение первого закона термодинамики для циклов может быть получено в результате интегрирования  $dq=du+dl$  уравнения по всему контуру цикла:

$$S_1 = 1 \cdot \ln\left(\frac{283}{273,15}\right) - 0,287 \cdot \ln\left(\frac{0,12}{0,101}\right) = -0,014 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$$

$$C = 1 \cdot \ln\left(\frac{283}{273,15}\right) - 0,287 \cdot \ln\left(\frac{0,12}{0,101}\right) = -0,014 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$$


$$S_1 = 1 \cdot \ln\left(\frac{283}{273,15}\right) - 0,287 \cdot \ln\left(\frac{0,12}{0,101}\right) = -0,014 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$$

$$Qu = Lu$$

Таким образом, первый закон термодинамики исключает возможность создания "вечного двигателя" первого рода, то есть двигателя, который производил бы работу, не требуя для этого затраты энергии.

# Использование первого закона термодинамики для энергетического анализа круговых процессов (циклов)

**Прямыми** называют циклы, в результате осуществления которых получается положительная работа за счет использованной теплоты



Прямые циклы позволяют получить работу за счет использованной в этом цикле теплоты. Такие циклы реализуют **в тепловых двигателях**, то есть установках, предназначенных для непрерывного получения работы за счет теплоты



## ТЕРМИЧЕСКИЙ КПД

$$S_1 = 1 \cdot \ln\left(\frac{283}{273,15}\right) - 0,287 \cdot \ln\left(\frac{0,12}{0,101}\right) = -0,014 \frac{\text{Дж}}{\text{КГ}}$$

Поскольку замкнуть цикл диаграммы, невозможно, не отводя от рабочего тела цикла некоторого количества теплоты , поскольку термический КПД цикла всегда меньше единицы.

# Использование первого закона термодинамики для энергетического анализа круговых процессов (циклов)

Обратными называют циклы, для осуществления которых требуется затратить работу извне



Рабочее тело в обратном цикле получает теплоту при температуре более низкой, чем отдает ее.

Обратные циклы в силу их особенностей используют в **холодильных машинах**, тепловых насосах и трансформаторах теплоты

Холодильный

$$\text{КПД} = \frac{S_1}{S_1 + S_2} = \frac{1 \cdot \ln\left(\frac{283}{273,15}\right) - 0,287 \cdot \ln\left(\frac{0,12}{0,101}\right)}{1 \cdot \ln\left(\frac{283}{273,15}\right)}$$