


Графическое изображение деталей из металла

- Детали из тонколистового металла изображают в виде технического рисунка, чертежа, эскиза.

На рисунке показан чертеж
изделия



1	Ушко	1	Жесть
N°N пп	Наименование	Кол	Матер.
УШКО			

- Диаметр отверстия обозначается знаком
-




Цифра, стоящая рядом с этим
знаком, указывает величину
диаметра в миллиметрах

Радиус обозначают знаком


R

Число рядом с ним обозначает
величину радиуса

**Линии сгиба на чертеже надо
показывать штрихпунктирной
линией с двумя точками**




Центры окружностей, отверстий
показывают штрихпунктирными
(центровыми линиями),
пересекающимися под прямым углом



**Центровые
штрихпунктирные линии**

должны пересекать

контуры линии




Процесс изготовления изделий из тонколистового металла

Изделия из тонколистового металла могут состоять из одной или нескольких деталей.

Изготовление их включает в себя операции:

- Правка
- Разметка
- Резание
- Сверление
- Гибка
- Зачистка
- Отделка

- Чаще всего изделия из тонколистового металла получают путем сгибания плоских заготовок
- Размеченные листовые заготовки называются *развертками*





Чтобы сделать развертку какой-либо детали, нужно по эскизу определить её размеры и необходимый материал, а затем выбирают заготовку


Заготовка должна иметь припуск на обработку

Задание


Для каждой из коробочек подберите их развертки




а



б



в



г