



## Обновление ПО Grade X



ТВОЙ ГОД  
ТВОЕ БУДУЩЕЕ



Для тех владельцев XRAY у которых возникает проблема с ММС, а именно связь по Bluetooth, водитель слышит абонента, а абонент водителя нет.

Необходимо выполнить работы согласно ТБ 5-2016.

Сначала необходимо убедиться в том, что Grade X видит радио. Посмотреть версию ПО VCI, если она ниже 15-й, то для обеспечения нормального функционирования прибора необходимо обновить ПО в VCI. Файл можно взять по ссылке:

[http://www.diagnosticsoes.de/diagnostics\\_oes/en/service/downloads.htm](http://www.diagnosticsoes.de/diagnostics_oes/en/service/downloads.htm)

нужна версия 2.3.152.15 (**будьте внимательны, не перепутайте**). После того, как Grade X увидит радио, провести автоматическое конфигурирование радио.

Если Grade X не выдает ответный файл, Федосеев Сергей Владимирович вам в помощь 8(8482)93-27-61.

Итак пошаговая инструкция как обновить VCI до версии 2.3.152.15.

[http://www.diagnosticsoes.de/diagnostics\\_oes/en/service/downloads.htm](http://www.diagnosticsoes.de/diagnostics_oes/en/service/downloads.htm)

**нужна версия 2.3.152.15**

The screenshot shows a web browser window displaying the Bosch Diagnostics OES website. The address bar shows the URL: [http://www.diagnosticsoes.de/diagnostics\\_oes/en/service/downloads.htm](http://www.diagnosticsoes.de/diagnostics_oes/en/service/downloads.htm). The page features the Bosch logo and navigation menus. The main content area is titled "Downloads" and includes a "Software-Updates" section with the following list:

Software Update	Download Link
MTS 6513 Software 2.3.152.10	<a href="#">EXE</a>
<b>MTS 6517 Software 2.3.152.15</b>	<a href="#">EXE</a>
MTS 6512 Software 2.3.170.0	<a href="#">EXE</a>
MTS 6515 Software 1.3.19	<a href="#">EXE</a>
MTS 6516 Software 2.3.170.2	<a href="#">EXE</a>
MTS 6520 Software 2.0.73.27	<a href="#">EXE</a>
MTS 4100 Chrysler 4.40	<a href="#">ZIP</a>
MTS 4000 Software-Update 4.70	<a href="#">EXE</a>
MTS 4100 Software-Update 4.70	<a href="#">EXE</a>


The "Contact" button in the left sidebar is highlighted in red, and the "MTS 6517 Software 2.3.152.15" row in the software updates table is highlighted in yellow.

Необходимо выполнить подключение как показано на рисунке. Соединить кабелем компьютер и VCI модуль, обеспечить устойчивое internet соединение компьютера, подключить питание к модулю VCI.







Более подробная инструкция по обновлению должна находиться в каждом Grade X.




После того как вы скачали .exe файл и изучили инструкцию по обновлению, а так же создали все условия для успешного обновления. Начинаем распаковку .exe файла. Выполняем все условия, которые будет просить программа распаковщик.






# Итак VCI модуль обновился, перезапустился и диагностическое оборудование готово к использованию. Подключаем VCI к тех. разъему на автомобиле и запускаем программу диагностики.


Подключить VCI к автомобилю




Запустить программу диагностики




Запустить автоматическое конфигурирование




Получить исходящий файл




Открыть в ЛГ вкладку «Обслуживание»




Выбрать пункт GRADE X




Загрузить сохранённый исходный файл в ЛГ



Получить исходящий файл с ЛГ





Загружаем исходящий файл в программу АвтоVAZ диагностик

**После загрузки файла программа диагностики автоматически предложит вам на выбор несколько пунктов конфигурации, выбираем радио и запускаем процесс. Затем последовательно отсоединяем и отключаем оборудование. Проводим тест с ММС.**