Термометры сопротивления.

1.2. Резисторы и термисторы. Зависимость сопротивления от температуры

Известно, что электрическое сопротивление некоторых материалов зависит от температуры. Это свойство можно использовать для измерения температуры.

Сопротивление металлических проводников линейно увеличивается с ростом температуры по формуле:

$$R = R_0 (1 + \alpha \cdot t)$$
 (1.2.1)

где $_{\alpha}$ - температурный коэффициент изменения сопротивления, $R_{\rm o}$ – сопротивление проводника при ${\bf 0}^{\rm o}{\rm C}$.

Это объясняется увеличением количества столкновений электронов с молекулами при увеличении скорости движения молекул.




Рис. 1.2.1 Зависимость сопротивления проводников от температуры


$$R = R_0(1 + \alpha \cdot t)$$

Изобразим эту зависимость графически (рис. 1.2.1)

Для большинства металлов $\alpha \approx 10^{-3}$, например, для меди $\alpha = 4.28 \cdot 10^{-3} \, K^{-1}$

Однако, существуют сплавы, для которых $\alpha \approx 10^{-5}$. Их сопротивление практически не зависит от температуры. Один из таких сплавов называется константан.

Для измерения температуры можно использовать и полупроводники с p- и n- проводимостью. Для полупроводников зависимость сопротивления от температуры носит обратный характер (рис. 1.2.2)



Это объясняется возрастанием количества свободных электронов, вырываемых с внешних орбит при возрастании температуры.

Рис. 1.2.2. Зависимость сопротивления от температуры: (1) - для терморезисторов, (2) - для термисторов.

Датчики температуры на основе металлических проводников носят название терморезисторы. Датчики на основе полупроводников носят название термисторы.

Особенности термисторов, как датчиков температуры:

- 1. Зависимость сопротивления от температуры для термисторов более крутая, чем для терморезисторов.
- **2.** Зависимость *R*(t) для термисторов оказывается противоположной по отношению к терморезисторам.
- **3.** Зависимость R(t) для термисторов заметно нелинейная.
- **4.** Зависимость R(t) для термисторов нестабильна во времени.

Последнее обстоятельство сильно ограничивает применение термисторов. В метеорологических измерениях они применяются только в радиозондах, когда время измерения ограничено 1-2 часами.




Рис. 1.2.3. Радиозонд.