

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Изоляция источников энергии

Проверена
целостность
кабеля



Любая энергия
изолирована,
сравлена
или разряжена



- Все источники энергии идентифицированы;
- Обеспечена блокировка с предупредительными табличками в точках отключения;
- Организована периодическая проверка надежности отключения энергии



Комплект СИЗ
соответствующих
выполняемой работе

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА



РОСНЕФТЬ

Работы в замкнутом пространстве

Отсутствует
способ
выполнения
работы без
участия человека

Исключена
возможность
попадания
извне вредных
и взрыво-
пожароопасных
паров и газов

Обеспечен
контроль
состояния
воздушной
среды

Забор воздуха.
Используй
автономный
дыхательный
аппарат,
противогаз
и страховку

Внимание. Опасность!:

- Не приступай к работе без инструктажа.
- Используй необходимые СИЗ и СИЗОД.
- Соблюдай меры безопасности.



Отключены
все виды
источников
энергии



ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА



Работы на высоте



Исправное
страховочное
оборудование

Рабочая
площадка
оборудована
ограждением

Не скользкий
настил

Внимание. Опасность!:

- Не приступай к работе без инструктажа.
- Используй необходимые СИЗ и СИЗОД.
- Соблюдай меры безопасности.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА



РОСНЕФТЬ

Грузоподъемные операции

Запрещается
поднимать
ненадежно
застропованный
груз



НЕ ПОДНИМАЙ
ГРУЗ В
ПЕРЕПОЛНЕННОЙ
ТАРЕ

Запрещается
стоять под
стрелой
грузоподъемного
механизма при
ее подъеме
и опускании

Запрещается
перемещение
груза при нахождении
под ним людей

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Проведение газоопасных работ

Исключены возможные источники зажигания, в том числе запрещено использование мобильных телефонов и иных устройств, не во взрывозащищённом исполнении

Внимание. Опасность!:

- Не приступай к работе без инструктажа.
- Используй необходимые СИЗ и СИЗОД.
- Соблюдай меры безопасности.

Обеспечен контроль состояния воздушной среды на рабочем месте и в опасной зоне

ОГНЕОПАСНО!
ГАЗ!



ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА



НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД

Работы вблизи движущихся частей механизмов



Деревянный
настил

Перед пуском
механизма защита
должна быть
опущена


Необходимо
оградить движущиеся
части механизмов



ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА




Земляные работы




Разрешение
на проведение
работ

Работы
ведет
Цех № 47



Запрещено рытье
без креплений и откосов
на глубину
более 1 м при наличии
грунтовых вод и вблизи
подземных сооружений



Не заходить
за ограждение

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Транспортная безопасность!

Включи ближний
свет фар

Соблюдай
ограничение
скоростного
режима



ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА



Огневые работы



Оборудование остановлено, защищено от искр, освобождено от взрыво-пожароопасных и токсичных продуктов, изолировано от действующих аппаратов и коммуникаций

Внимание. Опасность!:

- Не приступай к работе без инструктажа.
- Используй необходимые СИЗ и СИЗОД.
- Соблюдай меры безопасности.

Работы выполняются в огнестойкой одежде

Держатель аппарата должен быть заводского изготовления



ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА



Работы
в зимний период
на открытом воздухе

Наледь необходимо
удалять, а дорожки
посыпать
песком/ реагентом



Применяй спецодежду
и спецобувь
в соответствии
с погодными условиями

