# ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТВАЛА ПЛУГА ДЛЯ БОРОЗДНОЙ ВСПАШКИ


# ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Исходные данные для проектирования.
- 2. Построение лобовой проекции отвала.
- 3. Построение горизонтальной проекции отвала.



ПКЛ-70





ПЛ-1



### 1. Исходные данные для проектирования

Для нарезки борозд применяют специальные лесные одно- и двухотвальные плуги. Эти плуги отбрасывают пласт в левую или правую сторону от борозды. Плуги для бороздной вспашки должны подрезать, поднимать и переворачивать пласт на 180°, плотно прижимать его к поверхности почвы; исключать возврат пласта в борозду и сдвиг его от края борозды; минимально крошить и деформировать пласт.

Выполнение этих требований обеспечивают отвалы с винтовой

поверхностью.

Проектирование винтовой лемешно-отвальной поверхности осуществляется по методу вертикальных сочетаний, по которому в качестве образующих используются дуги окружности постоянного или переменного радиуса, размещенные в вертикально-поперечных плоскостях. Направляющей является горизонтальная прямая или кривая.

Исходные данные для проектирования: a — глубина вспашки, характеристика почвенных условий; ЛТТ в отношении оборота и укладки пласта; угол установки лемеха  $\theta_0$ .


### 2. Построение лобовой проекции отвала

### 1. Рассматривают ширину пласта


$$e = K \cdot a;$$
  $K = 2,5 - 3,0$ 

Значения коэффициента K больше, чем для культурной и полувинтовой поверхности отвала. Это объясняется наличием в почве древесных корней и травянистой растительности, под действием упругих сил которых при малом значении «K» возможен возврат пласта в борозду.


2. Строят профиль поперечного сечения борозды. Стенка борозды располагается наклонно под углом 45-50°, чтобы избегать осыпания пласта в борозду.




- 3. Через центр борозды проводят вертикальную линию ef. Это линия полевого обреза отвала, ее высота H=0,9e.
- 4. Проводят горизонтальную линию AB на расстоянии (0,25-0,5)a от дна борозды. Эта линия является следом горизонтальной плоскости, в которой размещена направляющая прямая.




5. Обозначают линию лезвия лемеха и из конца лемеха – точки C – проводят линию под углом  $\varphi_0$  =19...25° к горизонту. Эта прямая является касательной к крайней правой образующей отвала. Отмечаем в месте пересечения касательной и линии AB точку m. Эта точка является нижним концом образующей.




6. Строят первую образующую, для этого из точки m проводят перпендикуляр и на его линии откладывают радиус  $R_0$ =300...450 мм. Его величину подбирают так, чтобы верхний конец дуги подходил к точке f линии полевого обреза отвала.




7. Тем же  $R_0$  проводят крайнюю левую образующую. Центр дуги этой окружности лежит на вертикали, проходящей по верхней кромке перевернутого пласта. При этом верхняя точка должна быть выше пласта на 2-3 см.





8. В точке n пересечения проводят касательную к дуге и измеряют по часовой стрелке угол ее наклона к горизонту  $\varphi_{n}$ .




9. Отрезок mn делят на z равных частей (обычно 8...10) длинною 25-50 мм и из полученных точек проводят прямые линии — касательные к промежуточным образующим. Каждую прямую проводят под определенным углом


 $\varphi_i = \varphi_0 + (i-1)\Delta\varphi;$ 

где i — порядковый номер промежуточных точек между m и n. Отчет ведется от m.

$$\Delta \varphi = \frac{(\varphi_n - \varphi_0)}{z};$$
 обычно  $z$ =8..10.



10. Восстанавливают перпендикуляры к полученным касательным и радиусом  $R_0$  проводят дуги окружности. Полученные центры дуг соединяют кривой  $O_{\mu}$ . Длина дуги каждой образующей должна быть равна ширине пласта. Для крайних левых образующих длина дуги уменьшается до  $0.7_{e}$ .




11. Строят линию стыка лемеха с отвалом. Она имеет форму горизонтальной прямой, расположенной от дна борозды на высоте

$$h = S \cdot \sin \gamma$$
;

где S — ширина лемеха, S=200...250 мм.


Из точки C под углом 55-60° проводят линию заднего обреза лемеха (c′).




12. Наносят контурные линии лобовой поверхности отвала и лемеха. Высота полевого обреза найдена ранее, получена точка f. Затем проводят вертикаль через левый край перевернутого пласта в точке C.

$$H_{\text{max}} = (1...1,2)e,$$


где  $H_{\mathrm{max}}$  – максимальная высота корпуса.




- 13. Бороздной обрез отвала на конце крыла имеет форму последней образующей и возвышается над поверхностью пласта на 2...3 см. Примерно на половине перевернутого пласта бороздной обрез соприкасается с пластом, а затем вдавливается в него, создавая нажим.
- Чем больше перекрытие пласта, тем сильнее нажим (перекрытие заштриховать). Форму обреза в этом месте находят путем подбора.
- Выход из нажатия линии бороздного обреза находится на середине толщины и далее она соединяется с точкой пересечения линии бороздного обреза лемеха с линией стыка лемеха и отвала.



14. Строят проекцию треугольного подрезного ножа, закрепленного на пятке лемеха. Угол наклона ножа равен углу наклона стенки борозды (45-60°). Верхний конец лезвия не доходит до поверхности поля 4-5 см.



15. Наносят через равные интервалы следы горизонтальных секущих.




## 3. Построение горизонтальной проекции отвала


1. Строят линию лезвия лемеха. Для этого проводим вертикальную линию и откладываем точку E на расстоянии от дна борозды  $3...4\epsilon$ . Из точки E проводим линию лезвия лемеха под углом  $\theta_0$ =40...45°. На вертикали откладываем ширину лемеха в проекции на горизонтальную плоскость

$$h = S \cdot \cos \gamma$$
;


и проводим линию | лезвию лемеха. Проецируем пятку лемеха и заднюю точку линии стыка лемеха с отвалом. Получаем контуры лемеха.




2. Проводим следы поперечно-вертикальных плоскостей. Первый след проходит через пятку лемеха, последний – на расстоянии (3...4) в от носка лемеха.




3. Проецируем с лобовой проекции на первый след точку m, а на последний — точку n. Получаем точки M и N, соединяем их прямой линией, которая и является горизонтальной направляющей.




4. Переносим на линию *MN* с лобовой проекции точки пересечения остальных образующих с линией *AB* и проводим через них следы поперечно-вертикальных плоскостей промежуточных образующих.




5. Переносим с лобовой проекции на следы 1-1, 2-2 ... точки пересечения соответствующих образующих с контурными линиями. По ним очерчивают контур корпуса в горизонтальной проекции. Полевой обрез отвала ограничивается высотой *Нтах*.




6. Строят линии горизонтальных сечений отвала горизонтальными плоскостями I-I, II-II, III-III. Переносят с лобовой проекции точки пересечения горизонтальных линий с образующими и полученные для каждого горизонтального сечения точки соединяют плавной кривой.





7. Перенесением на горизонтальную проекцию точек пересечения образующих с горизонтальными линиями лобового контура строят линии горизонтальных сечений.



8. Строят проекцию переднего ножа. Для этого на лобовой проекции через вершину треугольника проводят дополнительную образующую, а на горизонтальный след плоскости, в которой лежит эта образующая, проецируют вершину треугольника на построенный след с лобовой проекции.

Положение остальных вершин находят путем их переноса с лобовой проекции. Найденные точки соединяют прямыми линиями.

