

Организация охраны
труда на предприятии

Содержание

- В ведение
- Кто отвечает за организацию труда на предприятии?
- Задачи комплексного подхода
- Инструкция по охране труда
- Типовая инструкция
- Техника безопасности
- Пожарная безопасность

Введение

Организация охраны труда на предприятиях является одной из важнейших задач и обязанностей администрации. Администрация предприятий, учреждений, организаций обязана обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда.



Организация службы охраны труда на предприятии



Кто отвечает за организацию труда на предприятии?

Действующее трудовое законодательство устанавливает, что ответственность за организацию труда в целом по предприятию несут его директор и главный инженер. По отдельным подразделениям такая ответственность возложена на соответствующих руководителей этих подразделений (начальников цехов, участков, мастеров и т. д.). Непосредственное руководство по организации охраны труда осуществляет главный инженер предприятия.



Задачи комплексного подхода



- обучение работающих вопросам охраны труда;
- обеспечение безопасности производственного оборудования;
- обеспечение безопасности зданий и сооружений;
- обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты;
- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха;
- обеспечение безопасности производственных процессов;
- нормализация условий труда и др.

Инструкция по охране труда

- **Инструкция по охране труда** - нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда при выполнении работ в производственных помещениях, на территории предприятия, на строительных площадках и в иных местах, где производятся эти работы или выполняются служебные обязанности.
- Инструкции по охране труда могут быть типовые (отраслевые) для работников предприятий, участков и конкретного рабочего места. Инструкции по охране труда разрабатываются на основе межотраслевых и отраслевых правил по охране труда и не должны им противоречить.
- Утвержденные инструкции для работников учитываются службой охраны труда предприятия в журнале учёта. Надзор и контроль за соблюдением правил и инструкций по охране труда осуществляется федеральными органами надзора.
- Инструкции для работников по профессиям и на отдельные виды работ разрабатываются в соответствии с утвержденным работодателем перечнем, который составляется при участии руководителей подразделений, служб главных специалистов и др. Разработка инструкций для работников осуществляется на основе приказа работодателя.
- Инструкции для работников разрабатываются руководителями подразделений (цехов, отделов, лабораторий и др.).

Типовая инструкция

- общие требования безопасности;
- требования безопасности перед началом работ;
- требования безопасности во время работы;
- требования безопасности в аварийных ситуациях;
- требования безопасности по окончании работы.




ОХРАНА ТРУДА

Кури только
в специально
отведенных
местах



КЛУБКИ ВОДОУДАЛЕНИЯ
И ПИЩЕВЫЕ НАВАСТЕРЫ
НЕЧАСТНОМУ ЗАРУЧНО




Храни ветошь и
отходы в специаль-
ных железных
ящиках




Не складывай
материалы,
не подожгающие
совместному хранению



ЭТОЙ ОБРАТКИ И ВРЕДНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ
НА КОРПУС КЛАДОВИЩА НЕЛЬЗЯ И В РАВННОЙ
ТЕПЛОТЕ ИЛИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ ЗАЩИТИТЬ



ПОДНИ СЕ ОТСТУПИЛИ
10 НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ
ОХРАНЫ ТРУДА



Техника безопасности



- Правила техники безопасности содержат обязательные требования, которым должны удовлетворять предприятия в целом, производственные помещения, все виды оборудования и технологические процессы с точки зрения безопасности труда. Важнейшие из этих правил регламентированы ГОСТами группы «Система стандартов безопасности труда» (ССБТ).
- Обеспечение прав на здоровые и безопасные условия труда работников, несмотря на определенные подвижки продолжает оставаться на сегодняшний день не только актуальной, но и чрезвычайно острой проблемой.

✓ Оценка от МОТ

- Каждый день в мире в среднем около 5000 человек умирают в результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве, суммарно достигая за год от 2 до 2,3 миллиона случаев производственно обусловленной смертности. Из этого числа около 350 000 случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2 миллиона смертей, вызванных и связанных с рабочими заболеваниями.
- Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода.

ОХРАНА ТРУДА ⚠



✓ Перед началом работы

- Привести в порядок свою рабочую одежду: застегнуть или обхватить широкой резинкой обшлага рукавов; заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов одежды: убрать концы галстука, косынки или платка; надеть плотно облегающий головной убор и подобрать под него волосы. Надеть рабочую обувь. Работа в легкой обуви (тапочках, сандалиях, босоножках) запрещается ввиду возможности ранения ног острой и горячей металлической стружкой.
- Внимательно осмотреть рабочее место, привести его в порядок, убрать все загромождающие и мешающие работе предметы. Инструмент, приспособления, необходимый материал и детали для работы расположить в удобном и безопасном для пользования порядке. Убедиться в исправности рабочего инструмента и приспособлений.
- Проверить, чтобы рабочее место было достаточно освещено и свет не слепил глаза.
- Убедиться, что на рабочем месте пол в полной исправности, без выбоин, без скользких поверхностей и т. п., что вблизи нет оголенных электропроводов и все опасные места ограждены.
- При работе с таями или тельферами проверить их исправность, приподнять груз на небольшую высоту и убедиться в надежности тормозов, стропа и цепи.
- При работе с таями или тельферами проверить их исправность, приподнять груз на небольшую высоту и убедиться в надежности тормозов, стропа и цепи.

-
- При подъеме и перемещении тяжелых грузов сигналы крановщику должен подавать ТОЛЬКО один человек.
 - Строповка (зачаливание) груза должна быть надежной, чалками (канатами или тросами) соответствующей прочности.
 - Перед установкой крупногабаритных деталей на плиту или на сборочный стол заранее подбирать установочные и крепежные приспособления (подставки, мерные прокладки, угольники, домкраты, прижимные планки, болты и т. д.).
 - При установке тяжелых деталей выбирать такое положение, которое позволяет обрабатывать ее с одной или с меньшим числом установок.
 - Заранее выбрать схему и метод обработки, учесть удобство смены инструмента и производства замеров


✓ Во время работы

- При заточке инструмента на шлифовальных кругах обязательно надеть защитные очки (если при круге нет защитного экрана). Если имеется защитный экран, то не отодвигать его в сторону, а использовать для собственной безопасности. Проверить, хорошо ли установлен подручник, подвести его возможно ближе к шлифовальному кругу, на расстояние 3—4 мм. При заточке стоять не против круга, а в полуоборот к нему.
- Следить за исправностью ограждений вращающихся частей станков, на которых приходится работать.



- Не удалять стружку руками, а пользоваться проволочным крючком.
- Во всех инструментальных цехах используется сжатый воздух давлением от 4 до 8 ат. При таком давлении струя воздуха представляет большую опасность. Поэтому сжатым воздухом надлежит пользоваться с большой осторожностью, чтобы его струя не попала случайно в лицо и уши пользующегося им или работающего рядом.

✓ Правила работы за компьютером



Пожарная безопасность

- Одним из условий безопасной работы на предприятии является соблюдение правил пожарной безопасности.
- Возникновение пожаров в инструментальных цехах возможно по различным причинам: от случайной искры, попавшей на горючие предметы, неаккуратного обращения курильщиков с огнем, вследствие короткого замыкания незащищенных изоляцией проводов, неосторожного обращения работающих с открытым пламенем горелок и паяльных ламп. Пожар может также возникнуть и от самовозгорания обтирочных материалов, пропитанных маслом, керосином или растворителями.


✓ Техника пожарной безопасности

- Для предотвращения пожаров работающие в цеху не должны иметь на своих рабочих местах излишних запасов горюче-смазочных материалов. Тара с горючими жидкостями должна быть плотно закрыта с целью предотвращения распространения взрывоопасных паров. Использованный обтирочный материал нужно собирать в плотно закрывающиеся металлические ящики, которые надлежит регулярно удалять из цеха.
- Отработанные масла необходимо сливать в бидоны с закрывающимися крышками и хранить их на рабочем месте в количествах, не превышающих суточное накопление.



- При использовании пластмасс необходимо избегать употребления быстро загорающих веществ (целлулоида, гуттаперчи и т. п.), а при обработке текстолита и гетинакса особенно осторожно оберегать от возгорания мелкую стружку и пылевидные отходы этих материалов, так как они пропитаны горючим бакелитовым лаком. При обработке пластмасс необходима усиленная вентиляция.
- Курение и разведение огня внутри цеха категорически запрещаются, а также запрещается пользование электронагревательными приборами с открытой накаляемой спиралью.

-
- При обработке магниевых сплавов мелкая стружка и пыль магния легко воспламеняются от искр и трения. Поэтому обработка магниевых сплавов должна вестись острогачечным инструментом с малым трением и частым удалением отходов.
 - Категорически запрещается использовать противопожарное оборудование и инвентарь для целей, не связанных с тушением пожара или ликвидацией аварий.



- В случае загорания изоляции электропроводов или оборудования прежде всего необходимо выключить подачу электроэнергии к месту возгорания (выключить рубильник, электровыключатель или снять предохранители) . После этого тушить обычными средствами, т. е струей пены из огнетушителя или водяной струей.
- При тушении пожара песком или сухой землей рассыпают их тонким слоем по всей горячей поверхности, создавая сплошной покров.

Знаки пожарной безопасности

