

Сварщик



Сварщик — рабочий,
специалист сварочного
производства.

Сварщик — профессия
ответственная, почти
виртуозная, от качества
работы которого зависит
долговечность и
устойчивость строительных
конструкций, работа и срок
службы различной техники.



МАСКА СВАРЩИКА




ПОДШЛЕМНИК



ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ

КОСТЮМ СПИЛКОВЫЙ



БОЛЬШИНСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ОЖОГОВ ПРИ СВАРКЕ ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА НЕ ПРАВИЛЬНЫХ И НЕ КАЧЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ СВАРЩИКА

Перечень профессии по сварке

- Сварщик на машинах прессовой сварки
- сварщик на диффузно-сварочных установках
- электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах,
- газосварщик

Профессиональные требования

- Физическая сила и выносливость, так как труд сварщика в основном ручной.
- Острота зрения и цветовосприятие
- Развитый вестибулярный аппарат, хорошая координация движений.
- Умение длительно сосредотачивать внимание.
- Пространственное воображение и техническое мышление.

Заработная плата сварщика



- Сварочные работы требуются практически на любом производстве, а молодых мастеров очень мало. Поэтому зарплаты у сварщиков высокие: один выпускник колледжа зарабатывает \$500-600, сварщик со стажем получает \$1000-1500.

Всем пока!!!

