

Художественная обработка металлов.

Ковка.




- В процессе ковки заготовка приобретает нужную форму.




Литье

- Заливка расплавленного металла в специально подготовленную форму.




Литьё под давлением - это самый точный способ литья. Отливки, получаемые данным способом, могут соответствовать 3-му классу точности



Чеканка.

- Нанесение рельефа на металлическую заготовку с помощью чеканов.
- Чекан - инструмент для чеканки, имеющий форму зубила, рабочая кромка которого затуплена и закруглена.



Басма.

- Обработка металла давлением с применением штампа.



Филигрань.

- Изготовление ажурных изделий из проволоки.



Эмалирование.

- Нанесение эмали на поверхность металлических изделий и закрепление её путём обжига.



Позолота.

- Тонкий слой золота или золотой, бронзовой краски, покрывающий что либо.



Список тем для доклада

1. Ковка
2. Литье
3. Чеканка
4. Басма
5. Филигрань
6. Эмалирование
7. Позолота.