

# Художественная обработка металлов.

# Ковка.




- В процессе ковки заготовка приобретает нужную форму.




# Литье

- Заливка расплавленного металла в специально подготовленную форму.




Литьё под давлением - это самый точный способ литья. Отливки, получаемые данным способом, могут соответствовать 3-му классу точности



# Чеканка.

- Нанесение рельефа на металлическую заготовку с помощью чеканов.
- Чекан - инструмент для чеканки, имеющий форму зубила, рабочая кромка которого затуплена и закруглена.



# Басма.

- Обработка металла давлением с применением штампа.



# Филигрань.

- Изготовление ажурных изделий из проволоки.



# Эмалирование.

- Нанесение эмали на поверхность металлических изделий и закрепление её путём обжига.



# Позолота.

- Тонкий слой золота или золотой, бронзовой краски, покрывающий что либо.





# Список тем для доклада

1. Ковка
2. Литье
3. Чеканка
4. Басма
5. Филигрань
6. Эмалирование
7. Позолота.