

3-2.


# ОЦЕНИВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ИЗНАШИВАНИЯ

14/04/2008


# Знание

закономерностей изнашивания позволяет:

- определить величины среднего и максимального **износов** деталей, накопленных за известный промежуток эксплуатации,




# ■ Установить



величины ремонтных **допусков** на зазоры в парах трения,

## ■ Находить



предельно допустимую *наработку* этих пар;

## ■ Прогнозировать



их отбраковку в процессе дефектации при ремонте авиационной техники.

# Изнашивание

пар трения зависит:

- от их конструктивных особенностей;
- технологических факторов;
- эксплуатационных факторов ;
- носит *случайный* характер .


# Практически

нет двух абсолютно  
идентичных пар трения,  
**имеющих:**

- **одинаковое  
*конструктивное*  
решение ;**
- **изготовленных по одной  
*технологии*, из одних и  
тех же материалов ;**
- **эксплуатирующихся в  
одинаковых *условиях*.**


# Случайные,


незначительные  
отклонения  
перечисленных  
параметров  
приводят к  
**случайным**  
скоростям и  
интенсивностям  
изнашивания.



# Изнашивание


пар трения  
наглядно  
характеризуется  
изменением  
*зазора S* по  
наработке  $t$ .






# Для каждой

пары трения в  
начальный момент,  
при  $t=0$  ,  
устанавливают  
серийный зазор в  
пределах от  $S_{\min}$   
до  $S_{\max}$  .




# Зазор

в каждой паре  
трения при  
увеличении  
наработки  
изменяется  
по своему,  
частному  
закону.




# Важно

знать **изменение** по  
наработке среднего  
зазора,  
**характеризуемого**  
кривой 2 около  
которого группируются  
все частные  
**закономерности**  
изнашивания.




# Эти частные

случайные  
закономерности не  
выходят  
за верхнюю (кривая 1) и  
нижнюю (кривая 3)  
*границы.*




# На основании


изучения  
окислительного  
изнашивания  
авиационных пар  
трения известно, что  
**скорость**  
изнашивания  
изменяется по **закону**,  
схема которого  
представлена на рис.  
3.6.



# По оси абсцисс


здесь отложена величина среднего *зазора*  $S$ , а по оси ординат – *скорость* его изменения при окислительном изнашивании.






# В период

приработки от  $S_0$  до  $S_{\text{прир.}}$  скорость изнашивания постепенно уменьшается, достигая **минимума** при  $S_{\text{прир.}}$ , где  $S_{\text{прир.}}$  - величина зазора к моменту завершения этого этапа




# В период

- установившегося изнашивания от  $S_{\text{прир.}}$  до предельного значения зазора  $S_{\text{пред.}}$  скорость окислительного изнашивания **постоянна** или изменяется по **линейному** закону.



# При достижении

предельного  
значения зазора  $S_{\text{пред}}$   
наступает  
*аварийное*  
изнашивание, при  
котором скорость  
 $\frac{ds}{d\tau}$  резко  
увеличивается.




# В дальнейших

исследованиях будем изучать только период установившегося изнашивания, считая:

- $\frac{ds}{d\tau} = C_0 + C_1 S;$

- В последнем равенстве  $C_0$  и  $C_1$  **постоянные**, зависящие от конструктивных, технологических и эксплуатационных **факторов**.



# Преобразуя

- последнее равенство к виду:

- $$d\tau = \frac{dS}{C_0 + C_1 S} = \frac{1}{C_1} \cdot \frac{d(C_0 + C_1 S)}{C_0 + C_1 S};$$

и интегрируя в пределах от  $\tau_1$  до  $\tau$  и от  $S_1$  до  $S$ ,

- где  $S_1$  - величина среднего зазора в момент наработки  $\tau_1$ , а  $S$  - в момент  $\tau$ ,

# Найдем

$$\int_{\tau_1}^{\tau} d\tau = \frac{1}{C_1} \int_{S_1}^S \frac{d(C_0 + C_1 S)}{C_0 + C_1 S}$$

■ откуда

$$\tau - \tau_1 = \frac{1}{C_1} \left| \int_{S_1}^S \ln(C_0 + C_1 S) \right.$$

■ или .

$$\tau - \tau_1 = \frac{1}{C_1} \cdot \frac{C_0 + C_1 S}{C_0 + C_1 S_1}$$

# Переходя

к десятичным логарифмам, получим

$$\tau - \tau_1 = \frac{1}{C_1 \log^2} \cdot \frac{\log \frac{C_0}{C_1} + S}{\log \frac{C_0}{C_1} + S_1}.$$

# Введя обозначение

$$\frac{1}{C_1 \log e} = T$$

$$C_0 C_1 = \sigma$$

- из *последнего выражения, найдем,*

$$\frac{\tau - \tau_1}{T} = \log \frac{S + \delta}{S_1 + \delta}$$

откуда

$$\frac{S + \delta}{S_1 + \delta} = 10^{\frac{\tau - \tau_1}{T}}$$

Следовательно,  
закономерность **изменения**  
*среднего значения зазора*  
**идентичных пар трения** при  
сделанном допущении о *линейном*  
**изменении скорости изнашивания,**  
подчиняется  
**экспоненциальному** закону

$$S = (S_1 + \delta)10^{\frac{\tau - \tau_1}{T}} - \delta \quad (8)$$

# Для верхней границы

- аналогичная **закономерность** имеет **вид**

$$S' = (S'_1 + \delta)10^{\frac{\tau - \tau_1}{T}} - \delta = (S_1 + \beta\sigma_1 + \delta)10^{\frac{\tau - \tau_1}{T}} - \delta \quad (9)$$

- Величина  **$S_1'$**  означает здесь **максимальную величину зазора**, соответствующую **верхней границе**;
- **$\beta$**  - коэффициент, **зависящий** от выбранной **доверительной** вероятности;
- **$\sigma_1$**  - среднее квадратическое **отклонение величины зазора**,
- а –  **$S_1$**  **максимальная** его величина в момент  **$t_1$**

# Приняв

в последнем равенстве

- $S' = S + \beta\sigma$
- , где  $\sigma$ - среднее квадратическое отклонение в момент  $t$  и решая его совместно с предыдущим, получим :

$$\frac{S + \delta}{S_1 + \delta} = \frac{S + \beta\sigma + \delta}{S_1 + \beta\sigma_1 + \delta}$$

# Откуда,

после перемножения крайних членов полученной пропорции и приведения подобных найдем

$$\delta = \frac{S\sigma_1 - S_1\sigma}{\sigma - \sigma_1} \quad (10)$$

- После несложных преобразований из равенства (8) **получим**

$$T = \log \frac{\tau - \tau_1}{S + \delta} \quad (11)$$

# В формулы (8), (9) и (11)

входят два *параметра*:  $T$  и  $\delta$


- Для их определения *необходимо* иметь **статистические** данные по величине *среднего* зазора и его среднего квадратического отклонения при **двух** наработках пар трения.
- Оба эти **параметра** с увеличением наработки **увеличиваются**.

# Это можно

видеть из схемы изменения плотности *распределения* зазоров около **среднего** значения при *трех* наработках, представленной на рис.

- Средние значения зазоров при наработках  $\tau_1, \tau_2, \tau_3$  соответственно равны  $S_1, S_2, S_3$  а средние квадратические отклонения - .  
 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$

рис. 3.7



# При выполнении неравенства

$$\tau_1 < \tau_2 < \tau_3$$

выполняются два других:

$$S_1 < S_2 < S_3$$

и

$$\sigma_1 < \sigma_2 < \sigma_3$$

# При окислительном

изнашивании часто отношение среднего квадратического отклонения к среднему *значению* зазора остается величиной *постоянной* .

$$\frac{\sigma}{S \cdot const}$$

- Тогда для наработок  $t$  и  $t_1$  справедливо равенство :

$$\frac{\sigma_1}{S_1} = \frac{\sigma}{S}$$

# В этом случае

числитель дроби в выражении  
(10) становится *равным нулю*,

т.е.  $\delta = 0$ .

- Тогда полученные ранее закономерности значительно упростятся.

# Вместо

- равенств (8), (9) и (11) будем соответственно *иметь*:

$$S = S_1 \cdot 10^{\frac{\tau - \tau_1}{T}} \quad (12)$$

$$S' = S'_1 \cdot 10^{\frac{\tau - \tau_1}{T}} = (S_1 + \beta \sigma_1) \cdot 10^{\frac{\tau - \tau_1}{T}} \quad (13)$$

$$\log \frac{S}{S_1} = \frac{\tau - \tau_1}{T} \quad (14)$$

# На основании

*закономерностей* (8) и (12) можно, зная величину **допустимого** зазора  $S_{\text{доп}}$ , найти ту *величину* наработки, после **достижения** которой, пары трения будут **отбраковываться** по *величине* зазора.

- Назовем ее *наработкой начала отбраковки*  $t_{\text{обр.}}$ .

# Из хода кривой 1

на рис. 3.5 видно, что еще в период приработки, величины зазоров в парах трения, собранных с **максимальным** серийным зазором  $S_{\max}$  и близкими к нему, выйдут за **пределы** серийного *допуска*.

# Следовательно,

какая-то доля пар трения будет надежно работать в области установившегося изнашивания при **величинах** зазоров, **превышающих** установленное **максимальное** значение .

- Продолжительность такой работы **равна межремонтному ресурсу** летательного аппарата или авиадвигателя.

# Факт длительной работы

авиационных пар трения при величинах зазоров, превышающих  $S_{max}$ , подтверждается их дефектацией в процессе ремонта авиационной техники.

# Максимальные величины

зазоров в парах трения,  
выявленных во время дефектации  
при ремонте авиационной техники,  
иногда в несколько раз превышают  
серийное *значение  $S_{max}$* ,

- **отказов** по этой причине **не зафиксировано.**

**Известно также,  
что скорость окислительного  
изнашивания в процессе  
приработки уменьшается (рис.  
3.6), достигая *минимума* к началу  
установившегося изнашивания, а  
выносливость изношенных  
деталей увеличивается.**

Поэтому целесообразно  
приработанные пары трения  
**не разукомплектовывать**  
и устанавливать с ремонтным  
зазором, превышающим  
величину максимального  
серийного.

# Необходимо

для этого **установить** величину  
**допустимого** ремонтного зазора и  
реализовать такое решение в  
практике ремонта авиационной  
техники **только** для  
**неразукомплектовываемых** пар  
трения, подверженных  
окислительному изнашиванию.

# Установить величину

ремонтного допуска на зазор **можно двумя** путями.

- **Во-первых**, за величину **допустимого** ремонтного зазора для **неразукомплектовываемых** пар трения можно принять сумму  $S_{don} = S_{max} + S_{pripr}$  где **S<sub>max</sub>**- максимальный зазор, **S<sub>pripr</sub>**- величина зазора, накопившегося за счет изнашивания в период приработки.
- а **S<sub>pripr</sub>**. величина зазора, накопившегося за счет изнашивания в период приработки.

# Вторым путем

является *расчетный*, базирующийся на знании величины *пределного* зазора *Sпред*.

- Под *Sпред* будем понимать **максимальное** его значение, при котором изделие (узел, агрегат) **еще выполняет** свои служебные *функции*.

# Скорость изнашивания

после достижения  $S_{pred}$ . резко **увеличивается** (рис. 3.6).

- Следовательно, с целью обеспечения **безопасности** полетов, ни в одной паре трения **нельзя** допустить *превышения* величины  $S_{pred}$ .

# Для решения

этой задачи и определения величины **допустимого** ремонтного зазора обратимся к формуле (13), характеризующей верхнюю доверительную **границу** разброса частных **значений** изменения зазоров в парах трения:

$$S' = S'_1 \cdot 10^{\frac{\tau - \tau_1}{T}}$$

Напомним,

что  $S'_{\mathbf{1}}$  означает

*максимальную величину*

**зазора** в исследуемой

совокупности пар трения при

наработке  $t_1$ , а  $S'$  - при

наработке  $t$ .

# Если $t_1$

суммарная наработка пар  
трения при *последнем*  
ремонте , то к следующему  
ремонту она станет равной ,

$$\tau = \tau_1 + \tau_p$$

- где  $\tau_p$  - межремонтный ресурс.

# Так как

при  $t_1$  максимальный зазор был равен  $S'_1$ , то к моменту  $t_1+tp$  он **увеличится** до значения

$$S' = S'_1 \cdot 10^{\frac{\tau_p}{T}}$$

- Пусть к концу выработки **последнего** межремонтного ресурса величина  $S'$  достигнет **пределного** значения  $S_{пред}$ .

**Тогда**

$$S_{npred} = S_1' \cdot 10^{\frac{\tau_p}{T}}$$

Найденная из этого равенства величина  $S'1$  по существу является **допустимым** ремонтным зазором ***S<sub>don</sub>*. для неразъемных комплектовываемых пар трения, удовлетворяющих условию**

$$\delta / S = const$$

$$S_{don} = S_{npred} \cdot 10^{-\frac{\tau_p}{T}}$$

# Аналогичным образом

для тех пар трения, у которых  
равенство  $\delta / S = \text{const}$  не  
**выполняется**, будем иметь:

$$S_{\text{don}} = (S_{\text{пред}} + \delta)10^{-\frac{\tau_p}{T}} - \delta$$

# Зная величину $S_{don.}$ ,

можно найти ту *суммарную* наработку, после достижения которой начнется **отбраковка** деталей по **величине** зазора.

- Подставив в равенства (9) и (13) величину  $S'1$ , соответствующую наработке  $t_1$  и значение  $S_{don.}$ , нетрудно получить

$$\tau_{ombr} = T \log \frac{S_{don} + \delta}{S'_1 + \delta} + \tau_1$$

$$\tau_{ombr} = T' \log \frac{S_{don}}{S'_1} + \tau_1$$

- Последняя формула справедлива для той совокупности пар трения, для которой выполняется равенство  $\sigma / S = const$  а предпоследняя - для которой не выполняется.

# При увеличении наработки *максимальная* величина зазора $S'$ , определенная формулами (9) и (13), увеличивается.

- При некоторой наработке величина зазора , соответствующая верхней доверительной границе, достигнет *пределного* значения  $S_{пред}$ .

# В ЭТОТ МОМЕНТ

хотя бы в *одной* из всей совокупности эксплуатирующихся пар трения **возможно достижение предельного зазора, превышение которого недопустимо.**

- Современные *средства* исследования **не позволяют установить, на каком** бортовом номере летательного аппарата это **может произойти .**

# Поэтому

в этот момент следует  
прекратить эксплуатацию всех  
летательных аппаратов и  
принять меры по  
восстановлению их  
*надежности.*

# На основании

указанных равенств, по аналогии  
с предыдущим, получим

$$\tau_{npred} = T \log \frac{S_{npred} + \delta}{S'_1 + \delta} + \tau_1$$

$$\tau_{npred} = T \log \frac{S_{npred}}{S'_1} + \tau_1$$

# Для проведения расчетов

по изложенной методике необходимо иметь **наиболее полный статистический материал** при **двух** значениях **наработки** в период установившегося изнашивания.

- **Измерениям** должны быть подвергнуты все детали пар трения **независимо** от причины их наработки

# Эти детали могут быть забракованы по причинам, не связанным с их износом.

- Например, детали отбракованы из-за коррозионного поражения или наличия усталостных трещин.

**Для получения**  
наиболее полных данных,  
**обеспечивающих высокую точность**  
прогноза изнашивания,  
**забракованные по другим**  
признакам детали должны быть  
проверены по методике оценки  
**величины их износа.**

# Основным условием

корректности исходных материалов, обеспечивающих достаточную **точность** прогноза, является **постоянство**:

- конструктивных,
- технологических
- эксплуатационных факторов исследуемых пар трения.