




Типичные твердые фазы металлических сплавов

Твердый раствор



- кристаллическая решетка одного из компонентов;
- расположение растворенных атомов стихастическое;
- содержание растворенного компонента и свойства изменяются пределах области гомогенности;
- Тип химической связи металлический или комбинированный;


Химическое соединение (промежуточная фаза)

- кристаллическая структура отличается от структур компонентов;
- расположение атомов каждого компонента в определенных для него узлах;
- состав фазы может быть стехиометрическим, может меняться, соответственно свойства постоянные или изменяющиеся;
- тип химической связи ковалентный, комбинированный или металлический.


№ пп	Название промежуточной фазы	Условия образования
1	фаза Лавеса	Близкие размеры атомов $R_A \approx R_B$; AB_2
2	фаза Юм-Розери	Предельная электронная конфигурация
3	фаза Цинтля	Один из компонентов ЩМ или ЩЗМ
4	фаза внедрения	$R_A >> R_B$, разная электроотрицательность
5	Карбиды; нитриды, бориды	Соединения металла с C, N или B
6	Упорядоченные твердые растворы (сверхструктуры)	t ниже температуры упорядочения

Бинарная система сплавов с непрерывными твердыми растворами

Диаграмма состояния



Кривая охлаждения сплава I-I




При температуре T_1

- a' и c' - составы α -твердого раствора и жидкой фазы соответственно;
- объемные доли равновесных фаз (правило отрезков):
доля α -твердого раствора $f_\alpha = bc/ac$; доля жидкой фазы $f_{\text{ж}} = bc/ac$

Бинарная система сплавов с эвтектикой

Диаграмма состояния идеальной системы



Кривая охлаждения сплава I-I





Диаграмма состояния системы с ограниченными твердыми растворами и с эвтектикой



Сплав I-I в интервале $T^I_L - T_{\text{эвт}}$: $\text{ж} \rightarrow \alpha$;
при $T_{\text{эвт}}$ эвтектическое превращение:
 $\text{ж}(C) \leftrightarrow \alpha(E) + \beta(F)$.


Правило фаз: $c = k - f + 1 = 2 - 3 + 1 = 0$.

Сплав III-III в интервале $T^{III}_L - T_{\text{эвт}}$:
 $\text{ж} \rightarrow \beta$; далее эвтектическое превращение.


Сплав II-II при температуре $T_{\text{эвт}}$ сразу
евтектическое превращение.

Перитектическая система с ограниченными твердыми растворами

Диаграмма состояния



Кривая охлаждения сплава I-I



Фазовые превращения сплава I-I:

- в интервале $T_L^{I=} = T_n^{I}$ $\text{ж} \rightarrow \beta$;
- при $T_n^{I=}\text{const}$ перитектическое превращение $\text{ж}(N)+\beta(F) \rightarrow \alpha(J)$ т. к. $c = k - f + 1 = 2 - 3 + 1 = 0$;
- в интервале $T_n^{I=}-T_1^{I}$ идет превращение остатка β-фазы $\beta \rightarrow \alpha$

Бинарные системы с химическими соединениями

Диаграммы систем с конгруэнтно плавящимися соединениями
переменного (а) и постоянного (б) состава




Диаграмма системы с инконгруэнтно плавящимся соединением $A_m B_n$

