Электроизмерительные приборы

Лекция по предмету электроизмерительные приборы



Содержание

- 1. Тема урока
- 2. Цель урока
- з. Назначение электроизмерительных приборов
- 4. Условные обозначения электроизмерительных приборов
- 5. Устройство электроизмерительных приборов
- б. Принцип работы электроизмерительных приборов
- 7. Схемы включения электроизмерительных приборов

Тема урока

Электроизмерительные приборы







Цели урока

учащиеся должны знать:

- Условные обозначения электроизмерительных приборов.
- □ Конструкцию электроизмерительных приборов.
- □ Принцип работы электроизмерительных приборов.
- □ Схемы включения электроизмерительных приборов.

Назначение электроизмерительных приборов

Электроизмерительные приборы служат для контроля режима работы электрических установок, их испытания и учёта расходуемой электрической энергии.

Различают две категории приборов: рабочие - для контроля режимов работы электрических установок в производственных условиях и образцовые - для градуировки и периодической проверки рабочих приборов.

Условные обозначения

В зависимости от назначения электроизмерительные приборы подразделяют на амперметры, вольтметры, ваттметры, омметры, частотомеры и др.

Амперметр А

Вольтметр V

Вольтамперметр **VA**

Ваттметр W

Микроамперметр µА

Варметр Var

Омметр Ω

Мегаомметр $M\Omega$

Миллиамперметр, милливольтметр **MA**, **mV**


Частотомер **Hz**

Фазометр: измерчющий сдвиг фаз ф

На шкалах электроизмерительных приборов также указывают обозначения, отражающие род электрического тока, класс точности прибора, испытательного напряжения изоляции, рабочего положения прибора и т.д.

Устройство электроизмерительных приборов

Магнитоэлектрические приборы




При прохождении тока по катушке на неё будет действовать магнитная сила, которая в свою очередь создаёт вращающий момент Мвр. = С1І. Повороту подвижной части измерительного механизма препятствует противодействующий момент М=С2а. При условии Мвр=М стрелка прибора остановится.

<u>Достоинство приборов</u>: равномерность шкалы, высокая точность, независимость от внешних магнитных полей.

<u>Недостатки</u>: непригодность для измерения переменного тока, соблюдение полярности, чувствительность и перегрузкам.

Электромагнитные приборы




- 1. Катушка
- 2. Спиральная пружина
- 3. Стальной сердечник
- 4. Ось со стрелкой
- 5. Демпфер


Принцип работы приборов с электромагнитной системой основан на взаимодействии магнитного поля, создаваемого катушкой со стальным сердечником. Вращающий магнитный момент равен силе притяжения электромагнита, под действием которого сердечник втягивается в катушку. Поэтому магнитный момент равен $M=C_1I_2$ Подвижная часть прибора будет поворачиваться до тех пор, пока момент не будет уравновешен противодействующим моментом $M=C_2$ а

Достоинства приборов: простота и надёжность конструкции, невысокая стоимость, стойкость к перегрузкам, применяется при переменном и постоянном токе.


Н<u>едестатки</u>: невысокая точность, малая чувствительность, неравномерность шкалы, зависимость стриешних магнитных полей и частоты переменного тока.

Схемы включения электроизмерительных приборов Прямое включение






С применение шунтов и добавочных сопротивлений



R_ш - резистор с малым сопротивлением

$$I=I_A\frac{R_A+R_{\rm m}}{R_{\rm m}}=I_An,$$

$$n=\frac{R_A+R_{\rm III}}{R_{\rm III}}$$



Rд – резистор с большим сопротивлением

$$U = \frac{R_V + R_A}{R_V} U_V = nU_V.$$

$$n=\frac{R_V+R_{\pi}}{R_V}$$

С применение трансформаторов тока и напряжения

Трансформатор напряжения




Трансформатор тока



Трансформатор тока предназначен для снижения первичного тока до величины, используемой в цепях измерения, защиты, управления и сигнализации. Номинальное значение тока вторичной обмотки 1A - 5A.

Схемы включения



Спасибо за внимание