

Изоляция газопровода



Защита трубопроводов от коррозии должна обеспечивать их безаварийную работу на весь период эксплуатации.



При всех способах прокладки, кроме надземной, газопроводы подлежат комплексной защите от коррозии защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты, независимо от коррозионной агрессивности грунта.



Требования к изоляционным покрытиям

- обладать высокими диэлектрическими свойствами;
 - быть сплошными;
 - обладать хорошей адгезией (прилипаемостью) к металлу трубопровода;



- быть водонепроницаемыми;
- обладать высокой механической прочностью и эластичностью; высокой биостойкостью;
- быть термостойкими (не размягчаться под воздействием высоких температур и не становиться хрупкими при низких);



Изоляционные покрытия подразделяются:

- покрытия усиленного типа;
- покрытия нормального типа.



Усиленный тип применяется на газопроводах DN 820 мм и более независимо от условий прокладки и на любом DN при прокладке:

- в засоленных, болотистых, черноземных и поливных почвах;
 - на переходах через авто и железные дороги, водные преграды;



- участках промышленных и бытовых стоков и свалок;
 - участков с блуждающими токами;
- на участках с температурой продукта выше 30° C;
 - на территориях КС, ГРС, ГИС, ПХГ;
- при пересечении с другими трубопроводами.



Во всех остальных случаях применяются защитные покрытия нормального типа.



Защиту трубопроводов осуществляют:

- покрытиями на основе полимерных материалов;
- покрытиями на основе термоусаживающихся материалов, липких полимерных лент, битумных и асфальтосмолистых мастик.



Покрытия на основе битума и липких полимерных лент допускается применять на газопроводах DN не более 820 мм.



Технология изоляционных работ



Технология работ включает:

- подготовку изоляционных материалов;- очистку поверхности;
 - сушку и подогрев изолируемой поверхности;
 - нанесение грунтовки и покрытия;
 - контроль качества поверхности.



Подготовка материалов

Битумно-полимерную грунтовку заводского изготовления применяют круглогодично: тщательно перемешать, в зимнее время разбавить (не более 10%).



Допускается приготовление битумнобензиновой грунтовки на месте производства изоляционных работ путем растворения битума в бензине в соотношении 1:3 по объему или 1:2 по массе.



Битум нагревают до t=160-180°C для его обезвоживания, затем охлаждают до t=80-100°C. Охлажденный битум вливают в бензин тонкой струей, постоянно перемешивая до полного растворения битума в бензине.



Очистка поверхности

Поверхность изолируемого участка очистить от грязи, старой изоляции, ржавчины, окалины и брызг металла, а также обезжирить от копоти и масла. Очистку производить с применением шлифмашинок, в труднодоступных местах, с помощью металлических щеток.



После очистки поверхность металла должна оставаться шероховатой и обеспечивать достаточное сцепление защитного покрытия с трубой.



При этом не допускается нанесение царапин, рисок, сколов основного металла и срезания сварных швов.



Сушка и подогрев поверхности

Поверхность трубопровода перед изоляцией должна быть высушена. Нанесение изоляционного покрытия на влажную поверхность труб во время дождя, тумана, снега и сильного ветра не разрешается.



При температуре воздуха ниже плюс 10°С поверхность трубопровода необходимо подогреть до температуры не ниже плюс 15°С, но не выше плюс 50°С.



Нанесение грунтовки

Очищенную поверхность трубопровода следует сразу же грунтовать. Поверхность трубопровода при нанесении грунтовки должна быть сухой, наличие влаги в виде пленки, капель, наледи или инея, а также следов копоти и масла не допускается.



Температура грунтовки при нанесении должна быть в пределах от плюс 10 до плюс 30°С. Слой грунтовки должен быть сплошным, ровным и не иметь сгустков, подтеков и пузырей.



Изоляция битумными покрытиями

Изоляционные покрытия на битумной основе наносят на очищенную поверхность трубопровода сразу же после высыхания грунтовки «до отлипа», вручную, методом полива лейки (ведра), равномерно растирая нижней части трубы «полотенцем».



Армирование битумного покрытия стеклохолстом и обертку защитными рулонными материалами необходимо производить спирально без гофров, морщин складок с нахлестом края последующего витка на предыдущий не менее 30мм. Нахлест концов рулонного материала должен быть не менее 100 мм.



Нанесение изоляционного покрытия типа (PAM):

- выровнять края покрытия с углом скоса не более 30°;
 - нагреть до t=15-30°C;
 - нанести грунтовку с нахлестом на основное покрытие до 50мм;



- по грунтовке наложить два слоя рулонного материала и слой защитной обертки и прикатать валиком не допуская образования складок и морщин.

Между слоями материала (РАМ) и обертки наносить грунтовку захватывая основное покрытие до 20 мм.



Нахлест витков не менее 30 мм. Место по краям «заплаты» покрыть грунтовкой. Если площадь «заплаты» более 0,5 м², то обертка наносится спирально по периметру трубы.



Технология ремонта изоляционного покрытия на переходах «земля-воздух»



Переход «земля-воздух» - часть трубопровода в месте выхода его из подземной прокладки на поверхность.



Трубопроводы на участках перехода «земля-воздух» наиболее подвержены коррозионному воздействию окружающей среды. Проверка состояния изоляционного покрытия «землявоздух» должна проводиться не реже 1 раза в 3 года.



Зона, обозначаемая термином «землявоздух» определяется следующими параметрами:

```
DN 57 - 159 мм отм. + 0,2 до - 0,4 м;
DN 219 - 425 мм. + 0,3 до - 0,7 м;
DN 530 - 1420 м + 0,35 до - 1,0 м.
```



Конструкция защитного покрытия на основе (РАМ)

- грунтовка битумно-полимерная;
- материал рулонный армированный мастичный «РАМ» в два слоя;
 - обертка, полиэтиленовая лента с мастичным подслоем.



Технология нанесения

- очистка поверхности механическим способом, с нахлестом на существующее покрытие 100 – 150 мм. Подготовленная поверхность должна быть сухой, не допускается наличие влаги, масляных, жировых, солевых загрязнений.(далее по технологии РАМ)



Контроль изоляционного покрытия

- проверка толщины покрытия: не менее одного измерения на каждые 100 м и в местах вызывающих сомнение, в четырех точках каждого сечения;
- адгезию: через каждые 500 м и в местах вызывающих сомнение;
- сплошность: контролю подлежит вся поверхность, пробой не допускается.
- прочность при ударе: в местах вызывающих сомнение.



Спасибо за внимание

Преподаватель ВО УПЦ Смирнов В.А.