



Соединение на «ус» впритык



Виды соединений









Алгоритм изготовление УК-11.

1. Выстрогать фальц




Верстак, зензубель

2. Отпилить заготовку на «ус»




Верстак, стусло, пила мелкозубка

3. Разметить проушины



Верстак, угольник, рейсмус, карандаш

4. Запилить проушины




Верстак, пила мелкозубка

5. Выстрогать вставной шип



Верстак, рубанок

6. Подогнать и собрать соединение



Верстак, напильник, наждачная бумага

№	Алгоритм	Эскиз	Инструменты
1	Выстрогать фальц		Верстак, зензубель
2	Отпилить заготовку на «ус»	45°	Верстак, стусло, пила мелкозубка
3	Разметить проушины	450	Верстак, угольник, рейсмус, карандаш
4	Запилить проушины	45°	Верстак, пила мелкозубка
5	Выстрогать вставной шип		Верстак, рубанок
6	Подогнать и собрать соединение		Верстак, напильник, наждачная бумага

