

Обозначение шероховатости на чертеже

При проведении качественного контроля проводится сравнительный анализ поверхности рабочего исследуемого и стандартного образцов путем визуального осмотра и на ощупь.

Для проведения исследования выпускаются специальные наборы образцов поверхностей имеющих регламентную обработку согласно ГОСТ 9378-75



Маркировка структуры поверхности



Основные правила, используемые для обозначения неровности поверхности на чертежах

- поверхности на чертежах ..На чертеже указываются все шероховатости поверхности для используемого материала без учета используемых методов.
- ..Нанесение значений шероховатостей осуществляется на разрезах, которые имеют размер.
- з.Знаки наносятся на всех видах линий используемых в чертеже.

возможно допустимое упрощение знаков.

- .При наличии у знака полки его местоположение определяется по отношении к основной надписи.
- Если изделие имеет разрыв на чертеже, то производится маркировка только одной части изображения.
- Б.Если поверхностный слой требует использования обработки участков детали различного класса, то производится разделение с помощью сплошной линии. В случае сокращения места необходимого для нанесения обозначений на чертеже
- в.При одинаковом значении шероховатости поверхности контура, значение наносится один раз.
- .При идентичности различных поверхностей с одинаковыми значениями шероховатости, допускается нанесение значений один раз.
- л.Знаки, обозначающие неровности должны иметь толщину в 1.5 раза больше, чем нанесенные на изображение.
- ..Условия, обозначающие направление поверхностей должны соответствовать стандартам.
- обозначение шероховатости поверхности производится с использованием общих правил.

№ П/П	Тип направлений неровностей	Схематическое изображение	Обозначение
1	Параллельное		<u> </u>
2	Перпендику- лярное		1///
3	Перекрещи- вающееся		//// ,
4	Произвольное		<u>√M</u>
5	Кругообразное		<u>/c</u>
6	Радиальное		