



Проектирование участков цехов ДСтП

Примеры планировочных схем отделения получения стружки


- Получение стружки из круглых лесоматериалов




Получение стружки из технологической щепы




Отделение сушки стружки




Сушильное отделение на базе барабанных сушилок «Прогресс»




Сушильное отделение на базе барабанных сушилок «Бизон»




Участок сортировки стружки




Участок смешивания со СВЯЗУЮЩИМ




Участок смешивания со связующим




Участок формирующих машин



Участок прессования и веерный охладитель (охлаждение без разделки на плиты)



Участок прессования и веерный охладитель (охлаждение после разделки на плиты)



Веерный охладитель



Ошибки при проектировании

- Главный конвейер

