



Разработать технологию Изготовления детали «Клемма»

Выполнил: студент Линник А.В..

Самара 2023 год




Деталь «Клемма»

Клемма – разновидность зажимного приспособления. Его цель – обеспечить прочное соединение двух концов электропроводки между собой или на источнике питания. В связи с автомобилями чаще всего подразумеваются аккумуляторные клеммы.

Изготавливаются они из металлов с повышенной проводимостью тока. От качества этих элементов зависит стабильность работы электроники. Ввиду постоянного воздействия влаги в воздухе они могут окисляться.

Клемма изготовлена из стали 3.



Эскиз детали «Клемма»





Химический состав и свойства материала Ст.3

		Химический состав в % стали Ст3сп
С	0,14 - 0,22	
Si	0,15 - 0,3	
Mn	0,4 - 0,65	
Ni	до 0,3	
S	до 0,05	
P	до 0,04	Химический состав
Cr	до 0,3	марки
N	до 0,008	
Cu	до 0,3	
As	до 0,08	
Fe	~97	

	Mex	тва*	
Марка стали	Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение δ_5 , %
Ст3кп	360-460	235	27
Ст3пс	370-480	245	26
Ст3сп	380-490	245	26
Ст3Гпс	370-490	245	26
Ст3Гсп	390-570	245	24
* при толщине	до 20 мм		



\$

ВЫРУБКА ДЕТАЛИ

При вырубке или пробивке круглых деталей штампами в металле возникает следующее напряженно-деформированное состояние.

В верхней зоне под рабочей плоскостью пуансона (малый материальный объем 1) в направлении 3 главной оси, совпадающей с нормалью к поверхности штампа, возникает напряжение сжатия; в радиальном направлении 1 главной оси (в плоскости чертежа) - напряжение растяжения и в тангенциальном направлении 2, перпендикулярном плоскости чертежа (перпендикулярном первым двум напряжениям), - незначительное сжатие. Соответственно выбранным главным направлениям вдоль оси 3 появляется деформация сжатия, вдоль оси 1 - деформация растяжения, а в направлении оси 2 - незначительная деформация растяжения. Согласно установленной классификации, в верхней зоне металла под пуансоном будет сдвиг, смежный со сжатием.

В нижней зоне над матрицей (малый объем II) в металле возникает в нормальном направлении 3 напряжение сжатия, в направлении оси 1 - напряжение растяжения и в тангенциальном направлении 2 - незначительное сжатие. Соответственно, вдоль оси 3 имеется деформация сжатия, вдоль оси 1 - деформация растяжения и вдоль оси 2 - незначительная деформация сжатия. Следовательно, в этой зоне будет сдвиг, смежный с растяжением.

В слоях металла на образующей поверхности разделения металла в направлении 3 главной оси, расположенной к линии АВ примерно под углом 45° (малые объемы III-V), возникают напряжения и деформации сжатия, а в перпендикулярном направлении вдоль оси 1-растяжения. Деформация и напряжение в тангенциальном направлении 2 невелики и могут быть приняты равными нулю. Такое напряженно-деформированное состояние соответствует (близко) сдвигу. Таким образом можно установить, что при вырубке круглых деталей в плоскости диаметрального сечения заготовки по линии разделения металла между режущими кромками пуансона и матрицы А В возникает плоское напряженно-деформированное состояние, близкое к сдвигу.




Схема вырубки металла штампом и образующиеся при этом напряженно – деформированное состояние

(о-напряжение, ε-деформация)



РАСЧЕТ УСИЛИЯ И ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ



Гильотинные ножницы

$$H_{I}$$
 $P_{r.H.} = 0.5 \times \frac{S^2}{tg\alpha} \times \sigma_{cp}$

 $\sigma_{\rm cp} = 0.8 \times \sigma_{\scriptscriptstyle \rm B}$

 $\varphi = 5^{\circ}$

 $\sigma_{\rm B}$ — механические свойства = 655 МПа=66,79 кгс/мм²

 $\sigma_{\rm cp} = 0.8 \times 66,79 = 53,432 \ {\rm kpc/mm}^2$

$$P_{\text{г.н.}} = 0.5 \times \frac{0.6^2}{t\,a5} \times 53,432 = 110,04 \,\,\mathrm{krc/mm^2} \approx 0.11 \,\,\mathrm{t.}$$

Максимальное усилие реза, кГс	3000
Наибольшая толщина разрезаемого листа, мм	До 6
Наибольшая длина разрезаемых листов, мм	2000
Число ходов ножа в минуту	53
Угол наклона подвижного ножа	2°10′
Габариты ножниц, мм	1650x22030x2685
Масса ножниц, кг	5850



Номинальное усилие пресса, кН	160
Ход ползуна, мм	До 80
Размеры стола, мм	600×800
Толщина подштамповой плиты, мм	80
Размеры ползуна, мм	250×300
Размеры отверстия в ползуне под хвостовик, мм	Ø40
Габарит пресса, мм	1250×1740×2650
Масса пресса, кг	3780

пресс

$$P_{\text{IIIT.}} = P_{\text{выр.}} + P_{\text{выт.}} + Q$$

$$P_{\text{IIIT}} = 9 + 4.5 + 0.21 = 13.71 \text{ T}.$$

$$P_{\text{ofop}} = 1.3 \times P_{\text{IIIT.}}$$

$$P_{\text{ofop}} = 1.3 \times 13.71 = 17.83 \text{ T}.$$





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе произвели анализ технологичности конструкции. Анализ механических свойств показал, что материал обладает достаточной пластичностью для изготовления детали холодной штамповкой.

Рассчитаны технологические параметры изготовления детали, с использованием операции вырубки, пробивки. Подобрали ножниц гильотинные пневматические НД3314. Произвели выбор пресса по каталогу оборудования, в зависимости от суммарного усилия, величины рабочего хода ползуна, закрытой высоты и габаритов штампа в плане. Наиболее подходящим для нашего случая является пресс КД-2124 (усилие пресса P=250кH)



Список использованных источников

- 1 Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке. Л.: Машиностроение, 1979. 520 с.
- 2 Пытьев П.Я., Смеляков Е.П. Холодная штамповка деталей из листовых материалов в производстве летательных аппаратов. Куйбышев: КуАИ, 1986. 85 с.
- 3 Технология листовой штамповки в производстве летательных аппаратов Е.П.Смеляков, Ю.В. Федотов, В.П. Самохвалов, А.Н. Кириллин. Самара.
- 4 Листовая штамповка в курсовом проектирование: метод указания / сост.
- Ф.В. Гречников, И.П. Попов, В.Д. Маслов. Самара: Изд-во Самара. Гос. аэрокосм. ун-та, 2007,-36с.







БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

ул. Московское шоссе, д. 34, г. Самара, 443086 Тел.: +7 (846) 335-18-26 , факс: +7 (846) 335-18-36 Сайт: www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru