


NX4/ Неисправность актуатора муфты CVVT выпускного распредвала. P001400

Приложение № 2

No	Vehicle information																																																													
<p>I. Жалоба клиента</p> <p>1. Подробное описание жалобы Загорелся чек ДВС.</p> <p>II. Информация об автомобиле</p> <p>2. VIN XWEJC81DDN0002113 ;</p> <p>3. Дата производства : 2021-10-19;</p> <p>4. Дата продажи: 2022-05-24;</p> <p>5. Пробег, 579 Км ;</p> <p>6. ДВС/Трансмиссия : G4NL/2000CC/6AT/4WD</p>	<p>7. История ТО и ремонтов</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1079 294 1162 351">№</th> <th data-bbox="1162 294 1384 351">Дата</th> <th data-bbox="1384 294 1562 351">Пробег, км</th> <th data-bbox="1562 294 1922 351">Наименование</th> <th data-bbox="1922 294 2028 351">Дилер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>III. Информация об авторе отчета</p> <p>8. Номер созданного отчета из портала GSW, наименование дилера с указанием автора.</p> <table border="1"> <tr> <td>Report No(GSW):</td> <td>HT20220722044952903</td> </tr> <tr> <td>Dealer name:</td> <td>ООО «Хендэ-центр Красноярск»</td> </tr> <tr> <td>Name of specialist:</td> <td>Вигель В.А.</td> </tr> </table>	№	Дата	Пробег, км	Наименование	Дилер	1					2					2					4					5					6					7					8					9					10					Report No(GSW):	HT20220722044952903	Dealer name:	ООО «Хендэ-центр Красноярск»	Name of specialist:	Вигель В.А.
№	Дата	Пробег, км	Наименование	Дилер																																																										
1																																																														
2																																																														
2																																																														
4																																																														
5																																																														
6																																																														
7																																																														
8																																																														
9																																																														
10																																																														
Report No(GSW):	HT20220722044952903																																																													
Dealer name:	ООО «Хендэ-центр Красноярск»																																																													
Name of specialist:	Вигель В.А.																																																													

No	Cause/Status/Technical information	Problem localization scheme
<p>IV. Сводная информация по данной симптоматике</p> <p>9. Причина : Подклинивание штока актуатора муфты CVVT выпускного распредвала</p> <p>10. Статус: проблема устранена путём замены актуатор CVVT выпускного вала</p> <p>11. Деталь-виновник: 243742J000</p> <p>12. Количество обращений: 1</p> <p>2</p> <p>13. Hot line No. :</p> <p>14. TSB&SI No. :</p> <p>15. Campaign No. : -</p>	<p>16. Схематичное изображение модели, схематичное изображение детали из Руководства по ремонту или</p>	

No.	Detailed description		
3	<p>V. Условия воспроизведения и результаты диагностики/ ремонта</p>		
	<p>17. Детальное описание неисправности: Дефект проявляется только в виде появления DTC P001400. Работа ДВС стабильная. Посторонние шумы отсутствуют.</p> <p>18. Результат диагностики: Выявлен DTC P001400 (опережение синхронизации выпускного распредвала). При визуальном осмотре актуатора муфты CVVT выявлено подклинивание штока при перемещении. Механические повреждения и загрязнения посторонними вещ-ми отсутствуют. Внутренняя неисправность актуатора.</p> <p>19. Фото материалы:</p>		
			
<p>описание: вид а/м спереди</p>	<p>описание: вид а/м сзади</p>	<p>описание: VIN</p>	

No.	Photos and description		
			
	описание: Пробег	описание: DTC	Видео неисправности
3.1	<p>Фото</p>	<p>Фото</p>	<p>Фото</p>

No	Detailed description		
4			
	описание:	описание:	описание:
20.	Выполненный ремонт: Произведена замена актуатора муфты CVVT выпускного вала.		
	VI. В дополнение		
21.	Запрос Дилера:		