

Обработка поперечных
срезов наволочки краевым
швом вподгибку с закрытым
срезом.

Урок швейного дела в 5 классе
Подготовила учитель: Бобирь Ирина
Анатольевна

*ГБС(К)ОУ школа-интернат №1 VI вида
г. Ейска Краснодарского края*

Исключите лишний предмет

Наволочка

Простыня

~~Сорочка~~

Салфетка

Скатерть

Полотенце

~~Пододеяльник~~







**План работы по пошиву
наволочки с клапаном.**


- 1. Обработать поперечные срезы.**
- 2. Выполнить разметку для клапана.**
- 3. Обработать боковые срезы.**
- 4. Отутюжить готовое изделие, сложить.**

Какой машинный шов выполнен



Шов вподгибку с закрытым срезом





ВЕРНЫ ЛИ УТВЕРЖДЕНИЯ

- 0 - При работе на швейной машине разрешается снять косынку и фартук.
- 0 - Во время работы следить за посадкой и правильным положением рук, ног.
- 0 - Не наклоняться к движущимся и вращающимся частям швейной машины.
- 0 - На платформе машины можно положить ручку, телефон, ножницы.
- 0 - Во время работы на швейной машине разрешается разговаривать, смотреть по сторонам.

Шов вподгибку с закрытым срезом

ШОВ ВПОДГИБКУ С ЗАКРЫТЫМ СРЕЗОМ.



1. ПОДОГНУТЬ СРЕЗ ТКАНИ НА 0,7-1 СМ, ЗАТЕМ ЕЩЕ РАЗ НА 1,5-2 СМ И ЗАМЕТАТЬ.



2. ЗАСТРОЧИТЬ СРЕЗ.



3. УДАЛИТЬ НИТКИ СМЕТЫВАНИЯ, ШОВ ПРИУТЮЖИТЬ.

Изготовление образца шва в подгибку с закрытым срезом.

Ход работы.

1. Подогнуть срез ткани на 0,7-7 см затем на 1,5-2 см и заметать.
2. Застрочить срез.
3. Удалить нитки сметывания и приутюжить.
4. Выровнять срезы образца, оформить в альбом.