



Полезные функции ColorGate

Оглавление

Основные разделы и элементы
интерфейса

Полезные разделы и функции верхней
панели

Подготовка файла к
печати

Режимы печати и управления

ЦВЕТОМ

Tips & Tricks




Основные разделы и элементы интерфейса

Верхняя панель

Информационная часть, в которой отображается версия программы и модель используемого принтера.

Строка основного меню, которая дает доступ к большинству функций программы.



Панель инструментов, которая дублирует некоторые возможности программы предоставляя быстрый доступ к ним.

Окна рабочих процессов

процессов

Кнопка «паузы» процесса печати.

Окно вывода на печать.

Кнопка «паузы» процесс риповки.

Окно процесса риповки.

Доступ к горячим папкам.

Статус	Задание	Размер	Коли...	Размер ...	MIM
	Caldera_Test_Print_Technical_V2.1...	420 x 594	1	12,91 MB	Paper / KI / Exp...
	Sborka.tif	200 x 1204	1	131,54 MB	Paper / KI / Exp...
	Fujifilm_Sericol_Test_v2_1.pdf	700 x 500	1	33,40 MB	Paper / KI / Exp...
	3 + clear.tif	180 x 300	1	57,62 MB	None


Выпадающее меню настройки окна подготовки файлов.

Окно архива и подготовки файлов к печати.

Вкладки выбора принтеров.

Функция

предпросмотра




Панель выбора вида
предпросмотра.

Окно режима
предпросмотра.

Полезные разделы и функции верхней панели

Раздел «Принтер»




В разделе «Принтер» описаны следующие пункты:


- «Создать...»
- «Открыть...»
- «Сохранить...»
- «Сохранить как...»
- «Свойства...»

«Создать» – подключение нового принтера

Подключение нового принтера состоит из нескольких этапов:




1. Выбор принтера – выбор фирмы производителя и модели принтера.




2. Импортировать MIM – подключение ICC профилей.

«Подключение нового принтера»




3. Порт принтера– выбор типа подключения принтера.




4. Пути – отображение путей сохранения файлов с настройками принтера.

«Подключение нового принтера»




5. «Горячие» папки – создание горячих папок, которые в дальнейшем помогают быстро обработать файл перед печатью.



6. Расширенные настройки – настройка автоматического удаления и сохранения ранее обработанных заданий.

Описание процедуры подключения нового принтера поможет вам, если вы решите переустановить ColorGate.


«Свойства» - Характеристики выбранные при установке принтера



В «Свойствах» находятся вкладки, которые настраивались при установке нового принтера.

При необходимости всегда можно получить к ним доступ и внести необходимые изменения.


«Открыть» – Открытие файла с настройками COS.



Все архивные данные и файлы (например, профили, настройки заданий), а также определения принтеров (*.cos) и горячие папки хранятся в этом каталоге и его подпапках.

«Save» – Сохранение настроек в текущий файл COS.


«Save As» – Создание нового файла COS



В процессе эксплуатации можно сохранять внесенные изменения настроек в уже готовый файл (*.COS.) Либо создать другой файл (*.COS.) назвав его по СВОЕМУ

В любой момент можно вернуться к настройкам сохраненным ранее, загрузив необходимый файл.

Раздел «Задание»



В разделе «Задание» описаны следующие пункты:

- «Предварительный просмотр заново...»
- «Экспортировать исходный файл...»
- «Контейнер...»
- «Дублировать...»
- «Информация...»

«Предварительный просмотр заново»

Задание Очередь Просмотр Варианты Окно Справка

- Пауза
- Продолжить
- Отмена
- Печать Ctrl+P
- Перегенерировать данные печати Ctrl+ Shift+P
- Удалить данные печати Ctrl+Alt+P
- Предварительный просмотр заново** Ctrl+Shift+R
- Удалить данные предпросмотра Ctrl+Alt+R
- Экспортировать исходный файл
- Резка >
- Контактный лист...
- Обрезка >
- Фрагментация >
- Контейнер >
- Визуальное масштабирование
- Правка >
- Удалить Del
- Дублировать >
- Отправить в >
- Создать резервную копию задания... Ctrl+Del
- Restore Job Backup... Ctrl+Ins
- Информация
- Переименовать... F2
- Оценка контрольного клина...
- Отчет о цене...
- Настройки...

Archive



Статус	Задание	Размер	Коли...	Размер ...	MIM
	Fujifilm_Sericol_Test_v2_1.pdf				Просмотр 59% 00:00:02 00:00:01

Acuity Ultra 5000.cos Acuity EY.cos

Перезагрузка окна предпросмотра.

Поможет, если по каким либо причинам внесенные изменения не отобразились в окне предпросмотра.


«Экспортировать исходный файл»



Сохраняет файл из окна подготовки файлов.

Поможет в ситуации, когда файл который ранее печатался, удалили. Он будет сохранен в том формате, в котором был импортирован.


«Контейнер»



Создает контейнер из множества заданий, для компактного размещения их на материале.

Для того, чтобы создать контейнер нужно выделить необходимые изображения и выбрать из списка «Создать контейнер».

«Создание контейнера»



После того, как выбрано «Создать контейнер», появится окно предварительной настройки.

Нажав на кнопку «MIM» необходимо выбрать цветовой профиль и режим, в котором будет производиться печать.

«Создание контейнера»

Рабочий процесс | Принтер | Контейнер | Раскрой

Acuity EY

Размер материала

определяемый пользователем ...

Высота: 1250

Ширина: 2500

Определите поля вручную

Отступы при печати

Сверху: 5 Снизу: 5

Слева: 5 Справа: 5

Область печати

Высота: 1240

Ширина: 2490

Параметры печати

Рулонная подача Начальный: 0

Резак Конечный: 0

Отправить предварительный просмотр

OK Отмена Справка

Создав контейнер автоматически открывается окно настройки задания, которое позволяет внести необходимые данные.

Во вкладке «Принтер»:

- Задаются отступы от края печати.
- Ширина и высота материала.
- Метраж отмотки материала после печати.

«Создание контейнера»

The screenshot shows a software window titled «Создание контейнера» with a close button (X) in the top right corner. The window has four tabs: «Рабочий процесс», «Принтер», «Контейнер» (selected), and «Раскрой». Below the tabs is a toolbar with icons for file operations and a text field labeled «определяемый пользователем». The main area is divided into several sections:


- Авто расстановка:** Includes input fields for «Расстояние x: 10» and «у: 10», and a dropdown menu for «Метод: Оптимизировано под материал».
- Параметры:** Contains a checkbox «Использовать фиксированный размер Контейнера» and input fields for «Высота: 0» and «Ширина: 0».
- Поля:** Includes input fields for «Сверху: 0», «Слева: 0», «Снизу: 0», and «Справа: 0».
- Варианты:** Features a set of navigation icons and a button labeled «Режим печати...».
- Множественная печать:** Includes input fields for «Число: 2», «х: 1», and «у: 2», and additional fields for «Расстояние x: 5» and «у: 5».

At the bottom of the window are three buttons: «ОК», «Отмена», and «Справка».

Вкладка «Контейнер» позволяет задать:

- Расстояния между файлами и выбрать метод оптимизации (упорядочить для резки или под минимальный расход материала).
- Использовать фиксированный размер контейнера задав необходимые параметры.
- Установить отступы от края печати.
- Установить метки для резки.
- Задать количество копий.

«Создание контейнера»



Задается как будет напечатан белый цвет:

- Снизу изображения.
- Сверху изображения.
- Под цветные пиксели.

При необходимости вносятся изменения значения «Интенсивности» заливки.

«Информаци Я»

Задание Очередь Просмотр Варианты Окно Справка

- Пауза
- Продолжить
- Отмена
- Печать Ctrl+P
- Перегенерировать данные печати Ctrl+Shift+P
- Удалить данные печати Ctrl+Alt+P
- Предварительный просмотр заново Ctrl+Shift+R
- Удалить данные предпросмотра Ctrl+Alt+R
- Экспортировать исходный файл
- Резка >
- Контактный лист...
- Обрезка >
- Фрагментация >
- Контейнер >
- Визуальное масштабирование
- Правка >
- Удалить Del
- Дублировать >
- Отправить в >
- Создать резервную копию задания... Ctrl+Del
- Restore Job Backup... Ctrl+Ins
- Информация**
- Переименовать... F2
- Оценка контрольного клина...
- Отчет о цене...
- Настройки...


Информация 'FUJIFILM_SERICOL_TEST_V2_1.CJB'

Время	Источник	Описание
2021-02-25 12:13:34	RIP	Распечатать созданные данные Время RIP: 00:00:14 Площадь: 0.35 ml Скорость RIP: 90.00 ml/h
2021-02-25 15:11:54	RIP	Распечатать созданные данные Время RIP: 00:00:09 Площадь: 0.35 ml Скорость RIP: 140.00 ml/h
2021-03-02 13:36:56	PRINT	Задание распечатано Время печати: 00:00:43 Площадь: 0.35 ml Скорость печати: 29.30 ml/h
2021-03-02 13:38:04	PRINT	Расчёт стоимости Отпечатанный материал: 0.35 ml Неиспользованный материал: 3.15 ml Использование чернил: 2.106 ml

Дает возможность получить отчет об обработанном файле.

Одно из самых полезных свойств, описание ошибок, которые могут произойти во время обработки файлов.


Раздел «Варианты»




В разделе «Варианты» описаны следующие пункты:

- «Конфигурация системы...»
- «Администрирование профиля...»
- «MIM управление...»

«Конфигурация СИСТЕМЫ»



Создание резервной копии всех разделов и настроек RIP.
Позволяет выбрать и сохранить необходимые настройки, либо сохранить все сразу и иметь полностью готовую конфигурацию программы.



«Восстановление резервной КОПИИ»

Восстановить настройки RIP из резервной копии

Данная функция позволяет восстановить настройки системы из резервной копии.


Файл резервной копии:

C:\ProgramData\ColorGATE Software\Productionserver20\Backup\backup_112482_20210302_1437.zip Открыть...

Создано: 2021-03-02 14:37
Лицензия#: 112482
Версия ПО: 20.0.9129

Комментарии:

Восстанавливаемые элементы

- Восстановить настройки программы (.ini файл)
- Восстановить настройки принтера (.cos файл) 
- Восстановить папку с заданиями
- Восстановить цветовые профили и линейаризации
- Восстановить базу с правами доступа
- Восстановить базу рассчитанных стоимостей

Опции восстановления

Перезаписать существующие файлы: Спросить

Использовать папки данных из резервного INI-файла

Новый путь для Горячей папки (по-умолчанию): C:\ProgramData\ColorGATE Software\Productionserver20\Hot Правка...



Новый путь для Папки с заданиями (по-умолчанию): C:\ProgramData\ColorGATE Software\Productionserver20\Job Правка...

OK Отмена

Если ранее создавалась резервная копия программы, то после переустановки можно выбрать и восстановить все выбранные данные.

Поможет получить программу сразу готовую к работе, если она была удалена.


«Администрирование профилей»



Отображает все ранее установленные профили. Позволяет отключить те профили, которые не используются. Они перестанут отображаться в окне выбора режима печати, если снять галочку.

Удобно, если не хотите удалять некоторые профили, но и не хотите, чтобы они мешались в списке выбора профиля.

«MIM управление»



Позволяет сохранить или загрузить «мета режимы».

«Мета режим» включает в себя сборку всего, что относится к профилированию: цветовой профиль, линеаризацию, режим печати.

«Импортировать MIM»

MIM-управление

Выберите следующее действие.

- Администрировать MIM-комбинацию
- Импортировать MIM-файлы
- Экспортировать MIM-файлы

[Поиск и загрузка готовых MIM-комбинаций](#)

< Назад

Далее >

Готово

Отмена

MIM-файл

Имя файла:

C:\Users\721.2483\Downloads\123.cmp

Обзор...

Совместимые принтеры:

* Acuity Ultra 5000

* Принтер использовался для создания файла.

< Назад

Далее >

Готово

Отмена

1. Если необходимо загрузить «мета режимы», в окне «MIM-управление» выбираем «Импортировать».

2. В окне «MIM-файлы» нужно указать путь к файлу (*.CMP.) в котором находятся «мета режимы».

«Импортировать

MIM»

Выбор MIM-определений



Параметры загрузки MIM



Материал

Acuity Ultra



Все

Чернила

Uvijet GS



Все

Метарежим

3 pass



Все

< Назад

Далее >

Готово

Отмена

Правило для одинаковых имен

Существующие настройки метарежима

Перезаписать



Профили и линейризации

Перезаписать



Сделать профили вывода доступными для Windows

< Назад

Далее >

Готово

Отмена

3. В окне «Выбор MIM-определений»
выбираются необходимые режимы печати.

4. В окне «Параметры загрузки MIM»
выбирается правило для файлов имеющих
одинаковые названия. Они могут перезаписаться
или остаться без изменений. После нажатия
кнопки «Далее» произойдет загрузка.

«Экспортировать MIM»

MIM-управление

Выберите следующее действие.

Администрировать MIM-комбинацию

Импортировать MIM-файлы

Экспортировать MIM-файлы

[Поиск и загрузка готовых MIM-комбинаций](#)

< Назад **Далее >** Готово Отмена

Выбор MIM-определений

Материал
Acuity Ultra Все

Чернила
Uvijet GS Все

Метарежим
3 pass Все

< Назад **Далее >** Готово Отмена

1. Если необходимо сохранить «мета режимы» выбирается «Экспортировать».

2. В окне «выбор MIM-определений» выбираются режимы печати, которые необходимо сохранить.

«Экспортировать MIM»

MIM-файл ×

Имя файла:

Совместимые принтеры:

* Acuity Ultra 5000

* Принтер использовался для создания файла.

< Назад

7. В окне «MIM-файлы» нужно указать путь куда будет сохранен файл с «мета режимами» имеющий расширение (*.CMP). После нажатия кнопки «Далее» произойдет сохранение.

Функция MIM управления поможет иметь под рукой готовые профили, которые в случае необходимости можно в любой момент загрузить в программу.



Подготовка файла к печати

«Рабочий процесс»

Sborka.tif

Рабочий процесс | Принтер | Задание | Рамка | Управление цветом | RIP | Раскрой | Данные

Acuity EY

Рабочий процесс

Тип: **Production**

Цветовое кодирование: []

Предварительный просмотр
Макс. разрешение: 2000 Пикселей (200-3000)

Моделировать пробную печать

Вызывать RIP во время печати

Вызывать RIP автоматически

Предварительно приостанавливать задание

Печатать автоматически

Предварительно приостанавливать задание

После печати: Сохранить задание

Создание резервной копии задания

Автоматическое создание резервной копии: **Никогда**

Только между 17:45 и 17:46

Включить данные настроек печати Включить данные растривания

Включить цветовые профили Удалить задание после создания резервной копии

Overwrite existing backup files

Путь для резервной копии: C:\ProgramData\ColorGATE Software\Productionserver20\Job Bac

Расчет стоимости

Применить расчёт стоимости

Расчитать после рипования

OK Отмена Справка

Вкладка «Рабочий процесс» позволяет активировать функции:

- Предварительного просмотра.
- Предварительную остановку риповки и печати.
- Создание резервных копий.
- Расчет стоимости.

Функция «Расчет стоимости» позволяет рассчитать количество затраченных чернил после того, как файл будет отрипован.

«Принтер»

Fujifilm_Sericol_Test_v2_1.pdf

Рабочий процесс | **Принтер** | Задание | Рамка | Управление цветом | RIP | Раскрой | Данные

Acuity LED 1600R

Размер материала

определяемый пользователем

Определите поля вручную

Высота: 100000
Ширина: 1600

Обновить размер

Отступы при печати

Сверху: 0 Снизу: 0
Слева: 0 Справа: 0

Область печати

Высота: 100000
Ширина: 1600

Параметры печати

Рулонная подача Начальный: 0
 Резак Конечный: 0

OK Отмена Справка

Вкладка «Принтер» позволяет задать:

- Отступы при печати.
- Параметры отмотки материала до и после печати.
- Размеры используемого материала.
- Активировать печать тестовой полосы «Color bar».

«Задание»



Fujifilm_Sericol_Test_v2_1.pdf

Рабочий процесс | Принтер | **Задание** | Рамка | Управление цветом | RIP | Раскрой | Данные

определяемый пользователем

Параметры

Масштаб 1 : 1

Пропорционально

Высота: 700

Ширина: 500

Масштаб (%): 100

Множественная печать

Число: 2

2 1

Расстояние x: 5

у: 5

Варианты

Поворот: 0°

Смещение x: 0

у: 0

Фрагменты

Нахлест x: 0

у: 0

Количество x: 1

у: 1

Отключить Авто-фрагментацию

Выбор...

OK Отмена Справка

Во вкладке «**Задание**» много полезных функций, которые помогают подготовить изображения к печати, не прибегая к сторонним редакторам.

Параметры - позволяет работать с размерами файла, увеличивая либо уменьшая их.

Множественная печать - устанавливает количество копий и расстояния между ними.

Фрагменты - автоматическое деление файлов на сегменты.

Варианты - набор функций для обработки изображения. Детальный обзор функций в презентации далее...

«Фрагментаци

Я»

«Фрагментации» - позволяет делить файлы на сегменты.

Мастер фрагментации – позволяет автоматически разделить изображения по необходимым параметрам.

Варианты



- Активировать фрагментацию
- Определить фрагментацию...
- Мастер фрагментации...

Смещение x: 0

Выбор фрагментации



Выберите фрагментацию, которую требуется определить.



Определить фрагментацию по вертикали



Определить фрагментацию по горизонтали



Определить фрагментацию по вертикали и горизонтали

< Назад

Далее >

Отмена

Справка

1. Файл будет поделен на вертикальные сегменты.
2. Файл будет поделен на горизонтальные сегменты.
3. Файл будет поделен на вертикальные и горизонтальные сегменты.

«Мастер фрагментации»

Дополнительные значения

Введите все необходимые дополнительные значения. Это изменит доступные размеры для всех фрагментов.

	Нет чернил слева	<input type="text" value="0"/>
	Наложение слева	<input type="text" value="0"/>
	Наложение справа	<input type="text" value="20"/>
	Нет чернил справа	<input type="text" value="0"/>
	Вырез	<input type="text" value="0"/>

< Назад **Далее >** Отмена Справка

Определить фрагменты

Определить размер и число фрагментов. При задании числа фрагментов они все будут иметь один размер.


	Число фрагментов	<input type="text" value="3"/>
	Ширина	<input type="text" value="166,67"/>

< Назад **Готово** Отмена Справка


В окне «Дополнительные значения» – вносятся значения полей нахлёста.

В окне «Определить фрагменты»- устанавливаем количество сегментов, на которые необходимо поделить файл.

«Определить фрагментацию»




Определить фрагментацию – позволяет редактировать уже готовые сегменты.



«Обрезка»


Варианты




«Обрезка» - позволяет обрезать выделенную область.

Инструмент «Вырезать» необходим для обрезки нужной области изображения.

Поля обрезки можно двигать, задавая необходимый размер вырезаемого изображения.



«Настройка меток раскроя»



«**Настройки меток реза**» - данная функция позволяет задавать внешние метки реза, а так же дополнительные рамки вокруг изображения.

«Настройка меток раскроя»

В окне «Настройки меток раскроя»

задаются:

- Тип метки.
- Ширина линий.
- Стилль линий.
- Цвет.

Размеры меток раскроя – позволяют задавать расстояния отступа обводки или линий реза от края изображения.

«Схематический предпросмотр»- иллюстрирует выбранные настройки.

Настройки меток раскроя

определяемый пользователем

Стиль меток раскроя

Тип: Внешние метки

Ширина линии: 0,10

Стилль линии: Сплошная

Цвет: K:100

Размеры меток раскроя

	Горизонтальный	Вертикальный
Расстояние (a):	2,00	2,00
Расстояние лево/верх (al/at):	0,00	0,00
Расстояние право/низ (ar/ab):	0,00	0,00
Размер (b):	5,00	5,00
Граница (c):	0,00	0,00
Расстояние направляющей (d):	1,00	1,00
Размер направляющей (e):	1,00	1,00

Симметричные размеры

Варианты


Печатать метки раскроя вокруг выполненного задания

Разместить метки по обрезному размеру (Только для PDF-файлов)

Схематический предпросмотр

ок Отмена

«Настройка меток фрагментации»



«Настройка меток
фрагментации» - данная функция
позволяет задавать внутренние метки
реза.

«Настройка меток фрагментации»

В окне «Настройки меток фрагментации»

задаются:

- Ширина линий.
- Стиль линий.
- Цвет.

Расстояния меток фрагментации – позволяет задавать расстояния отступа обводки или линий реза, внутри изображения.

«Схематический предпросмотр»- иллюстрирует выбранные настройки.

Настройки меток фрагментации



определяемый пользователем

Стиль меток фрагментации

Ширина линии:

Ширина линии фрагментации:

Стиль линии фрагментации:

Цвет:

Расстояния меток фрагментации


Горизонтальное расстояние (a):

Вертикальное расстояние (b):

Ширина (c):

Высота (d):

Схематический предпросмотр




Варианты

- Печатать метки фрагментации
- Печатать линии фрагментации

ок

Отмена

«Настройка меток установки люверсов»



«Настройки меток отверстий» - данная функция позволяет задавать метки установки люверсов.

«Настройка меток установки люверсов»

В окне «Настройки меток люверсов»

задаются:


- Стиль линий.
- Цвет.

Расстояния отверстий- позволяет задать:

- Расстояния отступа.
- Количество отверстий.
- Диаметр.
- Толщину линий обводки.

«Схематический предпросмотр»- иллюстрирует выбранные настройки.

Настройка меток отверстий ×

 определяемый пользователем

Стиль отверстий

Цвет: K:100 ...

Расстояния отверстий


	Горизонтальный	Вертикальный
Смещение (a):	40,00	40,00
Максимальное расстояние:	100,00	100,00
Эффективное расстояние (b):	85,67	85,00
Количество отверстий:	7	5
Диаметр (c):	20,00	
Толщина (d):	3,00	

Варианты

Печатать перекрестие

ок Отмена

Схематический предпросмотр



Варианты




«**Печатать регистрационные метки**» - позволяет напечатать метки для последующей резки фрезером.

Варианты



«**Зеркальный вывод**» - позволяет отпечатать изображение «Зеркально» оригиналу.

«Печать сведений»



«Печать сведений» - позволяет напечатать информацию о файле.

«Печать сведений»

В верхнем левом окне список различной информации:

- Размер файла
- Выбранный профиль
- Время печати
- Номер копии

Выбирая нужную информацию в левом окне и нажимая кнопку «Добавить», переносим выбранную информацию в печать.

Кнопка «Свободный текст» позволяет написать произвольный текст, который будет отпечатан.

В нижней части есть возможность настройки шрифта:

- Стиля.
- Высоты.
- Расположения.

Определенная пользователем

Change the order of the items with drag and drop.

All information

Job Name: Caldera_Test_Print_Technical_V2.1b.pdf

Source path: \\FFRU-SRFS0001\Users\721.2483\Desktop\Новая папка...

Job Size: 420 x 594 (100%)

Original File Resolution

MIM Names: Banner PVC / Uvijet GS - CMYKcm / 3 Pass Bi 300*1800

Workflow Type: Production

PDF Processor: APPE

System Designation: PS20 Ultimate

CMYK Inuit Profile/RI: Default.icc/Relative Colorimetric

Search... Добавить Новая строка Свободный текст

Показать текущие величины

Показать только информацию с действующими величинами

Разделитель значений: -

Предварительный просмотр:

MIM: Banner PVC / Uvijet GS - CMYKcm / 3 Pass Bi 300*1800

Selected information

MIM Names: "MIM: " Banner PVC / Uvijet GS - CMYKcm / 3 Pass Bi 300*1...

<newline>

Удалить Вверх Вниз

Текст:

Настройки текста

Высота шрифта: 3,00

Шрифт: Arial

Цвет: K:100

Оставить пустым Зеркально

Подвинуть к верхнему краю материала

Позиция

Влево Вправо Сверху Снизу

Разместить на длинном крае

Вращать вместе с заданием

Внутри задания


Выравнивание

Влево По центру Вправо


Смещение по горизонтали: 0,00

Смещение по вертикали: 0,00

ок Отмена




«**Печатать произвольный текст**» - позволяет написать текст, который будет напечатан.



«**Печатать контрольный клин**» - позволяет выбрать и напечатать с края изображения, контрольные цветные плашки различных стандартов.


«Рамка»



Вкладка «Рамка» дает возможность активировать обводку вокруг изображения. Позволяет задать:

- Расстояния от края изображения.
- Цвет обводки.

«RIP»



Вкладка «RIP» позволяет активировать функции **«Повышение качества (16 бит)»** и **«Анти ступенчатость»**.

«Повышение качества (16 бит)» дает возможность расширить цветовой охват и получить более ровный градиент.

*При активации этой функции, изображения растрятся дольше.

«Анти ступенчатость» дает возможность получить более контрастный и читаемый текст.

«Раскрой»

Fujifilm_Sericol_Test_v2_1.pdf

Рабочий процесс | Принтер | Задание | Рамка | Управление цветом | RIP | Раскрой | Данные

определяемый пользователем

Разрешить резку

Устройство: Zund Cut Center

После резки: Перейти к концу задания

Задание на раскрой

Каталог заданий на резку:

Создать линию реза во время печати

Отступ резки/печати: 0 0

Расположения задания на раскрой: без вращения (0°)

Синхронизация цвета метки: K:100

Данные раскроя

Конфигурация настроек качества... Без преобразования кривых

Порядок контуров реза: относительно контуров реза во всех копиях

Повтор линии реза: 0 (0 = без повтора)

Извлечь контур реза из файла

Создать контур реза по границам задания

Использовать обрезной размер (только для PDF-файлов)

Расстояние от границы задания: 0

Размер скругления углов: 0

Установка параметров: [Standard Set]

Cut label for job info: None

OK Отмена Справка

Вкладка «Раскрой» позволяет выбрать режущее устройство, и внести необходимые данные для последующей постпечатной обработки отпечатка:

- Создать линии реза.
- Отступы реза.
- Цвет меток.
- Порядок контуров реза.
- Повтор линий реза.

«Данные задания»

Proba_Ultra_Uvistar.pdf

Принтер Задание Рамка Управление цветом RIP Раскрой **Данные задания**

Административные данные задания

ID задания:

ID заказчика:

Имя заказчика:

Пометки:

Больше пометок:

Дата окончания срока: 08.03.2021

Расчет стоимости задания

Дополнительные расходы: Р


Налог: %

OK Отмена Справка

Режимы печати и управление цветом



«Управление»




Во вкладке управления цветом выбирается MIM комбинация (материал, чернила, режим печати).

Раздел «Настройки» содержит расширенные функции по работе с цветом .

Раздел «Таблица цветов» позволяет работать с плашечными цветами.

Раздел «Настройки»




Вкладка «Профили»

В окне «Профили», отображены
Входящие профили и профили Вывода.

Активируя функции:

- «Use embedded profiles» позволяет использовать встроенный профиль изображения, для обработки изображения.
- «Preserve pure colors» позволяет в выпадающем меню выбрать сохранение чистых цветов.

Вкладка «Режим печати»



Вкладка «Режимы печати», может отличаться в зависимости от принтера.


Вкладка «Режимы печати», позволяет настроить:

- Режим печати.
- Размер капли*
- Надпечатки (увеличение количества наложения чернил).
- Вакуумная установка* (регулировка прижима вакуумного стола).
- Печать unidir – bidir.
- Настройка мощности Led –блоков**

* Может отличаться от модели принтера.

** Только для принтера Led1600.

Вкладка «Режим печати»




Вкладка «Режимы печати», позволяет активировать печать белыми чернилами и лаком.*

Активируя печать белыми чернилами необходимо выбрать какой режим будет выбран:

- Пиксель.
- Инвертированный пиксель.
- Выборочно.
- Заполнение.
- Плашечный цвет.

* Может отличаться от модели принтера.

Вкладка «Растры»



Вкладка «Растры», позволяет выбрать метод растрирования.

Вкладка «Цветокоррекция»

Расширенные настройки

Профили | Режим печати | Растры | Градация | Преобразование оттенков серого | Цветокоррекция | Расчет стоимости

Градация

Предварительный просмотр кривых коррекции

Все каналы ■ ■ ■ ■

Выбранная точка
Тип:
 Угол
 Безье
Ввод: %
Вывод: %
Сброс

Глобальная коррекция

Яркость: % Контраст: % Гамма: Сброс


OK Отмена Справка

Во вкладке «Цветокоррекция», отображены кривые основных цветов СМΥК.

Данная вкладка позволяет вносить корректировку по цветовым каналам.

Помните, что даже незначительные изменения повлияют на цветопередачу в целом.

Раздел «Таблица ЦВЕТОВ»




Если в файле присутствует «плашечный цвет» (например: печать белым цветом или лаком), чтобы задействовать его, необходимо активировать.

Активация этой функции состоит из двух этапов.

Первый этап: подключение «Плашечного цвета» во вкладке «Режим печати». Для этого нажимается кнопка «Настройки».

В выпадающем окошке выбираем «Плашечный цвет белый»

Активация «Плашечного канала»




Второй этап: активация «Плашечного канала». Для этого нажимается кнопка «Таблица цветов».

В появившемся окне будет отображен «Плашечный канал» присутствующий в файле.

Активация функции «Редактировать запись» дает возможность перейти в следующее окно.

Активация «Плашечного канала»



В выпадающем меню выбирается «**Device Spot**». После подтверждения, «Плашечный канал» будет активирован.

Tips & Tricks

Создание «Горячих папок»

Настройки принтера - Acuity Ultra 5000.cos

Выбор принтера | Порт принтера | Пути | "Горячие" папки | Расширенные настройки

Здесь вы можете установить пути, по которым программа будет искать файлы для работы с ними. Каждый путь будет получать уникальные настройки, которые будут информировать программу, что делать с заданием. Они являются "горячими" папками; убедитесь в том, что ни один из них не является Путем данных RIP!

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Acuity Ultra 5000 [Default]	C:\ProgramData\ColorGATE Software\Productionserver20\HotDir\Acuity Ultra 5000	...


Вверх | Добавить | Переименовать | Настройки | Виртуальные принтеры

Вниз | Удалить | Изменить папку

OK | Отмена | Справка


Режим «Горячих папок», позволяет создавать предварительные настройки печати, которые в дальнейшем будут автоматически обрабатывать файлы экономя время.

«Создание горячих папок»




Необходимо создать новую папку. Папка создается по указанному пути, либо в любом удобном разделе диска. Название папки произвольное.

«Создание горячих папок»



Используя кнопку «Добавить», выбирается необходимая папка, в которую сохраняются настройки.


«Создание горячих папок»



Активация кнопки «Настройки», позволяет перейти в новое окно.


Во вкладках этого окна, выбираются нужные функции и вносятся необходимые данные.

«Создание горячих папок»



Для каждой горячей папки выбирается цвет. После обработки изображения, в окне «Подготовки файла» он окрасится в выбранный цвет. Это поможет визуально определять, в каком режиме был обработан файл.


«Компенсация деформации материала»



Во вкладке «Режим печати» есть функция «Компенсация деформации материала».

Данная функция позволяет вносить значения компенсации, если отпечатанное изображения по размерам отличается от оригинала.

«Создание пресета»




«Пресет» – это сохраненный набор настроек для обработки изображения.

«Сохранить все настройки» - Данная функция позволяет сохранить, все изменения и настройки изображения.

В любой момент можно загрузить созданный файл, для внесения сохраненных в нем изменений. Изменения будут применены ко всем вкладкам.


Для удобства, эта функция расположена во всех вкладках настроек изображения.

«Создание пресетов»



«Сохранить настройки....» - Данная функция позволяет сохранить, изменения сделанные только в конкретной вкладке.

В любой момент можно загрузить созданный файл, для внесения сохраненных в нем изменений. Изменения будут применены только к одной конкретной вкладке.



Эта функция расположена во всех вкладках настроек изображения.

Спасибо

!

Пожалуйста, поделитесь с нами своим мнением о презентации.

