

Виды соединений деталей

СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ


- Разъемные соединения соединения, в которых детали могут быть отделены друг от друга без нарушения их формы или соединяющих их элементов (резьбовые, шлицевые, шпоночные, штифтовые соединения,...)
- Неразъемные соединения соединения, в которых детали не могут быть отделены друг от друга без нарушения формы одной из них или соединяющих их элементов (соединение сваркой, пайкой,

Соединение деталей сваркой






Стыковое соединение





H1

H2


Неразъемные соединения Соединение заклепками









Неразъемные соединения Соединения пайкой и склеиванием




Соединение шпонкой





Соединение шпонкой




Соединение штифтом












Резьбовое соединение




Резьбовое соединение


Детали резьбового соединения









Изготовление резьбы






Изображение резьбы

Наружную резьбу изображают сплошными основными линиями по наружному диаметру и сплошными тонкими по внутреннему




Изображение резьбы





Изображение резьбы

Внутреннюю резьбу изображают сплошными основными линиями по внутреннему диаметру и сплошными тонкими по наружному



На разрезах **резьбового соединения** показывают только ту часть внутренней резьбы, которая не закрыта наружной






ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЗЬБЫ НА ЧЕРТЕЖАХ

Обозначение резьбы содержит:


- 1) буквенное обозначение, определяющее тип резьбы:
- *M* метрическая;
- МК метрическая коническая;
- *Tr* трапецеидальная;
- **S** упорная;
- *Rd* круглая;
- G трубная цилиндрическая;
- *R* трубная коническая наружная;
- *Rc* трубная коническая внутренняя;
- К коническая дюймовая.
- 2) номинальный наружный диаметр резьбы (кроме дюймовых резьб);
- 3) шаг резьбы, исключая метрические резьбы с крупным шагом и дюймовые резьбы;
- 4) условное обозначение поля допуска;
- 5) для левой резьбы после условного обозначения ставят буквы LH.

Для всех резьб, кроме конической и трубной цилиндрической, обозначения относятся к наружному диаметру и проставляются над размерной линией, на её продолжении или на полке линии – выноски.

Обозначение конических резьб и трубной цилиндрической резьбы наносят только на полке линии - выноски



Изображение резьбового соединения на чертеже



Соединение шпилькой

