

Предмет физика. Измерение физических величин. Погрешности.









Измерение величин

комиссия о мерах и весах 1736 г.

указь его велиества

імператора и самодержца всероссінского

Объявляется во всенародное избетть.

ГО Его імператорского Велічества указу, состоявшемуся въ Правітельствующемь Сснать, декабря 24. дня, мінувшаго 1724 Году, по доношенію Каморь Колетін и главнов Поліцімеїстерсков Канцелярів, и главного Магістрата, вельно во всьхь Губерніяхь в Провінціяхь, Городьхь и мостахь муку, жрупу, солодь, толокно, и всякои молотои и толченой всякого званіл KADOB APOARBAME BB BDCB & HC HAMDPY . NO YOMY NYAD HAARE. кіть умбренными цвнами и вы за орленые высы. И того Monapaman da siyutsoq II da u danuam de amdqmom: неославно, для того въ врахь а на и паче въ молотья чежду крупнои и можни муки проміво восу немалов SUBACTOD PASAFITE N OFMAND N MOTO PAZN CIMB Eros мператорского Велічества указомо публікуєтся во все народное извъстие, чтовъ о томъ всякого чина люди Бдали, и чініли по вышепісанному непремінно




Печапань вы САНКТ ВПІТЕРБУРХ В при Сенать, Генваря 16 дня, 1725 Году.

«Наука начинается... с тех пор, как начинают измерять»







Определить цену деления устройства или прибора

$$C = \frac{10-5}{5} = \frac{5}{5} = 1(B)$$





Прямые измерения




Прямыми называют такие измерения, результат которых получают непосредственно с помощью меры или измерительного прибора.

Прямые измерения

массы тела – на весах;




Объём жидкости и твёрдого тела – мензуркой;





Прямые измерения могут быть однократными







Погрешность

допускаемую при измерении неточность называют *погрешностью измерений*





прямых измерений

<u>косвенных</u> <u>измерений</u>

случайная

Абсолютная погрешность

Вычисление погрешности прямых измерений


$$\Delta = \Delta_{\mathit{инструмента}} + \Delta_{\mathit{отсч\"{e}ma}}$$

$$\Delta_{\mathit{uнструментa}} = C$$

$$\Delta_{_{omc}$$
 $_{\ddot{e}ma}}=rac{C}{2}$

$$\Delta = C + \frac{C}{2} = 1,5C$$

Погрешность инструмента не может быть больше цены деления измерительного прибора



$$\Delta = \Delta_{\mathit{инструмента}} + \Delta_{\mathit{отсч\"{e}ma}}$$

$$\Delta_{\mathit{инструментa}} = C$$


$$\Delta_{omc$$
чёта = 0,5 C

$$\Delta = C + \frac{C}{2} = 1 + 0,5 = 1,5(c_M)$$

Запись величины с учётом погрешности

а - приближённое значение измерений

$$A = a \pm \Delta a$$



$$l = l_{np} \pm \Delta l \qquad \Delta l = 1cM$$
$$l = 11cM \pm 1cM$$

Правила округления результатов и погрешностей


Погрешность округляют до первой значащей цифры:

$$\Delta A = 0,0247 \approx 0,02$$

Результат округляют до цифры с которой начинается погрешность:

$$A = (5, 235867 \pm 0, 0247)$$

 $A \approx (5, 24 \pm 0, 02)$



Задание

Измерьте длину бруска. Запишите результаты с учётом погрешности

Алгоритм

- 1. Определить цену деления прибора;
- 2. Рассчитать погрешность прибора;
- 3. Рассчитать погрешность измерения;
- 4. Рассчитать абсолютную погрешность;
- 5. Провести приближённые измерения;
- 6.Записать величину с учётом погрешности.



Если проводить измерения этими сантиметровыми лентами, то которой из них измерения будут проведены более точные?

Точность измерений

$$C = \frac{20 - 10}{10} = 1(cM)$$

$$C = \frac{3-2}{10} = \frac{1}{10} = 0,1(cM)$$

$$C = \frac{123 - 122}{2} = \frac{1}{2} = 0,5(cM)$$


 Δ жёлтой = 1см

 $\Delta poзoвoй = 0,1cм$

 Δ коричневой = 0,5(см)

Критерий качества измерения

Чем меньше цена деления прибора, тем больше точность измерения!



$$C = \frac{200 - 150}{10} = \frac{50}{10} = 5(M\pi)$$

$\Delta = \Delta_{\text{инструмента}} + \Delta_{\text{отсчёта}}$


$$\Delta_{\mathit{uнструментa}} = 5$$

$$\Delta = C + \frac{C}{2} = 7,5(M\pi)$$

$$V_{np} = 100cm^3$$

$$\Delta V = 5 M \pi = 5 c M^3$$

$$V = 100cm^3 \pm 7,5cm^3$$



Определите погрешность измерения термометра. Запишите показание термометра с учётом погрешности.



Определите погрешность измерения медицинского термометра. Запишите показание градусника с учётом погрешности.

Погрешность электроизмерительных приборов



Классы точности

Класс точности бывает:

0,5; 1,0; 1,5;

2,0; 2,5; 4





No8911650

Погрешность цифровых приборов

Погрешность цифровых приборов рассматривается через класс точности.

Для быстрого (и не плохого) учёта погрешности можно считать, что приборная погрешность равна цене деления прибора.

В данном случае,

MASTECH


MS8209

единице в последнем разряде шкалы прибора.

Погрешность времени

Современные секундомеры, встроенные в часы и телефоны измеряют время с точностью до <u>тысячных долей секунды</u>.

Но из этого не следует, что именно такова реальная точность измерений.



Вопросы

- 1.Как понимать выражение «измерить длину с точностью до 1мм?»
- 2. Можно ли линейкой, имеющей только сантиметровые деления, измерить длину с точностью до 1мм?
- 3. Какова связь точности измерений с ценой деления шкалы прибора?
- 4. Какова погрешность школьного вольтметра с пределом измерения 6 В и школьного амперметра с пределом измерения 2A?

Относительная погрешность

Определение: относительной погрешностью измерения называется отношение абсолютной погрешности измерения к модулю приближённого значения величины, выраженное в процентах

$$\varepsilon = \frac{\Delta a}{|a_{np}|} \cdot 100\%$$

Пример: Измерим длину стола рулеткой.

$$\mathbb{X} = \mathbb{X}_{np} \pm \Delta \mathbb{X}$$

Абсолютная погрешность $\Delta \mathbb{N} = 0,5 cM$

Результат получили следующий $120,0cm \pm 0,5cm$

Относительная погрешность

$$\varepsilon = \frac{\Delta \mathbb{Z}}{\left|\mathbb{Z}_{np}\right|} \cdot 100\% \qquad \varepsilon = \frac{0.5}{120.0} \cdot 100\% \approx 0.4\%$$

Пример: Измерим длину стержня ученической чертёжной линейкой

$$\mathbb{X} = \mathbb{X}_{np} \pm \Delta \mathbb{X}$$

Результат получили следующий 12,5 мм $\pm 1,5$ мм

Абсолютная погрешность $\Delta \ell = 1,5 MM$

Приближённое значение величины $\mathbb{X}_{np} = 12,5$ мм

Относительная погрешность

$$\varepsilon = \frac{\Delta \mathbb{Z}}{|\mathbb{Z}_{np}|} \cdot 100\% \qquad \varepsilon = \frac{1,5}{12,5} \cdot 100\% = 12\%$$

Вопросы

1. Как используя линейку измерить объем?

$$V = abc$$

2. Как используя линейку измерить скорость? $v = \frac{5}{7}$

3. Как используя линейку измерить плотность?

$$\rho = \frac{m}{v}$$

Погрешность косвенных измерений

Косвенные измерения – измерения, при которых невозможно прямое сравнение измеряемой величины с эталоном, но есть однозначная функциональная зависимость измеряемой величины от других величин, измеряемых прямо.

A=f(B,C,D...)

Относительная погрешность

Для вычисления погрешности косвенных измерений необходимо сначала найти относительную погрешность.

Для разных функциональных зависимостей вычисляемой величины от измеряемых относительную погрешность находят по разному.

Пусть измеряемая величина А зависит от реально измеряемых прямо величин как:

$$A = B^m C^n D^k$$

Тогда, для большинства случаев относительная погрешность:

$$\varepsilon = \sqrt{m(\frac{\Delta B}{B})^2 + n(\frac{\Delta C}{C})^2 + k(\frac{\Delta D}{D})^2}$$

Абсолютная погрешность

По относительной погрешности косвенных измерений находят абсолютную

$$\Delta A = \varepsilon_A \cdot A$$

Можно рассчитать относительную погрешность косвенного измерения упрощенно используя таблицу

Вид функции	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность
A = a + b	$\Delta A = \Delta a + \Delta b$	$\frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta a + \Delta b}{a + b}$
A = a - b	$\Delta A = \Delta a + \Delta b$	$\frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta a + \Delta b}{a - b}$
A = ab	$\Delta A = a \Delta b \pm b \Delta a$	$\frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b}$
$A = a^n$	$\Delta A = na^{n-1}\Delta a$	$\frac{\Delta A}{A} = n \frac{\Delta a}{a}$
<i>A</i> = ⁿ √ <i>a</i>	$\Delta A = \frac{\Delta a}{nA^{n-1}}$	$\frac{\Delta A}{A} = \frac{1}{n} \frac{\Delta a}{a}$
$A = \frac{a}{b}$	$\Delta A = \frac{b\Delta a + a\Delta b}{b^2}$	$\frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b}$

Примеры

1. Вычислим погрешность скорости:

$$v = \frac{S}{t}$$

$$\varepsilon_v = \sqrt{\frac{\Delta S}{S}^2 + (\frac{\Delta t}{t})^2}$$

$$\Delta v = \varepsilon_v \cdot v$$

2. Вычислим погрешность ускорения:

$$S = \frac{at^2}{2} \Rightarrow a = \frac{2S}{t^2}$$

$$\varepsilon_a = \sqrt{(\frac{\Delta S}{S})^2 + 2(\frac{\Delta t}{t})^2}$$

(обратить внимание на цифру 2 – степень времени в формуле ускорения)

$$\Delta a = \varepsilon_a \cdot a$$

3. Вычислим погрешность кинетической энергии:

$$E_{\text{KUH}} = \frac{mv^2}{2} = \frac{m(\frac{S}{t})^2}{2}$$


$$\varepsilon_E = \sqrt{(\frac{\Delta m}{m})^2 + 2(\frac{\Delta S}{S})^2 + 2(\frac{\Delta t}{t})^2}$$

(обратить внимание на то, что скорость необходимо сначала представить в виде прямо измеряемых величин и на цифру 2 — степень перемещения и времени в формуле кинетической энергии)

$$\Delta E = \varepsilon_E \cdot E$$



Случайная погрешность



Учёт случайной погрешности

Случайная погрешность-погрешность, возникающая в результате действия случайных (чаще всего не известных) факторов.

Особенность воздействия:

- случайность во времени
- случайность по величине
- случайность по направлению.

То есть один и тот же фактор может отбросить результат измерения на неопределённую величину как в «+», так и в «-». Эта особенность позволяет бороться с данной погрешностью даже не зная истинных её источников.

Метод устранения

- многократное проведение эксперимента с последующим усреднением результата.

Случайная погрешность, отбрасывая результат в разные стороны начинает самоуничтожаться. Может показаться, что таким образом можно вообще избавиться от случайной погрешности, но это не верно. В частности, для этого потребуется бесконечное число измерений.

Для учёта оставшейся случайной погрешности применяют целый ряд достаточно сложный вычислений. (см. список литературы).

Проводить многократные измерения с последующим усреднением результата допустимо только для воспроизводимого эксперимента, т.е. эксперимента, начальные условия которого можно повторить точно.

Алгоритм нахождения случайной

- 1. Измерить величину \mathbf{A} п раз, получая резулютре, \mathbf{u}_{i} , \mathbf{u}_{j} , \mathbf{u}_{i} , \mathbf{u}_{i} , \mathbf{u}_{i}
- 2. Наилучшее приближение измеряемой величины $\bar{a} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} a_i$ A среднее статистическое результатов измерений:
- 3. Погрешность каждого конкретного измерения: $(A \bar{a})$

$$S_0 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (a_i - \overline{a})}{n(n-1)}}$$
 среднее значение случайной погрешности

Поскольку данное значение является средним, для гарантированного попадания каждого следующего измерения в интервал погрешности, величину S_0 надо умножить на специально вычисляемый коэффициент — коэффициент Стьюдента. Упрощённый вариант действий (без поиска коэффициента Стьюдента): принять его = 3. Тогда для 10 — кратного измерения одной величины вероятность попадания следующего измерения в интервал погрешности - 99%, что неплохо


4. Записать результат эксперимента: $A = \overline{a} \pm 3S_0$

Графические методы отображения погрешностей

Часто при проведении лабораторного исследования приходится сравнивать различные величины. Это могут быть два или более результата эксперимента или сравнение полученной величины с табличной. Наиболее наглядно такое сравнение провести с помощью линейки сравнения.

Для этого создаётся координатная ось с размерностью измеряемой величины и на неё в масштабе наносятся сравниваемые величины с их погрешностями.

При этом, если интервалы погрешностей перекрываются, то величины можно считать равными, если нет — то нет.



График

установление зависимости

между исследуемыми величинами.

П<mark>остроение графика в программе VS Exel</mark> (или подобные ей программы–электронные таблицы из других офисных пакетов)

- 1. На график наносятся точки измеренных значений
- 2. Выводят интервалы погрешностей по соответствующим осям.
- 3. Полезно построить линию тренда. Она проводится программой автоматически и наилучшим образом описывает зависимость между данными величинами.

Примером правильно построенного графика может служить график, приведённый на следующем слайде (зависимости температуры жидкости от времени).

При построении графика в MS Excel после ввода данных эксперимента в таблицу, нужно выделить оба столбца таблицы и выбрать построение не графика, а точечной диаграммы.

В противном случае построится зависимость не «второго столбца» от «первого», а две зависимости столбцов от номера ячейки.

Пример

