Уральский Федеральный Университет Факультет военного обучения



Направление РХБ защиты



СРЕДСТВА РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ, ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Tema 2/3.

M3MCPMTCJM MOJUHOCTM J03bl

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Защита от оружия массового поражения. Под ред. В.В.Мясникова. 2-е изд. аб., М.: ВИ, 1989
- 2. Учебник сержанта войск РХБ защиты. М.: Воениздат, 2006 г.
- 3. Основы дозиметрии и войсковые дозиметрические приборы. М.: Воениздат, 1970 г.
- 4. Сборник нормативов по боевой подготовке Сухопутных войск. изд. 1985 г.
- 5. Инструкция по эксплуатации и технические паспорта приборов РХ разведки.

Учебные вопросы

- 1. Измеритель мощности дозы ДП-5В (ИМД-5). Назначение, тактико-технические данные, устройство, принцип работы.
 - 2. Измеритель мощности дозы ИМД-2. Назначение, тактико-технические данные, устройство, принципработы.
- 3. Измеритель мощности дозы ИМД-1. Назначение, тактико-технические данные, устройство, принцип работы.

І. Учебный вопрос

Измеритель мощности дозы ДП-5В (ИМД-5). Назначение, тактико-технические данные, устройство, принцип работы.

Назначение.

Измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5В предназначен для измерения уровней мощности экспозиционной дозы гамма-излучения и радиоактивной зараженности поверхности различных предметов по гамма-излучению.

Кроме того, имеется возможность обнаружения бетта - излучения.

Тактико-технические данные

Диапазон измерений по гамма-излучению от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч. Прибор имеет шесть поддиапазонов измерений.

Поддиапазоны переключателя	Положение ручки	Шкала измерения	Единица	Пределы измерений
1	200	0-200	Р/ч	5-200
2	x1000	0-5	мР/ч	500-5000
3	x100	0-5	мР/ч	50-500
4	x10	0-5	мР/ч	5-50
5	x 1	0-5	мР/ч	0.5-5
6	x0,1	0-5	мР/ч	0,05-0,5

Тактико-технические данные

Прибор имеет звуковую индикацию на всех поддиапазонах, кроме первого.

Прибор обеспечивает измерения:

- \square в интервале температур от -50° до +50°С и относительной влажности $65\pm15\%$;
- П при погружении блока детектирования в воду на глубину до 0,5 м;
- □ после пребывания в пыленесущей среде.
- Время установления показаний прибора (время измерения), необходимое для получения гарантируемой точности отсчета, не превышает 45 с.

Тактико-технические данные

Питание прибора осуществляется от 3 элементов питания типа А336, один из которых используется только для подсвета шкалы микроамперметра для работы в условиях темноты. Комплект питания обеспечивает непрерывную работу прибора без учета подсвета шкалы в нормальных условиях в течение не менее 70 часов при использовании свежих элементов (срок хранения не более одного месяца). Прибор имеет аккумуляторную колодку для питания от внешних источников с напряжением 12 и 24 В.


Прибор сохраняет работоспособность после следующих механических и климатических воздействий:

- Вибрации в диапазоне частот от 10 до 80 Гц с ускорением 30 м/с;
- □ ударов с частотой 80-120 ударов/мин с ускорением 150 м/с;
- □ транспортной тряски с ускорением 1000 м/с с частотой 80-120 ударов/мин;
- □ падения с высоты 500 мм;
- □ после воздействия предельных температур +65°C и -50°C;

Устройство.

В	состав комплекта прибора входят:
	прибор в футляре;
	два раздвижных ремня;
	делитель напряжения для подключения прибора к внешнему
	источнику постоянного тока напряжением 12В, 24В;
	удлинительная штанга;
	головные телефоны;
	комплект ЗИП;
	техническое описание и инструкция по эксплуатации;
	формуляр;
	укладочный ящик.

Устройство.



- 1 измерительный пульт;
- 2 соединительный кабель;
- 3 кнопка сброса показаний;
- 4 переключатель поддиапазонов;
- 5 микроамперметр;
- 6 крышка футляра прибора;
- 7 таблица допустимых значений заражения объектов;
- 8 блок детектирования;
- 9 поворотный экран;
- 10 контрольный источник;
- 11 тумблер подсвета шкалы микроамперметра;
- 12 удлинительная штанга;
- 13 головные телефоны;
- 14 футляр.

Подготовка прибора к работе.

Подготовка к работе, проверка работоспособности

- Подготовка прибора слагается из проверки комплекта, проведения внешнего осмотра его частей, подключения источников питания, установки режима питания и проверки работоспособности прибора на всех поддиапазонах.
- извлеките прибор из укладочного ящика, к блоку детектирования присоедините штангу, которая используется как ручка.
- пристегните к футляру поясной и плечевой раздвижные ремни;
- □ установите ручку переключателя поддиапазонов в положение 0 (выключено);
- □ подключите источники питания;
- поставьте ручку переключателя в положение контроль режима (стрелка прибора должна установиться в режимном секторе);
- Примечание. Если стрелка микроамперметра не отклоняется или не устанавливается на режимном секторе, необходимо проверить годность источников питания.
- □ включите освещение шкалы (при необходимости).
- установите ручку переключателя поддиапазонов в положения x1000, x100, x10, x1, x0,1, проверьте работоспособность прибора на всех поддиапазонах, кроме первого, с помощью контрольного источника типа Б-8, установив экран в положение "К" и подключите телефон.
- (при этом стрелка микроамперметра должна зашкаливать на 6 и 5 поддиапазонах, отклоняться на 4, а на 3 и 2 может не отклоняться из-за недостаточной активности контрольного источника. На 6 поддиапазоне щелчки в телефоне могут периодически прерываться из-за большой активности контрольного источника для этого поддиапазона).
- сравните показания прибора на 4 поддиапазоне с показанием, записанным в формуляре на прибор в разделе 13 при последней проверке (есть точка).
- □ нажмите кнопку СБРОС (стрелка прибора должна установиться на 0).
- □ Поверните экран в положение "Г". Поставьте ручку переключателя в положение Δ.


Прибор готов к работе.

Методика измерения измерителем мощности дозы ДП-5В (ИМД-5).

Проведение измерений



- 1. Измерение мощности дозы гамма-излучения:
- определение уровня радиации на местности (гамма-фона **P**_ф);
- определение степени зараженности объекта.
- 2. Индикация бета-излучения.



Для измерения мощности дозы гамма-излучения экран БД ставится в положение Y (1),

а переключатель поддиапазонов – в положение «200»(2)





При этом показания снимаются по нижней шкале (в рад/час) в диапазоне от 0 до 200.

В данном случае прибор показывает мощность дозы 27-28 рад/час.



При отсутствии показаний после нажатия кнопки «Сброс» переключатель последовательно ставится в положение «х1000» ... «х0,1». Показания снимаются по верхней шкале (мрад/час). При этом величина показания умножается на множитель поддиапазона.

В данном случае прибор показывает 2,9. Мощность дозы будет составлять: в диапазоне «x1000» - 2,9x1000=2900 мрад/ч в диапазоне «x100» - 2,9x100=290 мрад/ч и т.п.



Измерение уровня радиации на местности (гамма-фона Р_м):

- установить экран зонда в положение «Г»;
- □ расположить зонд на высоте 70—100 см от земли;
- произвести отсчет величины гамма-фона по шкале регистрирующего прибора.

□ при измерении степени радиоактивного загрязнения объектов БД подносится к объекту замера «лицевой» частью на 1-1,5 см;



- снять показания микроамперметра (Р_{изм});
- □ сравнить величину гамма-фона (\mathbf{P}_{ϕ}) с измеренной мощностью дозы ($\mathbf{P}_{_{\mathbf{изм}}}$) над обследуемым объектом;
- □ после сравнения величины гамма-фона (**P**_ф) с измеренной мощностью дозы над обследуемым объектом (**P**_{изм}) определяется величина зараженности этого объекта (**P**_{об});
- □ при Р_ф ≥ Р_{изм} величина зараженности объекта (Р_{об}) не определяется;
- □ при Р_ф ≤ Р_{изм} величину зараженности объекта (Р_{об}) необходимо определить с учётом К_{э;}

$$P_{of} = P_{u3M} - P_{\phi}/K_{9}$$

Примеры

- 1. $P\phi=0$. При контроле заражения автомашины Pизм=100 мр/ч. В этом случае Pоб=Pизм=100 мр/ч.
- **2.** $P\phi=200$ мр/ч. При контроле заражения арт.оружия Pизм=150 мр/ч.
- В этом случае $P\phi=200$ мр/ч больше Pизм=150 мр/ч, следовательно, величину заражения орудия определять не следует.
 - 3. $P\phi = 300 \text{ мр/ч}$. При контроле заражения танка Ризм=300 мр/ч.
- B этом случае Pизм=Pф=300 мр/ч, следовательно, величину заражения определять не следует.
 - **4.** $P\phi$ =200 мр/ч. При контроле заражения рак. уст-ки Ризм=300 мр/ч. В этом случае Роб = Ризм $P\phi$ /2 = 300 100 = 200 мр/ч.
 - **5.** $P\phi = 1000$ мр/ч. При контроле заражения бр/объекта Ризм=1500 мр/ч. В этом случае Роб = Ризм $P\phi/2 = 1500 500 = 1000$ мр/ч.

Примеры

- **1.** $P\phi = 0$. При контроле заражения тела человека Pизм= 10 мр/ч. B этом случае Pоб = Pизм = 10 мр/ч.
- **2.** $P\phi = 1$ мр/ч. При контроле заражения ОЗК Ризм=20 мр/ч.
- В этом случае Pоб=Pизм=20 мр/ч, так как гамма-фон по величине меньше 10% от измеренной величины заражения, равной 20 мр/ч.
- 3. $P\phi = 50$ мр/ч. При контроле заражения личного оружия Pизм= 60 мр/ч. B этом случае Pоб = Pизм $-P\phi = 60 50 = 10$ мр/ч
- **4.** $P\phi$ =60 мр/ч. При контроле заражения тела человека Ризм=70 мр/ч. В этом случае Роб = Ризм 60/1,2 = 70 50 = 20 мр/ч.
- **5.** $P\phi$ =60 мр/ч. При контроле заражения тела человека Ризм=50 мр/ч. В этом случае Роб = Ризм 60/1,2 = 50 50 = 0 мр/ч. т.е тело человека не заражено.



Для обнаружения βзагрязненности экран БД ставится в положение «β» и все действия производятся аналогично.

Увеличение показаний прибора в положение «В» по сравнению с показаний прибора в положение «у» более чем на 20% свидетельствует о наличии и примерной величине плотности потока излучения.


II. Учебный вопрос

Измеритель мощности дозы ИМД-2. Назначение, тактико-технические данные, устройство, принцип работы.

Назначение.

Измеритель ИМД-2 предназначен для измерения мощности поглощённой дозы гамма-излучения и должен обеспечивать ведение радиационной разведки пешим порядком, осуществлять радиационное наблюдение и обеспечивать контроль радиационной обстановки в интересах экипажей (расчётов) летательных аппаратов подвижной наземной техники.

Измеритель мощности дозы имеет три варианта исполнения: ИМД-2С, ИМД-2Б, ИМД-2Н.





Тактико-технические данные

Диапазон измерений по гамма-излучению от 10 мкрад/ч до 1000 рад/ч. Прибор имеет пять поддиапазонов измерений.

Поддиапазон измерения	Единица измерения	Время измерения, с, не более
10-500	мкрад/ч	5-200
0,1-100		500-5000
10-1000	мрад/ч	50-500
0,1-10	10.0 = /	5-50
1-1000	рад/ч	0.5-5

Устройство.

В	состав комплекта прибора входят:					
	пульт измерительный;					
	футляр батарейный;					
	ремень;					
	техническое описание и инструкция по					
	эксплуатации;					
	формуляр;					
	укладочный ящик.					

III. Учебный вопрос

Измеритель мощности дозы ИМД-1. Назначение, тактико-технические данные, устройство, принцип работы.

Назначение.

Измеритель мощности дозы ИМД-1 предназначен для измерения в полевых условиях, при рассеянном дневном свете и в темноте мощности экспозиционной дозы гамма-излучения и обнаружения бета- излучения.

Измеритель мощности дозы имеет три варианта исполнения: ИМД-1А, ИМД-1Р, ИМД-1С.

- 1. Диапазон измерения составляет от 0.01 мр/ч до 999 р/ч, который разбит на 2 поддиапазона:
- □ "мр/ч" с пределами измерения от 0.01 до 999 мр/ч,
- □ "р/ч" с пределами измерения от 0.01 до 999 р/ч.
- 3. Измеритель обеспечивает срабатывание звуковой сигнализации при достижении мощности экспозиционной дозы до 100 р/ч с блоком детектирования (для ИМД-1Р, ИМД-1С) и до 1000 р/ч без него.
- 4. Время установления рабочего режима измерителя 1 минута.

- 5. Время измерения не превышает:
- □ 60 секунд на поддиапазоне от 0.01 до 9,99 мр/ч;
- □ 6 секунд на поддиапазоне от 10 до 999 мр/ч;
- □ 15 секунд на поддиапазоне от 0.01 до 9,99 р/ч;
- □ 1,5 секунды на поддиапазоне от 10 до 999 р/ч.
- 6. Время непрерывной работы измерителя от одного комплекта элементов не менее 100 часов.
- 7. Питание измерителя осуществляется:
- □ ИМД-1Р от четырех последовательно соединенных элементов А-343
 "Прима" с номинальным напряжением +6В и от бортовой сети постоянного тока или аккумуляторов с напряжением от 10.8 до 30 В.
- ☐ ИМД-1С дополнительно от сети переменного тока с напряжением (220±22)В с частотой 50 или 400 Гц.

- 8. В измерителе предусмотрено устройство, сигнализирующее о разряде элементов питания до напряжения (4±0.1)В включения на табло светового индикатора.
- 9. Измерители ИМД-1Р и ИМД-1С обеспечивают возможность обнаружения бета- излучения.
- 10. Измеритель обеспечивает проверку работоспособности:
- □ пульта измерительного от внутреннего генератора и от встроенного источника бета- излучения;
- □ блока детектирования от фонового излучения.

- 11. Измеритель устойчиво работает в интервале температур от -50°C до +50°C и сохраняет работоспособность после воздействия:
- □ изменения температуры окружающей среды от -60°C до + 60°C;
- □ солнечного излучения;
- □ песка и пыли;
- □ падения с высоты 0.75 м. на грунт;
- рабочих растворов для специальной обработки (за исключением растворов на основе дихлорэтана).
- 12. Блок детектирования ИМД-1-1 и пульт измерительный ИМД-1-3 герметичны.
- Допускается кратковременное их пребывание в воде на глубине до 1 метра.

Состав.

Ящик

Блок детектирования ИМД-1-1 Блок питания ИМД-1-2 Пульт измерительный ИМД-1-3 Блок питания ИМД-12-6 Телефон головной Тубус Устройство переходное УУМ-08С Шнур Кабель соединительный Жгуты Штанга Ремень

Принцип работы.

Основан на преобразовании мощности экспозиционной дозы гаммаизлучения в импульсы напряжения, частота следования которых пропорциональна измеряемой величине, с дальнейшей обработкой полученной информации в пульте измерительном и представления еЁ на цифровом табло в единицах измерения мощности экспозиционной дозы (р/ч, мр/ч).

Задание на самоподготовку:

- Химическое обеспечение боевых действий войск.
 Под ред. Луганского Н.В., М.:ВИ, 1992г; с 120-122, 125 141
- Учебник сержанта войск РХБ защиты. М.:ВИ, 2006 г;