


# Суть і способи процесів різання





Термічним різанням називають процес відділення частин металу від сортового або листового завдяки його окислюванню або плавленню, або того та іншого водночас.



# Різання


Різання окисненням

Різання плавленням



# Різання плавленням

плазмово-  
дугове



газолазерне



газодугове



# Різання окисненням

КИСНЕВЕ



КИСНЕВО -  
ДУГОВЕ



КИСНЕВО-  
ФЛЮСОВЕ

