


# Упаковка. Види, вимоги до упаковки



# Види упаковки



Картонна  
упаковка



Плівка  
поліпропіленова



Вакуумна  
упаковка


Плівки і пакети для хліба і  
заморожених продуктів



# Вимоги до упаковки



## Вимоги до упаковки





Надійність упаковки – здатність зберігати механічні властивості і/або герметичність протягом багато часу.



Завдяки цьому властивості упаковка забезпечує належне зберігання товарів, причому здатність різних видів упаковок зберігати упаковані товари неоднаково, про що вже було зазначено раніше.