


Розробка технології ремонту сучасних кондиціонерів



Виконав ст. групи КТОР 13 1/9
Лоцманов Богдан






Жан Шабанес



Віллс Керріер і його винахід





Ілюстрація принципу роботи кондиціонера



Зовнішній вид мульти - спліт системи



Зовнішній вид моноблокових мобільних кондиціонерів



Зовнішній вид каналних кондиціонерів



Зовнішній вид настінного кондиціонеру





Зовнішній вид колонного кондиціонера




Зовнішній вид касетних кондиціонерів




Зовнішній вид стельових кондиціонерів






ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РЕМОНТУ КОНДИЦІОНЕРІВ


Обсяг реалізованої продукції – 1256860,00 грн.



Річний об'єм робіт у натуральному вимірюванні – 5713 шт.




Затрати часу на ремонт однієї одиниці – 2,25 год.



Заробітна плата виробничих робітників – 322066,40 грн



Прибуток від реалізації – 158014,25 грн.



Рентабельність – 14,38 %



**Доповідь завершено.
Дякую за увагу.**